


# **Инструкция по эксплуатации** 021507/01/08

# Ультразвуковой трехмерный анемометр 4.3830.xx.xxx Версия ПО: V3.07 Статус: 01/2008

**ADOLF THIES GmbH & Co. KG** 



НаирtstraRe 76 37083 Gottingen Германия Box 3536 + 3541 37025 Gottingen Тел.++551 79001-0 Факс++551 79001-65 www.thiesclima.com www.icbcom.ru

## Содержание

1	Применение				
2	Режим р	аботы / Способ измерения	8		
		особ измерения: скорость и направление ветра			
		особ измерения: акустическая виртуальная температура			
3		вка к эксплуатации / установка			
		бор места установкигановкаанемометра			
		гулировка на север			
		ў — . бель, разделка кабеля, штепсельные разъемы			
	3.5 Ha	значение штырьков соединителя (рабочие примеры)	16		
4	Техниче	ское обслуживание	17		
5	Калибро	вка	17		
6	Гаранти	ā	18		
7	Техниче	ское описание	18		
	7.1 По	следовательный интерфейс	18		
	7.1.1	Двухсторонний режим	19		
	7.1.2	Задержка реагирования	19		
	7.1.3	Общая структура блока данных для срочной передачи	20		
	7.1.4	Возвращаемое значение ультразвукового анемометра	21		
	7.1.5	Скорость передачи по последовательному каналу	22		
	7.1.6	Идентификатор устройства	23		
	7.1.7	Режим передачи информации	23		
	7.2 Ан	алоговое и цифровое устройства ввода/вывода	23		
	7.2.1	Аналоговоеустройство ввода	24		
	7.2.2	Аналоговоеустройство вывода	25		
	7.2.3	Измерение аналоговой скорости ветра	25		
	7.2.3	1 Устройство вывода Vx,Vy,Vz	25		
	7.2.3	2 Устройства вывода виртуальной температуры	25		
	7.2.4	Корректировка на север	26		
	7.3 Сб	ор данных	26		
	7.3.1	Мгновенная величина и устройство вывода необработанных замеренных величин	27		
	7.3.2	Измерение в режиме ускоренной обработки			
	7.3.3	Статистическиефункции			
	7.3.3.				
	7.3.3				
	7.3.3				
	7.3.3				
		The first of the second of the			

7.3	.4 C	бор данных с учетом порывов ветра	35
7.4 7.4		йство вывода последовательно поступающих данныхапросданных	
7.4	.2 У	стройство вывода данных независимого блока для срочной передачи	36
7.4	.3 3	афиксированные форматы блока данных для срочной передачи	37
7.4	.4 Г	енерирование промежуточных данных	37
7.4	.5 П	ользовательский блок данных для срочной передачи	38
7	'.4.5.1	Создание нового пользовательского блока данных для срочной	
		передачи	38
7	.4.5.2	Присоединение оценок	
	.4.5.3	Удаление оценок	
	.4.5.4	Хранениеоценок	
	.4.5.5	Доступные измеренные величины иформаты данных	
7	'.4.5.6	Форматы данных	
	7.4.5.	6.1 Устройство вывода зафиксированной текстовой информации	42
	7.4.5.	6.2 Формат данных WHOLE_NUMBER	43
	7.4.5.	6.3 Формат данных NUMBER	43
	7.4.5.	6.4 Формат данных CHECK_SUM	44
7.4	.6 И	нформация о состоянии	44
7	'.4.6.1	Информация о настраиваемом состоянии	45
7	.4.6.2	Статус ТНІЕЅ	46
7	.4.6.3	Информация о состоянии в форматеВаvaria Hesse	46
7.5	Харан	стеристики в исключительных обстоятельствах	47
7.5	-	случаеошибки:	
7.5		арактеристики аналоговых устройств вывода	
7.5		арактеристики устройства вывода блока данных для срочной передачи	
7.6 7.7	-	ирование нагрева йство вывода всех системных параметров	
7.8	Запро	·	
7.9	Режи		
7.10	Прин	удительный перезапуск	49
7.11		м экономии энергии	
7.12		зчик операционной системы	
7.1		агрузчик операционной системы X-Modem	
7.13		рая загрузка	
7.14	•	ция правдоподобия	
7.15		йн поддержка	
Конс 8.1		ция ультразвукового анемометра пользователемение совокупности данных	
o. 1 8.2		вия доставки	
8.3		нистрирование пользовательской информации	

8

9 Список команд, кратко 54
10 Список команд
11 Блок предопределенных данных для срочной передачи
11.2 Блок 00002
11.3 Блок 0000384
11.4 Блок 0000485
11.5 Блок 0000586
11.6 Блок 0000686
11.7 Блок 0000787
11.8 Блок 0000888
11.9 Блок 0000989
11.10 Блок 0001290
12 Технические характеристики91
13 Размерный чертеж
14 Вспомогательное оборудование (допустимо в качестве дополнительных
функций)
15 Сертификат соответствия ЕС
<u>Рис.</u>
Рис. 1: Штепсельный разъем
<b>Таблица</b> Таблица 1: Ограничения при работе в двухстороннем режиме и наполовину двухстороннем режиме19
Таблица 2: Возвращаемые значения при неправильной интерпретации команды21
Таблица 3: Ключ доступа на различных уровнях команд
Таблица 4: Конфигурация аналоговых устройств вывода PIN1, PIN4 и PIN3 (ADIO) с
параметрами AN и SC25
Таблица 5: Соотношение векторов ветра и системы координат ХҮХ
Таблица 6: Список блоков предопределенных данных для срочной передачи
передачи42
Таблица 8: Регулирование промежутков средних показателей с параметром AV61
Таблица 9: Измерительное устройство командного процессора Bavaria Hesse62
Таблица 10: Список скорости передачи по последовательному каналу с блоком ВК63
Таблица 11: Список скорости передачи по последовательному каналу с блоком ВХ64
Таблица 12: Коэффициент импульсного управления с переключателем нагрева70
Таблица 13: Условия программно-управляемого переключения нагрева70
Таблица 14: Коэффициент перехода между разными скоростями ветра73
Таблица 15: Конфигурация аналоговых устройств вывода PIN1, PIN4 и PIN 3 (ADIO) с параметрами AN и SC

Данный инструмент защищен патентом.

Патент №: EP 1 448 966 B1 Патент №: US

#### ^ Авторское право

Все права защищены. Копирование, а также распространение выдержек из данного документа разрешается только с письменного согласия правообладателя.

## 1 Область применения

**Ультразвуковой трехмерный анемометр** используется для определения горизонтальных и вертикальных составляющих **скорости ветра**, **направления ветра** и **акустической виртуальной температуры** в **3 измерениях**.

#### Известны более 70 различных значений измерений, например:

- Скорость ветра в направлении X*I*Y*I*Z
- Полная скорость ветра
- Азимут скорости ветра
- Азимут направления ветра
- Повышение направления ветра
- Акустическая виртуальная температура [°C]
- Стандартное отклонение скорости ветра в направлении Х Г / І
- Стандартное отклонение полной скорости ветра
- Стандартное отклонение азимута скорости ветра
- Стандартное отклонение азимута направления ветра
- Стандартное отклонение повышения направления ветра
- Стандартное отклонение акустической виртуальной температуры
- Статистические функции, такие как расхождение, ковариация, интенсивность турбулентности
- Скорость порыва ветра X/Y/Z согласно Всемирной метеорологической организации (WMO)
- Направление порыва ветра (повышение) согласно (WMO)

Дополнительные значения измерений приведены в главе 7.4.4.5 (значения измерений и форматы данных).

#### В частности устройство может применяться в следующих областях:

- метеорология
- климатология
- проектирование дорог, авиация и навигация
- измерение параметров потока внутри помещений
- применение в высокогорныхусловиях.

Относительно классического анемометра, правило измерений (см. раздел 2) предусматривает измерение без инерции быстро изменяющихся переменных с максимальной точностью и совпадением. Особенно это подходит для измерения порывов и пиковых значений.

Уровень точности, достигаемой при выполнении измерений температуры воздуха (акустическая виртуальная температура), превосходит уровень классических методов, в которых температурные датчики используются с погодным и лучевым экраном, после исправления влияния влажности, присутствующей в определенных погодных ситуациях.

Показатель взвешенных величин может быть цифровым и / или аналоговым.

#### Цифровое отображение:

RS485/422 доступен для коммуникации. Им можно управлять в режиме дуплекса или полудуплекса.

Для показателей взвешенных величин есть многие предопределенные блоки данных, или определенный пользователем блок данных (например, скорость ветра, направление ветра, акустическая виртуальная температура, стандартные отклонения, ковариации, информация о статусе, и т.д.).

#### Аналоговый показатель:

Х Ү и Z-компоненты скоростного вектора ветра показаны также как сигнал потока или напряжения тока.

В качестве альтернативы, аналоговые показатели могут также быть отображены как аналоговые входы напряжения (максимум 5). Данные в таком случае отображаются только через порядковую поверхность определенного пользователем блока данных (с 3 входами в режим полудуплекса; с 5 входами, 2 в мультиплексной передаче с порядковым СОМ).

Последовательный или аналоговый выход данных выглядит как мгновенное значение или как среднее значение с регулируемым промежутком времени.

Рычаги датчика и центральный стержень автоматически нагреваются в случае необходимости с критическим показателем окружающий температуры. Это также гарантирует функционирование во время снегопада и при мокром снеге, а также сводит к минимуму риск сбоя из-за обледенения.

Благодаря дополнительному ультразвуковому трансформатору, нагревающая модель № 4.3830.**2x**.xxx особенно подходит для использования в местах, подверженных сложным погодным условиям, где часто происходит обледенение.

7/96

Эти инструкции по эксплуатации описывают все возможные приложения и настройки. Ультразвуковой

трехмерный анемометр имеет заводские настройки.

Идентификация для заводских настроек - через номер заказа и «Заводские настройки».

С этими детальными инструкциями по эксплуатации и благодаря последовательному интерфейсу трехмерного ультразвукового анемометра, клиенты получают возможность изменить заводские настройки или настроить устройство в соответствии с новыми требованиями.

Ультразвуковой анемометр оснащен функцией «Помощь Онлайн» для быстрой и удобной конфигурации.

Краткий обзор команд и краткое объяснение выводится ULTRASONIC последующим вводом идентификатора устройства с двумя последующими вопросительными знаками.

Пример ввода:

Идентификатор устройства установлен в 00 (исходное состояние)

Ввод: 00?? перевод каретки

Выход: Весь список команд с краткими объяснениями

Для получения Помощи с индивидуальными командами, необходимо ввести идентификатор устройства и команду, сопровождаемые знаком «?», например.

00BR?

Выходные данные: Помощь для определенной команды 2 Режим работы / Принцип измерений

Ультразвуковой трехмерный анемометр состоит из 6 ультразвуковых трансформаторов, расположенных попарно друг напротив друга на расстоянии 200 мм. Три результирующих пути измерения расположены вертикально относительно друг друга. Трансформаторы функционируют как акустические передатчики и приемники.

Система электронного управления используется для выбора соответствующего пути измерения и его направления. Когда измерение начинается, последовательность 6 индивидуальных измерений выполняется на все 6 направлений путей измерения в предварительно выбранном периоде синхронизации.

Измерительные направления (звуковые направления распространения) вращаются по часовой стрелке (при взгляде сверху), сначала сверху вниз и затем снизу вверх.

Средние величины вырабатываются из 6 индивидуальных измерений направлений пути в зависимости от измерительной скорости и выбранной нормы выхода, и используются для выполнения дальнейших вычислений.

Время, необходимое для измерительной последовательности, составляет приблизительно 3.5 мс при +20°C с максимальной измерительной скоростью, которая ограничивается только скоростью звука по путям измерения.

8/96

#### 2.1 Правило измерений: скорость ветра и направление

Скорость распространения звука в воздухе предопределяется составляющей скорости потока воздуха.

Составляющая скорости ветра в направлении распространения звука поддерживает скорость распространения; то есть увеличивает его, в то время как составляющая скорости ветра против направления распространения снижает скорость распространения.

Скорость распространения, зависящая от предопределяющего условия, приводит к различным временным интервалам распространения звука при различных скоростях ветра и направлениях по установленному пути измерения.


Поскольку скорость звука во многом зависит от температуры воздуха, время распространения звука измеряется на каждом из трех путей измерения в обоих направлениях. Это исключает влияние температуры на результат измерения.


С расположением трех путей измерения вертикально относительно друг друга, результаты измерения суммы и угла трехмерного скоростного вектора ветра получаются в форме векторных компонентов, расположенных вертикально относительно друг друга.

После измерения составляющих скорости U, V и W, они преобразуются в форматы выхода, выбранные процессором цифрового сигнала (DSP) и отправляются на вывод.

Векторы U, V и W, перекрытые путями измерения, преобразуются в стандартную систему координат X, Y и Z. Векторы X и Y лежат в горизонтальной плоскости, если устройство установлено точно вертикально, с Y-вектором в юго-северном направлении и X вектором в западно-восточном направлении. Вектор Z расположен вертикально к векторам X и Y и описывает вертикальное направление ветра.

Вектор Y указывает на северное направление и является вертикалью к пути измерения U, сформированного ультразвуковыми трансформаторами 1 и 4. Трансформатор 1 маркирован красным цветом.





#### 2.2 Принцип: акустическая виртуальная температура

Термодинамическая взаимосвязь между скоростью распространения звука и абсолютной температурой воздуха определена корневой функцией. Скорость звука также более или менее независима от давления воздуха, и зависит в незначительной степени только от абсолютной влажности воздуха.

Эта физическая взаимосвязь между скоростью звука и температурой идеальна, при измерении температуры воздуха, когда химический состав известен как постоянный.

Уровни газов в атмосфере постоянны, за исключением содержания водяного пара, которое меняется не более чем на несколько 100ppm (CO<sub>2</sub>) даже в течение длительных периодов. Определение температуры газа по скорости его звука выполняется напрямую, начиная с измерения его физических свойств без шага тепловой стыковки данного газа на датчик, что было бы необходимо в прочих ситуациях.

Преимущества такого способа измерения: во-первых, его реакция без инерции на фактическую температуру газа, и, во-вторых, предотвращение погрешностей измерения, таких как те, которые допускаются, например, когда твердый температурный датчик нагревается излучением или охлаждается посредством испарения воды в датчике.

Много сравнительных анализов, проведенных в разную погоду для сопоставления корпусов, защищающих от погодных воздействия и тепловых излучений, указывают на косвенное воздействие вышеупомянутых источников погрешностей измерения на датчик температур. [1]

В местах с высокой вероятностью обледенения ультразвуковые анемометры также используются как акустические термометры, поскольку классические температурные датчики уже не проветриваются в естественных условиях и при тепловом излучении после обледенения. Из-за ухудшений теплового взаимодействия с внешним миром их реакция имеет значительную временную задержку, либо из-за отсутствия разгрузки собственной мощности рассеяние взвешенной температуры является слишком высоким.

Учитывая зависимость, хотя и небольшую, скорости распространения звука от уровня влажности воздуха, «акустическая виртуальная температура» относится к сухому воздуху без какого-либо содержания водяного пара.

Отклонение взвешенной «акустической температуры» от реальной температуры воздуха показывает линейную зависимость от уровня абсолютной влажности воздуха.

Количество водяного пара в воздухе пропорционально увеличивает скорость звука, так как молекулы H<sub>2</sub>O обладают приблизительно лишь половиной массы других воздушных молекул (O<sub>2</sub> и N<sub>2</sub>).

Скорость звука, однако, увеличивается с фракцией молярной массы водяного пара в воздухе до непропорционально низкой степени.

Причина этого - более низкая средняя поступательная скорость молекул водяного пара в сравнении с другими воздушными молекулами. С более сложными молекулами Н2О возможна большая степень свободы движения, чем с простыми молекулами О2 и N2 так, что общее содержание энергии (температура) разделяется между возможными степенями свободы перехода и обращения в кинетическую энергию.

Молекулы O<sub>2</sub> и N<sub>2</sub> обладают 3 степенями свободы перехода и 2 степенями свободы вращения, а молекулы H<sub>2</sub>O имеют 3 степени свободы перехода и 3 степени свободы вращения.

Адиабатический показатель степени у каждого газа определен общим количеством степеней свободы согласно следующей взаимосвязи:

Адиабатические показатели степени, измеренные для сухого воздуха 
$$\gamma_d$$
 и водяного пара  $\gamma_d$ 

$$YJ = 1.399463 \, \text{M} / \text{M} = 1.331$$

Зависимость акустической виртуальной температуры 1 ' от содержания водяного пара воздуха может быть вычислена с использованием следующей зависимости:

$$Tv = Tt \bullet \left[ 1 + \left[ \frac{\gamma_v}{\gamma_d} - \frac{M_v}{M_d} \right] \bullet \frac{e}{p - \left[ 1 - \frac{M_v}{M_d} \right] \bullet e} \right]$$
 [1]

Где Tt- акустическая виртуальная температура сухого воздуха и MV- молярная масса водяного пара, MDописывает молярную массу сухого воздуха.

Соотношение ^со значением 0.621978 и со значением 0.95108 может быть включено в уравнение в качестве константы. [3].

Соотношение  $P \sim [0,378022 \ \text{we}$  описывает давление водяного пара, деленное на давление воздуха, скорректированное влиянием давления водяного пара на давление воздуха.

Давление водяного пара е может быть вычислено пол формуле 100 относительную влажность, и е - насыщение давления пара.

Насыщение водяного пара является функцией температуры и может быть вычислено по формуле Магнуса с коэффициентом по Сонтагу

$$e_{J}(7')=6, I \mathcal{N}_{2} P a *_{e} \wedge^{2K} -^{T}$$
 [4]

с искомой температурой, где Tдолжно быть в °C.

Следующее упрощенное выражение с Т как температура по Кельвину служит для вычисления акустической виртуальной действительная температуры, замеренной с влажным воздухом:

$$Tv = Tt \bullet \left[ 1 + 0.329102 \bullet \frac{e}{p - [0.378022] \bullet e} \right]$$

Эффект коррекции давления водяного пара на воздушное давление относительно низок, и, составляет, например, приблизительно 2,8 % с +40°C и 100%-ой относительной влажностью.

Давление водяного пара, которое будет ожидаться в природе, естественно ниже. Следовательно, погрешностью с упрощением можно формально пренебречь. Упрощенная формула:

$$Tv = Tt \bullet \left[ 1 + 0.329 \bullet \frac{e}{p} \right]$$

#### Пример:

Для температуры воздуха +20°C, относительной влажности 100 % и давления воздуха 1000 гПа акустическая виртуальная температура 22.25°C вычислена от скорости звука.

Акустическая виртуальная температура поэтому на 2.25°C выше фактической температуры воздуха и может быть соответственно скорректирована с использованием вышеупомянутого уравнения, если уровень влажности воздуха известен, например относительная влажность и давление воздуха.

Калиброванные измерения, полученные в климатической камере, с различными значениями температуры в качестве параметров, а также уровни относительной влажности от 10 % до 90%, продемонстрировали, что коэффициент в вышеупомянутом уравнении должен быть равен примерно 0.30.

$$Tv = Tt \bullet \left[ 1 + 0.30 \bullet \frac{e}{p} \right]$$

Если требуется повысить точность расчетной реальной температуры воздуха, можно выполнить один или более повторных шагов для определения точного насыщения давления пара, используя взвешенную относительную влажность и взвешенную акустическую температуру как корректирующие переменные, так как реальная температура воздуха (исправленная акустическая виртуальная температура) необходима для расчетов давления пара насыщения.

#### Справочная литература:

- [1] Д-р Lanzinger, Eckhard (Deutscher Wetterdienst), Langmack, Hans (Universitat Гамбург): Измерение температуры воздуха с помощью ультразвукового анемометра.
- [2] Musa, Марк (Meteo Swiss), Tammelin, Bengt (Аинский Метеорологический Институт) и др.: Измерение температуры датчиками ветра в условиях суровой зимы.
- [3] Таблицы психрометра дыхания, Deutscher Wetterdienst, 7. выпуск
- [4] Коэффициент формулы Магнуса по профессору. Д-ру Соннтаг

Внимание Рабочее положение анемометра является вертикальным (рычаг датчика "вверх", разъем "вниз"). Во время установки, демонтажа, транспортировки или технического обслуживания анемометра, следует предотвратить попадание воды в вал или разъем анемометра.

## 3 Подготовка к эксплуатации / Установка

#### Выбор места установки

Как уже упоминалось выше, ультразвуковой анемометр передает комплекс звуков, необходимый для измерения скорости распространения. Если такой комплекс звуков сталкивается с поверхностью, отражающей звук, он возвращается в виде эха, что может привести к неправильным измерениям при неблагоприятных условиях. Следовательно, рекомендуется устанавливать ультразвуковой анемометр на расстоянии минимум 1 м от объектов в области измерений.

В целом, анемометры должны регистрировать показания ветра на обширной территории. Для получения сравнимых значений при измерении приземного ветра, измерение следует проводить на высоте 10 м над равнинной местностью. Под равнинной местностью подразумевается то, что расстояние между датчиком поправок на ветер и препятствием должно превышать высоту препятствия по меньшей мере в десять раз (см. VDI 3786). Если выполнить данное требование не представляется возможным, анемометр следует установить на такой высоте, чтобы измеренные значения подвергались наименьшему влиянию препятствий (приблизительно 6-10м над уровнем помех). На плоских крышах анемометр следует устанавливать посередине крыши, а не с краю, тем самым предотвращая какое-либо выделенное направление.

#### 3.2 Установка анемометра

Надлежащая установка ультразвукового анемометра осуществляется с использованием раструба на конце трубы R1 Уг" (0 48.3 мм) длиной 50 мм. Внутренний диаметр трубной муфты должен быть минимум 40 мм, поскольку ультразвуковой анемометр присоединяется к разъему, который расположен ниже (см. Дополнительное оборудование: присоединение кабеля, заверш.). После присоединения, ультразвуковой анемометр монтируется на раструб на конце

Длина измерения, образованная рычагом преобразователя 1 (рычаг помечен красным) и 4, следует отрегулировать в западном или восточном направлении. Регулировка на север описана в следующем разделе. Также необходима точная регулировка устройства вертикально.

Устройство крепится на вал с помощью винтов с шестигранным шлицем (АF 4 мм).

#### 3.3 Регулировка на север

Для точного определения направления ветра, анемометр необходимо устанавливать на север (географический север).

Положение вектора Y преобразованной системы координат является вертикальным по отношению к длине измерения U, образованной ультразвуковыми преобразователями 1и 4. Следовательно, устройство можно отрегулировать таким образом, чтобы анправление на север было вертикально длине измерения U; проекция длины измерения U на горизонтальную плоскость осуществляется в западном или восточном направлении.

Для поддержания регулировки и простой замены ультразвукового датчика поправок на ветер без корректировки на север, возможно использование опорного переходного устройства.

При первоначальной установке данный адаптер крепится свободно, так что он может вращаться на измерительном столбе. Направляющая труба подшипника устанавливается через горизонтальные отверстия переходного устройства. С помощью данной трубы можно выбрать видимую точку, указывающую на север, на ландшафте, здании, дереве или холме, подшипник и переходное устройство крепятся к измерительному столбу с помощью винтов.

Затем направляющая труба подшипника демонтируется, а ультразвуковой анемометр устанавливается на переходное устройство с рычагом датчика 1, обозначенного красным цветом и указывающего на север, и крепится на месте с помощью винтов.

Механическая совместимость позволяет устанавливать ультразвуковой анемометр на переходное устройство только в двух направлениях со смещением на 180°, чтобы исключить возможность неправильной регулировки.

При регулировки устройства на север с помощью компаса, следует учитывать магнитное склонение (= отклонение в направлении стрелки компаса от географического севера) и местные магнитные поля (например, металлические части, электрический кабель).

#### 3.4 Кабель, разделка кабеля, штепсельные разъемы

Для ультразвукового анемометра возможно использование разделанного соединительного кабеля (см. Дополнительное оборудование). Если пользователь желает приобрести кабель самостоятельно, кабель должен обладать следующими характеристиками:

8 жил; для подачи поперечное сечение жилы от 0.5 до 0.75 мм $^2$ ; для передачи данных поперечное сечение min. 0.14 мм $^2$ ; диаметр кабеля max. 8 мм, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей, с полной защитой.

Штепсельная розетка (сопрягающий соединитель) включена в комплект поставки. При отправке ее кладут на дно коробки.

Назначение штырьков см. в данной инструкции по эксплуатации (раздел 3.5).

Эластичная муфта в месте ввода кабеля



#### Вид Х


#### Соединение кабелей 1

- 1. Соедините детали кабеля согласно диаграмме, представленной ниже.
- 2. Зачистите оболочку кабеля на 20 мм. Уменьшите защиту на 15 мм. Зачистите многожильный провод на 5 мм.

Соединение кабелей 1 Поместите термоусадочную трубку или изоляционную ленту между многожильным проводом и защитой.

Соединение кабелей 2 Если позволяет диаметр, поместите защиту на задней стороне оболочки кабеля.

- 3. Вставьте многожильный провод в розетку, защиту расположите на зажиме кабеля.
- 4. Завинтите зажим кабеля.
- 5. Соедините другие детали согласно диаграмме, представленной выше.
- 6. Надежно затяните эластичную муфту с помощью гаечного ключа (AF16 и 17). '



#### Соединение кабелей 2




Рис. 1: Штепсельный разъем

### 3.5 Назначение штырьков соединителя (рабочие примеры)

## Примечанием

- Точное функциональное назначение описано в добавочном листе «Заводские настройки».
- Штырьки 1 6 (включительно) изолированы от электрического напряжения и корпуса.

ш		нтерфейс, двухсторонняя связь	штепсельной розетки
	азначение	Функция	
	XD-	Последовательный интерфейс	
_	XD- DIO	Последовательный интерфейс  Функция не представлена	5 <sup>2</sup> 4
	XD+	Последовательный интерфейс	_
		Последовательный интерфейс	38176
	XD+	. 1608 годовато политерфото	
_	GND	Общий аналоговый выход	
	2-24V AC/DC	Источник напряжения	
B 12	2-24V AC/DC	Источник напряжения	
- <sup>1</sup> Ш	<b>Ц</b> иток		
	·		Вид устройства для электрического соединения штепсельной розетки
• П		оловину двухсторонняя связь и аналоговое устройство	·
Pin <sub>F</sub>	вывода Назначение	Функция	-
. [		-	
— Ľ	/x TXD- / RXD-	Аналоговое устройство вывода VX Последовательный интерфейс	_
	/z	Аналоговое устройство вывода VZ	-
5 V	-	Аналоговое устроиство вывода <b>V</b> 2	_
4 \ 5 T	/y XD+/RXD+	Аналоговое устройство вывода Vy Последовательный интерфейс	_
			5 <sup>2</sup> 4
•	AGND	Общий аналоговый выход	
	2-24V AC/DC	Источник напряжения	38176
<b>8</b> 1	2-24V AC/DC	Источник напряжения	
1 ∐	Циток		
			Вид устройства для электрического соединения штепсельной розетки
• П	оследовательный интерфейс, напо ввода	оловину двухсторонняя связь и аналоговое устройство	_
Ŀ	lазначение	Функция	
1 0	)-10,0V	Аналоговое устройство ввода	_
_	XD- / RXD-	Последовательный интерфейс	
	)-10,0V	Аналоговое устройство ввода	
<b>4</b> 0	)-10,0V	Аналоговое устройство ввода	1
5 T	XD+/RXD+	Последовательный интерфейс	F2420470
6 A	AGND	Общий аналоговый выход	52438176
•	2-24V AC/DC	Источник напряжения	-
			•
	2-24V AC/DC	Источник напряжения	-

#### 4 Техобслуживание

Так как устройство не имеет подвижных частей, т.е. оно не будет изнашиваться во время эксплуатации, сервис не требуется.

#### Внимание:

В ходе хранения, установки, переустановки, транспортировки или обслуживания анемометра, следует убедиться, что жидкость не попадает в трубку или разъем анемометра.

#### 5 Калибровка

Ультразвуковой анемометр не содержит регулируемых компонентов, таких как электрические или механические элементы. Все компоненты и материалы ведут себя неизменно. Это означает, что регулярная калибровка в связи с износом не требуется. Погрешности в значениях измерений могут быть вызваны механической деформацией рычагов трансформатора и связаны с изменениями длины траектории измерений.

Акустическая виртуальная температура может использоваться для проверки длины пути измерения. Изменение на 0.17 % в длине пути измерения и таким образом погрешность измерения на 0.17 % для скорости ветра соответствует отклонению в виртуальной температуре на 1 К при 20°C.

С температурными отклонениями на 6 К присутствует погрешность измерения приблизительно на 1 % для скорости ветра.

#### Важно:

Механическая деформация измерительных рычагов дает погрешность в значениях измерений, что влечетза собой вывод неверных блоков данных/ошибочных сигналов на аналоговые интерфейсы.

В случае любых изменений в длине измерений анемометра рекомендуется связаться с изготовителем устройства по вопросу калибровки.

#### Важно:

Ультразвуковой анемометр должен быть возвращен в оригинальной упаковке, в противоположном случае гарантия истекает, если возникает механическое повреждение, например, деформация измерительных рукояток (рычагов)

## 6 Гарантия

Повреждения, вызванные неподходящим обращением или внешними воздействиями, например свет, не попадает под гарантийное обеспечение. Гарантия истекает при открытии устройства.

#### 7 Техническое описание

Работа анемометра ULTRASONIC описана ниже. Вследствие внутреннего устройства определенные функции зависят от других функций. Такая зависимость описана в каждом случае. Например, в полу-дуплексном режиме независимый вывод телеграмм не допустим. Так же существуют ограничения относительно технического описания кабельного соединителя. Это происходит в результате двойного присвоения индивидуальных PIN устройств.

#### 7.1 Последовательный интерфейс

ULTRASONIC предоставляет RS4 5 / RS422 интерфейс для последовательной связи. Он может работать как в полном, так и в полу-дуплексном режиме и при различной скорости передач бадов.

Стандартная терминальная программа используется для связи с ULTRASONIC. С использованием Windows- операционной системы, Терминал Хипер включен в объем поставки.

В последствии, его можно проинсталлировать.

Так как производитель не имеет никаких знаний о возможном использовании ULTRASONIC, в системе шины, устройство включает в себя волновой оконечный резистор, который подключается при помощи программного обеспечения полудуплексной работы. Оконечный резистор предусмотрен в устройстве и может быть установлен при необходимости. При запуске ULTRASONIC, параметры связи выводятся на последовательной интерфейс. Выход имеет место при 9 00. N1. Скорость передачи информации, дуплексный режимы и ID выводятся:

Например:

THIES ULTRASONIC

!00BR00005 !00DM00001

ULTRASONIC начинаете ID 0, передача информации 9600.8N1 и полный дуплексный режим.

#### 7.1.1 Дуплексный режим

Дуплексный режим решает тип физического соединения. В полном дуплексном режиме, отправляемые и принимаемые сигналы передаются через отдельные пары кабеля. Это означает возможность отправлять или принимать сигналы по требованию.

В полу-дуплексном режиме, передача посылаемых и получаемых сигналов осуществляется через ту же самую пару кабелей: смотри Команду DM.

Для работы шины в полу-дуплексном режиме (RS485), в котором ULTRASONIC в основном "ведомый", необходимо включить проводной радиопередатчик на состояние высокого сопротивления в паузах передачи для того, что бы не подавлять ответы других пользователей передачи информации . С соединением точка-в-точку в полном-дуплексном режиме (RS422) важно, в зависимости от интерференционных условий на коммуникационной линии, оставлять линейный передатчик активированным во время пауз передачи таким образом, чтобы максимальный дифференциальный уровень выхода был результатом высокого соотношения сигнал-шум. Команда DM (дуплексный) может быть использован для выбора полу-дуплексного режима, в котором линейный передатчик включен на передачу. Для полного дуплекса существуют 2 режима, один для режима шины (RS 485), в котором линейный передатчик управляется как в полу-дуплексного режиме, так и в дополнительном режиме (RS 422), в котором линейный передатчик тоже остается включенным на прием. Смотри Команду DM. Для ULTRASONIC существуют ограничения в комбинациях параметров или функций терминалов, зависящих от выбранного типа передачи. Вследствие ограниченного числа соединительных контактов, необходимо множественное распределение соединений. Приведенная ниже таблица показывает функциональные опции режимов полного и полудуплексного режимов.

Полный дуплексный режим	Полу-дуплексный режим	
Возможен независимый вывод телеграммы (смотри	Независимый вывод телеграммы не	
Команду TT)	возможен	
Режим шины не возможен (RS 422, DM=00001), Режим		
шины возможен (RS 4 5, DM=00002)	Режим шины возможен (RS 4 5, DM=00000)	
Нет вывода аналоговых значений на PIN RXD- RXD+	Возможен вывод аналоговых значений	
Отсутствует с читывание ID от внешнего устройства PIN	Считывание ID от внешнего устройства PIN	
(смотри Команду XI)	возможен (смотри Команду XI)	
Аналоговые вводы на PIN RXD-и RXD+ не возможны		
(смотри Команду АА, Команда АВ)	Аналоговые вводы на PIN RXD-и RXD+	
	возможны (смотри Команду АА, Команда АВ)	

Таблица 1: Ограничения в полном и полу-дуплексном режиме

#### 7.1.2 Задержка реагирования

С последовательной коммуникацией необходимо помнить, что ULTRASONIC очень быстро реагирует на входящие срочные передачи. Время реагирования устройства находится в низком миллисекундном диапазоне. Задержка между сигналом получения и послания различных преобразователей интерфейса может быть слишком короткой. Возможно, что преобразователь интерфейса не включен между режимами «послать» и «получить» в это время. Результатом является непонятные срочные передачи. Во избежание данного эффекта, ULTRASONIC оснащен параметром RD (Задержка реагирования). С этим параметром ответ дополнительно задерживается на выбранное значение в миллисекундах после получения. Этот параметр может быть предварительно настроен в зависимости от серийного номера устройства.

7.1.10бщее устройство телеграммы

Для последовательной передачи ULTRASONIC имеет фиксированный формат телеграммы, который также позволяет передачу в режиме шины. Он имеет следующую форму:

NNBB<cr> <cr> stands for Carriage Return (Enter key) для запроса данных или

NNBBPPPPP<cr> <cr> stands for Carriage Return (Enter key) для изменения параметра.

Отдельные буквы имеют следующее значение:

NN: Двухпозиционный Идентификатор ULTRASONIC. Может быть выбран в диапазоне от 00 до 98.

Предварительная настройка Идентификатора - '00': смотрите также главу Команда ID и Команда XI. С Идентификатором 99 каждое устройство передает ответ, независимо от фактического выбора.

ВВ: Двухпозиционная команда. Полный перечень может быть найден в разделе Перечень Команд.

PPPPP:

Если должен быть установлен новый параметр, то параметр меняется с 5позиционным значением. Параметр всегда выровнен по правому краю, т.е. он должен быть слева дополнен нулями.

Пример:

Должна быть запрошена телеграмма № 4. Соответствующая команда: 00TR00004<cr> <cr> stands for Carriage Return (Enter key) Предварительным условием является то, что Идентификатор ULTRASONIC имеет значение '0'.

Пример:

С командой

00BR<cr> <cr> stands for Carriage Return (Enter key)

**Т**параМеТр, выбранный для скорость передачи в бодах, возвращается.

!00BR00005



Буфер ввода ULTRASONIC может быть опустошен передачей команды Возврат Каретки <CR>. Если ULTRASONIC возможно имеет недействительные знаки в буфере ввода, буфер ввода может быть обработан передачей команды Возврат Каретки. В этом случае рекомендуется передавать команду Возврат Каретки в начале телеграммы, например.:

<cr>>00BR<cr> <cr> stands for Carriage Return (Enter key)

После ввода действительной команды ULTRASONIC отправляет подтверждение, т.е. принятие параметра или вывод данных телеграммы.

Для стандартной команды ответ начинается с '!', дополненного Идентификатором и значением параметра. Если введена команда TR или TT, ULTRASONIC передает данные телеграммы в качестве ответа.

Если команда не может быть обработана по определенной причине, устройство передает телеграмму с кодом ошибки 'СЕ' (Ошибка Команды). Пояснения значений СЕ обобщены в 'Таблице 2: Возвращаемые значения с неправильным толкованием команды':

### 7.1.3Возвращаемые значения для ULTRASONIC

Значение вывода в телеграмме СЕ	Пояснение
8	Неправильный режим доступа
16	Параметр вне диапазона действительных значений
4 или 32	Нарушение, касающееся параметров других команд

Таблица 2: Возвращаемые значения с неправильным толкованием команды

Для задания конфигурации ULTRASONIC имеет набор команд, которые определяют режим работы в отношении времени прохождения сигнала. Команды разбиваются на три уровня:

режим запроса режим пользователя режим конфигурации

#### Режим запроса:

Данный режим включает в себя команды, которые не влияют на параметры ULTRASONIC. Они содержат, например, вывод состояния системы и запрос данных телеграммы при команде TR.

#### Режим пользователя:

Данный режим включает в себя команды, которые меняют режим работы ULTRASONIC. Эти параметры не могут быть изменены пользователем. Режим работы системы устройства меняется при помощи этих команд. Данная группа команд включает в себя, например, настройки ля передачи и усреднения данных.

#### Режим конфигурации:

Данный режим включает в себя команды, которые были установлены при настройке устройства на заводе-изготовителе. Они могут быть выровнены при калибровке. Эти параметры не должны изменяться.

Для распознавания отличий между командами трех групп при установке параметров устройство ULTRASONIC оснащено ключом доступа КҮ. Ввод этого ключа предоставляет доступ к отдельным уровням. Доступ к командам более высокого уровня включает в себя доступ к командам более низкого уровня.

<u> </u>	<b>3</b> 1	
Ключ доступа		Уровень команды
00KY00000		Режим запроса (предварительно установлен)
	WRITE PROTECTED !00KY0	
00KY00001		Режим пользователя
	USER ACCESS !00KY0	
00KYxxxxx	CONFIG ACCESS !00KYxxxxx	Режим конфигурации
		Ключ должен быть от запрашиваемого изготовителя
		полоч должен обно от запрашиваемого изготовителя

Таблица 3: Ключ доступа для различных уровней команд

После изменения ключа доступа ULTRASONIC передает ответ, который содержит не только ввод параметра, но также и режим доступа.

После того, как параметры были изменены при помощи ключа '00001' или '00234', ULTRASONIC должен быть возвращен в заблокированное состояние командой 00КY00000.

#### Пример:

00KY00001

USER ACCESS OTBET OT ULTRASONIC 100KY00001 OTBET OT ULTRASONIC

00AV00005 Изменение времени усреднения

00KY00000

WRITE PROTECTED OTBET OT ULTRASONIC !00KY00000 OTBET OT ULTRASONIC

#### 7.1.2 Скорость передачи в бодах

Скорость передачи в бодах используется для выбора скорости передачи через RS485 / RS422. Диапазон параметра - от 1200 бадов до 921,6 килобадов. Для предотвращения случайного перепрограммирования скорости передачи в бодах свыше 115,2 килобадов, доступ к скоростям передачи в бодах, превышающим 115,2 килобадов предоставляется командой ВХ.

Перепрограммирование скорости передачи в бодах командой BR имеет немедленное действие на ULTRASONIC. После отправления команды используемая программа пользователя должна быть настроена на соответствующее значение скорости передачи в бодах.

При использовании скорости передачи в бодах в расширенном диапазоне (от 230400 бодов до 921600 бодов) ULTRASONIC имеет в своем составе дополнительный механизм защиты, который предотвращает непреднамеренную настройку скорости передачи в бодах. Когда применяется команда ВХ, ULTRASONIC немедленно переключает свою скорость передачи в бодах, но не сохраняет это изменение. При следующем запуске ULTRASONIC запускается со старой скоростью передачи в бодах. Для сохранения изменения скорости передачи в бодах ПК должен быть настроен на новую скорость, и такая же команда должна быть снова передана на ULTRASONIC. После передачи ULTRASONIC подтверждает команду выводом 'Скорость передачи в бодах сохранена'.

Пример:

00BX00103

'Скорость передачи в бодах должна быть изменена на 962100 бодов:

Команда:Ответ от ULTRASONICКомментарий00KY00001USER ACCESSДоступ разрешен

!00KY00001

00ВХ00103 Для сохранения изменения скорости

передачи в бодах и ввода

команды снова

Изменение

скорости

Скорость передачи в бодах сохранена передачи в бодах

!00BX00 ПК на 921600

103

#### 7.1.3 Идентификатор устройства

Идентификатор устройства задает адрес, по которому ULTRASONIC должен отправлять ответ во время последовательной передачи. Значение Идентификатора устройства лежит в диапазоне от '00' до '98'. Предварительной настройкой Идентификатора является '00'. Каждая телеграмм от ULTRASONIC начинается с установки Идентификатора. При некоторых условиях это предусмотрено и для режима шины, смотрите главу Режим шины.

Идентификатор перепрограммируется командой 'ID'. Новый Идентификатор ULTRASONIC задается в качестве параметра. После внесения изменения ULTRASONIC немедленно отвечает по новому адресу.

Пример: 00KY00001 USER ACCESS

USER ACCESS

Oтвет от ULTRASONIC Ответ от ULTRASONIC

!00KY00001

Идентификатор изменен на адрес 4 ULTRASONIC

00ID00004 подтверждает новый Идентификатор ULTRASONIC теперь 104ID00004 отвечает по новому Идентификатору '04', например, после

повторного запуска

Запрос времени усреднения с новым Идентификатором Возвращение

времени усреднения

04AV

104АV00005 При запросе Идентификатор устройства 99 является типовым

Идентификатором. Если этот Идентификатор используется при

запросе, устройство передает ответ, независимо от выбранного Идентификатора. Возможно также задавать Идентификатор при запуске через внешние сигналы на PIN 1, PIN 4 и PIN 3 (ADIO). Для этой цели параметры команд AA, AB, AC и XI должны быть настроены надлежащим образом: смотрите главы Команда AA, Команда AB, Команда AC, Команда XI.

#### 7.1.4 Режим шины

Концепция основанной на Идентификаторе передачи позволяет ULTRASONIC работать в режиме шины. Предварительными условиями для этого являются:

- **7.1.4.1** Полу-дуплексный режим или полный дуплексный режим в дуплексном режиме 2 (пересылочный приемопередатчик линии связи)
- 7.1.4.2 Различные Идентификаторы отдельных пользователей шины
  - **7.1.4.3** Иерархическая структура, т.е. имеется устройство в шине (пункт управления, ПК...), которое выполняет циклический запрос данных отдельный приборов ULTRASONIC и возможность задавания параметров приборам ULTRASONIC.

В режиме шины не имеется ограничений по возможности задавания параметров и загрузке программ. Станции может также быть предоставлена новая программ в режиме шины для конкретной цели. С обновлением программы это обновление должно быть выполнено для каждого прибора ULTRASONIC.

В режиме шины рекомендуется не использовать ULTRASONIC с Идентификатором '00', так как этот Идентификатор зарезервирован для устройств, которые встраиваются в шину в первый раз.

#### 7.2 Аналоговый и цифровой ввод/вывод

В дополнение к выводу данных через последовательный RS485, ULTRASONIC может также выводить данные, используя аналоговый интерфейс. Эти выводы могут также дополнительно переключены как аналоговые входы, которые считывают внешнее напряжение в 0.. 10,0 В, выполняют цифровое преобразование и осуществляют вывод через определенную пользователем телеграмму. ULTRASONIC также оснащен кабелем PIN 3 (ADIO), который включает функции цифрового ввода/вывода в дополнение к аналоговому вводу. Внутри ULTRASONIC

оснащен перечнем каналов, который подлежит обновлению. Перечень включает только каналы, используемые устройством. Каждому каналу требуется время преобразования около 2,5 миллисекунд. Сигналы доступны при PIN1, PIN4 и PIN3 (ADIO). Имеются каналы WG/RXD-, WR/RXD+ и ADIO. Отдельные каналы автоматически включаются в перечень каналов /удаляются при помощи команд AA, AB, AC и AN.

#### 7.2.1 Аналоговое устройство ввода

Сигналы, поступающие на PIN1, PIN4 и PIN3 (ADIO) соединительного устройства, можно переключать на аналоговые входные данные при определенных условиях.

PIN1 и PIN4 доступны только как входные данные при выборе полудуплексного режима, и порты не настроены соответствующим образом для использования команд AA, AB и AC, см. **Команда AA, Команда AB, Команда AC**.

Функция PIN3 (ADIO) не зависит от дуплексного режима и ее можно переключать на прием аналоговых данных в любое время.

Считываемые результаты измерения могут быть выходными сигналами пользовательского блока данных для срочной передачи, см. раздел Пользовательский блок данных для срочной передачи. Диапазон входных напряжений составляет 0..10.0 в. Интенсивность замеров можно регулировать при помощи Команды AU. Параметр устанавливает интервал замеров в мс. Все каналы AD/DA замеряются/записываются в пределах одного интервала. Последующий интервал запускается после истечения действия AU. Если время, установленное AU короче, чем требуемый интервал времени, то будет задержка следующего обновления. Интервал, охватывающий все каналы, составляет, приблизительно, 3 мс. Доступны параметры AY,AZ; BY,BZ; CY,CZ для масштабированной выработки значений аналоговых сигналов. Эти параметры можно использовать для линейного преобразования диапазона измерений (0..10.0 в) на числовые обозначения.

Параметры \_Y всегда обозначают значение, соответствующее 0 в, а параметры в зоне \_Z - значения, соответствующие 10.0 в. Так как интерпретатор командного языка ULTRASONIC не поддерживает отрицательные числа или десятичные точки, то перед входом следует их округлить. Ниже приводится формула для такого преобразования:

Значение команды = 30000+( измеренное значение \*10)

#### Пример:

Температурный датчик следует подключить к PIN 3 (ADIO). На датчике появятся следующие значения:  $0 \text{ в} -> -40^{\circ}\text{C} \ 10.0 \text{ s} -> 80^{\circ}\text{C}$ 

Параметр СУ описывает измеренное значение для 0 в. Это рассчитывается по следующей формуле:

Значение команды = 30000+(-40\*10) = 29600

Нижнее значение описывается при помощи команды 00СҮ29600.

Параметр CZ описывает измеренное значение для 10.0 в. Значение следует пропорционально изменить до +80°C. Формула преобразования:

Значение команды = 30000+(80\*10) = 30800

Высокое значение масштабируется при помощи команды 00СZ30800.

Пользовательский блок данных для срочной передачи используется для выведения значений данных. Если замеренное значение PIN3 (ADIO) выходит со знаком сигнала, следует добавить два символа до десятичной точки и один символ после определения

00UT@58,05,1,1@. См. Также Пользовательский блок данных для срочной

Для более подробной информации см. **Команда АА, Команда АВ, Команда АС, Команда АУ, Команда ВУ, Команда ВУ, Команда ВУ, Команда ВХ, Команда ВХ** 

#### 7.2.2 Аналоговое устройство вывода

Аналоговое устройство вывода на PIN 1, PIN 4 и PIN 3 (ADIO) предоставляет возможность выведения следующих значений измерений:

- Vx,Vy,Vz
- WS (азимут скорости ветра), WD (азимут направления ветра), и VT(виртуальная температура) По параметрам AG определяется значение замера, отправляемое на аналоговое устройство вывода. Аналоговые значения могут выводиться в виде напряжения в вольтах или электрического тока. Также можно выбрать 20 постоянную погрешность, которая выводится вместе с выходом электрической мощности или напряжения. Такое доступно для интерфейса 4..20 мА или 2..10 В. См. Таблицу, нде приводятся возможные комбинации значений.

	Параметр SC=0	Параметр SC=1
Параметр AN=0	010 B	210 B
Параметр AN=1	020 мА	420 мА
Параметр AN=2	Нет выхода	Нет выхода

Параметр AA = 0; AB = 0

Таблица 4: Конфигурации аналоговых сигналов на PIN1, PIN4 и PIN3 (ADIO) при наличии параметров AN и SC

#### 7.2.3 Масштабирование аналогового сигнала скорости ветра

При поступлении аналогового сигнала о скорости ветра, у пользователя имеется опция определения скорости для конечных значений диапазона измерений при помощи команды AR. При ранее заданных значениях масштабирование составляет **0..60** м/с, см. **Команда AR**. Терминальное масштабное значение обозначается в м/с. Например, команда 00AR00030 масштабирует диапазон аналоговых сигналов на 0..30 м/с, соответственно-30 м/с ... 30 м/с скорости ветра (см. ниже). При настройке значения 2..10 В и сигнала WS, WD и VT появляется следующее:

WV =0 м/с -> 2Ви WV=30 м/с -> 10В

См. также Команда АR.

#### 7.2.3.1 Сигнал Vx,Vy,Vz

При выходе сигнала аналоговых значений скорости ветра Vx,Vy,Vz, обратите внимание на то, что скорость отмечается. Такое состояние гарантируется тем, что нулевая точка шкалы подключается к половине значений напряжения на выходе, соответственно, выходному току. При выходной мощности в 0...10 В 5 В соответствует скорости ветра при 0 м/с. Параметр AR позволяет определить дальнейшее масштабирование положительных и отрицательных значений

скорости.

При заданном значении 2..10 B, 00AR00030 и выходного сигнала Vx,Vy,Vz образуются следующие значения:

```
Vx=Vy=Vz =-30 \text{ M/c} -> 2 \text{ B}

Vx=Vy=Vz = 0 \text{ M/c} -> 6 \text{ B}

Vx=Vv=Vz = 30 \text{ M/c} -> 10 \text{ B}
```

#### 7.2.3.2 Устройства вывода виртуальной температуры

Вывод акустической виртуальной температуры проводится в выбранном формате выведения сигналов (напряжение или ток, с или без смещений). Температура, таким образом, линейно обозначается выше диапазона значений - 40°C to +80°C в диапазоне выхода (например, от 0 В до10 В). Диапазон масштабирования нельзя изменять.

#### 7.2.4 Корректировка на север

Команда NC используется для переключения направления ветра по часовой стрелке. Таким образом, это значение всегда добавляется к измеряемому углу в устройстве. Перемещение угла полученного направления ветра составляет 360°. Корректировка на север, к примеру, используется в качестве дополнительной корректировки в случае, если ULTRASONIC напрямую не регулируется на север посредством справочной системы координат.

См. также Команду NC.

#### 7.3 Сбор данных

Основной функцией программного обеспечения ULTRASONIC является сбор и подготовка данных. Для сбора данных звуковые импульсы передаются датчиками в направлении по часовой стрелке и принимаются датчиком, расположенным в противоположной стороне. Измеренное время прохождения сигнала является замером скорости. Измерительный цикл завершается тогда, когда каждый датчик одновременно завершает отправку и получение сигналов. Запись полных данных затем отмечается по времени и передается на следующий уровень. После проверки вероятности рассчитываются отдельные компоненты и, в зависимости от настроек, подготавливаются выходные данные (см. Мгновенная величина и устройство вывода необработанных замеренных величин) или записываются на промежуточную буферную память (см. Вывод средней величины).

Для полученной скорости ветра < 0.1 м/с направление ветра и скорость ветра устанавливаются на нулевой отметке. Направление ветра 0° предназначено для условий при отсутствии ветра. Если направление ветра равно нулевой отметке при WV > 0.1 м/с, то интерфейс выводит сигнал 360°.

Последнее текущее мгновенное значение скорости ветра всегда используется в качестве выходного значения для этого параметра.

Корреляция между направлением ветра, векторами ветра и аналоговыми выходными значениями.

Система измерения ULTRASONIC 3 D является ортогональной системой координат с векторами X, Y и Z. Система настраивается так, чтобы X-вектор указывал на Восток, Y- вектор - на Север, и Z-вектор - был направлен вверх. Скорости ветра в системе координат XYZ определяются следующим образом:

Направление ветра	Обознач ение данных	Аналоговое выходное напряжение	Направление ветра Азимут	Направление ветра Высота
Ветер выше (Vz)	Положительно	V <sub>PIN3</sub> >FS/2		>0°
Ветер снизу (V <sub>z</sub> )	Отрицательно	V <sub>PIN3</sub> < FS/2		<0°
Ветер с Севера (V <sub>y</sub> )	Положительно	V <sub>PIN4</sub> > FS/2	0°	
Ветер с Юга (V <sub>y</sub> )	Отрицательно	V <sub>PIN4</sub> < FS/2	180°	
Ветер с Востока (V <sub>x</sub> )	Положительно	V <sub>PIN1</sub> > FS/2	90°	
Ветер с Запада (V <sub>x</sub> )	Отрицательно	V <sub>PIN1</sub> < FS/2	270°	

**Таблица 5: Отношение векторов ветра к системе координат ХҮХ** 

FS/2 означает выходное значение при 0 м/с. Это значение всегда равно половине диапазона значений на выходе, независимо от параметра SC.

Метеорологическое направление ветра противопоставляется подсчету направления под углом ортогональной системы координат

## 7.3.1 Мгновенная величина и устройство вывода необработанных замеренных величин

Выход мгновенных величин является, в целом, исключением. В результате полученной высокой скорости по замерам данных, во многих случаях целесообразно вывести среднюю величину. Если должна выходить мгновенная величина, нельзя переключать данные на усредненные значения. Параметр AV должен быть настроен на 'O', см. **Команду AV.** 

Параметр OR используется для настройки нормы выработки с независимыми выходными данными. При значении '0' выходит срочное сообщение при любом определении новых замеренных данных. Если скорость передачи данных в бодах настроена на высокие значения, в этом режиме определяется пользовательский блок данных, и сырые значения замера могут появиться на выходе ULTRASONIC.

#### Примечание:

Пользовательский блок данных содержит значения данных «подсчета измеренных величин» (индекс 15), которые будут наращиваться с каждым новым замеренным значением. Если имеется одно различие подсчета замеренных значений между двумя срочными передачами значений, то каждое замеренное значение является выходным сигналом. При стандартных настройках получение измеренных значений составляет каждые 20 м/с.

Для увеличения получения замеренных значений (новое замеренное значение, приблизительно, каждые 2,5 с), применяются следующие шаги:

Выключение вероятности

00PC00000

Настройка задержки измерения на нулевую отметку 00MD00000 Отключение автоматической настройки замеров 00MA00000

Можно выводить все измеренные значения ULTRASONIC, если высокая скорость в бодах достаточно высока. Рекомендовано создание пользовательского блока данных для срочной передачи и получать отдельно все сигналы по ULTRASONIC (00ТТ00006). Поле данных, отметка по времени (индекс 7 в пользовательском сообщении) показывает время измеренного значения относительно запуска системы в мс.

Если параметр усредненного значения отключен для выхода отдельных данных, то

автоматически запускается усредненная буферная память для включения интервала OR. К примеру, при AV00000 и OR00100, автоматически снижается усредненное значение, выполняемое при значениях выше 100 м/с.

#### 7.3.2Измерение в режиме ускоренной обработки

Еще одним способом измерения является измерение в режиме ускоренной обработки. В данном случае ULTRASONIC производит замеры и сохраняет полученные значения во внутренней памяти. Если внутренняя память переполняется, то ULTRASONIC выдает замеренные значения посредством серийного интерфейса. Режим ускоренной обработки можно использовать для регистрации замеренных значений при высокой скорости и выхода этих значений при низкой скорости в бодах. При режиме ускоренной обработки можно сохранять максиму 400 измерительных циклов. Глубину памяти можно выбирать при помощи параметров BS, см. Команду BS.

Более того, режим ускоренной обработки предлагает возможность записи и выдачи данных до запуска какого-либо события. Данная функция настраивается при помощи параметра ВР. ВР указывает время в м/с, когда начинается запись данных до реального запуска события.

Режим ускоренной обработки активируется при помощи команды 00AC00016 или 00AC00017, см. **Команда AC**. В таком случае, используется PIN 3 (ADIO) в качестве пускового механизма сигнала для начала замеров.

При режиме ускоренной обработки можно также записывать аналоговые данные канала WG/RXD+. Тем не менее, для этого следует переключить прибор на полудуплексный режим.

При замерах в режиме ускоренной обработки не выводятся никакие данные. После завершения замеров, измеренные данные появляются в виде выходного сигнала срочных сообщений, см. *Команду ТВ.* 

При активации режима ускоренной обработки повторно настраивается внутренний счетчик миллисекунд. После активации режим ускоренной обработки следует запустить в течение 49 дней во избежание перегрузки таймера. После завершения режима ускоренной обработки запускается отсчет времени вместе с выходными данными. Во время выхода данных появляется срочное сообщение на месте триггерного сигнала. Этот сигнал указывает на время запуска.

Аналоговое устройство ввода

Параметризация режима ускоренной обработки

До начала запуска режима ускоренной обработки можно настроить параметры на прием измеренных значений:

- Объем используемых замеренных величин выбирается вместе с параметром BS.
- Для достижения максимальной скорости измерения параметр MD можно настроить на 0, и MA на 0, см. **Команду MA** и **Команду MD**. Эти команды дают возможность переключиться на максимальную частоту измерений.
- Может быть рационально выключить фильтр вероятности при значениях 00РС00000, см. Команду РС.

Запуск режима ускоренной обработки

• Оставьте PIN3 (ADIO) открытым или подключите его к 5 В потенциалу

- Выберите необходимый блок срочной передачи данных с помощью команды ТВ, см. **Команда ТВ**
- Выберите необходимую глубину буферной памяти для измерений, см. **Команду**  ${f BS}$
- Выберите скорость для приема измеренных значений с MD и MA
- Задайте значения для предварительного пуска ВР; к примеру, параметр РВ00100 записывает данные на скорости 100м/сдо момента срабатывания.
- Отключите проверку вероятности при помощи команды РС
- Активируйте режим ускоренной обработки при помощи команды 00АС00017

#### ULTRASONIC выдаст следующий текст:

Burst mode init. (Запуск режима ускоренной обработки) Запускается после снижения ADIO.

 Можно приступать к замерам посредством PIN3 (ADIO). После заполнения буферной памяти замеренными данными, данные будут автоматически отправлены в виде сигналов. Нельзя остановить этот процесс отправки.

Работа с дополнительными аналоговыми значениями замеров

В режиме ускоренной обработки можно регистрировать дополнительные аналоговые измерительные значения, сохраняя и выводя их в виде срочных сообщений. Для вывода аналоговых измеренных значений необходимо создать пользовательский блок срочной передачи данных, при котором также выводятся аналоговые измеренные значения.

Только измеренное значение PIN 4 можно получить в качестве дополнительного аналогового значения.

Для включения аналогового измеренного значения из PIN 4 в замеры в режиме ускоренной обработки, следует настроить конфигурации системы следующим образом:

- Переключить систему на полудуплексный режим, см. Команду DM
- Переключить PIN 4 как аналоговый вход данных с помощью команды AB00001, см. Команда AB
- Задать значения для предварительного срабатывания при помощи ВР; например, параметр РВ00100 записывает данные при 100 м/с до начала срабатывания.
- Отформатируйте аналоговое значение при помощи команд ВУ и ВZ, см. **Команда ВУ**, **Команда ВZ**
- Настройте скорость выборки ввода данных при помощи команды AU, см. Команда AU
- Задайте значения конфигурации для блока срочной передачи данных, см.

#### Пользовательский блок данных для срочной передачи

• Настройте конфигурации для режима ускоренной обработки, как описано выше.

Примеры Конфигурации для режима ускоренной обработки

Простая конфигурация режима ускоренной обработки 00КY00001

00ТВ00002 (VDT блок данных на выходе)

00BS00100 (100 замеров в режиме ускоренной обработки)

00АС00016 (Активировать режим ускоренной обработки)

Конфигурации режима ускоренной обработки при максимальной скорости замеров, без

проверки вероятности и научно-исследовательского блока срочной

передачи данных

00KY00001

00TB00012

срочные сообщения (Выходные данные после замеров: Научно-исследовательские на

00BS00100 выходе)

00ВР00100 (100 замеров в режиме ускоренной обработки)

00МD00000 Запись данных при скорости 100 м/с до срабатывания механизма (Отсутствие

00МА00000 задержек между замерами)

00РС00000 (Отключение настроек автоматической скорости замеров)

00АС00016 (Отключение фильтра вероятности)

(Активировать режим ускоренной обработки)

Конфигурации режима ускоренной обработки при максимальной скорости замеров, с включенным фильтром вероятности и научно-исследовательского блока срочной передачи данных

00KY00001

00DМ00000 (Переключение на полудуплексный режим. ВНИМАНИЕ!!

адаптируйте монтаж проводки RS485!!!)

00KY00001

00АВ00001 (Активировать аналоговые входные данные)

00ТВ00006 (Выведение данных после замеров: Пользовательский блок

данных для срочной передачи)

(Конфигурация пользовательского блока данных в отношении скорости ветра, направлении ветра. Значений аналогового замера, отметки по времени)

• 00US00002

#### 7.3.3 Статистические функции

#### 7.3.3.1 Усреднение

Для большинства случаев рекомендуется приведенная высокая скорость усреднения собранной информации. Период усреднения свободно выбирается в пределах широкого диапазона, от 600 мс до 100 минут. Смотрите также **Таблицу 8: Корректировка периода усреднения с параметром AV' при Команде AV.** 

Основное правило заключается в том, что в буферный накопитель записываются только действительные значения. Размер буфера определяется не количеством зарегистрированных данных, а разницей в отметке времени между первой и последней записью данных. В результате какие-либо отсутствующие измеренные значения не влияют на результат осреднения. Содержание усредненных значений в буфере показано в коде состояния УЛЬТРАЗВУКОВОГО АНЕМОМЕТРА. Это - соотношение между фактически занятой памятью и максимальной требуемой памятью (рассчитанное значение. Вывод данных осуществляется посредством 8 или 16 шагов, смотрите раздел **Информация о состоянии**.

Ультразвуковой анемометр имеет две различные практические процедуры усреднения:

- \* одна процедура для создания векторных средних значений и
- \* одна процедура для создания скалярных средних значений

Эти процедуры могут быть выбраны для получения средних значений скорости и направления ветра, в зависимости от фактического применения прибора.

Векторные средние значения включают в себя данные по направлению ветра для получения средних значений скорости ветра, и данные по скорости ветра для получения средних значений направления ветра.

Таким образом, каждая из двух усредненных переменных, т.е., скорость и направление ветра, проходят оценку с помощью другой измеренной переменной.

Такая процедура усреднения хорошо подходит, например, для изменения и оценки скорости распространения загрязняющих веществ.

Скалярные средние значения усредняют две переменные, скорость и направление ветра, независимо друг от друга.

Такая процедура усреднения приводит к сравнительным результатам с механическим считыванием данных по скорости и направлению ветра.

Скалярная процедура усреднения подходит, например, для анализа местоположения ветряных турбин, где интерес представляет только переменная вектора скорости ветра, имеющая значение для выработки энергии, а не направление ветра.

Векторная и скалярная процедуры могут быть использованы в пределах одной телеграммы вывода данных, независимо от скорости и направления ветра.

Для этой цели выбирается одна из четырех возможных комбинаций с использованием Команды **АМ** в отношении **Метода усреднения.** 

#### Команда для выбора процедуры усреднения:

АМ00000 (метод усреднения) векторное усреднение скорости и направления ветра АМ00001 скалярное усреднение скорости и направления ветра АМ00002 скалярное усреднение скорости и векторное усреднение направления ветра АМ00003 и векторное усреднение скорости и скалярное усреднение направления ветра

#### 7.3.3.2 Среднее квадратичное отклонение

Расчет среднего квадратичного отклонения - это еще одна особенность, присущая УЛЬТРАЗВУКОВОМУ АНЕМОМЕТРУ. Значения среднего квадратичного отклонения определяются для скорости ветра, направления ветра и виртуальных температур при усредненном времени > 1 сек. Значения рассчитываются по следующей формуле:

Среднее квадратичное отклонение включается после команды "DE00001". При использовании среднего квадратичного отклонения используемая память усреднения ограничена до 2000 измеренных значений.

$$S = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (\overline{x} - x_k)^2} \qquad \text{где} \qquad \overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x_k$$

Иными словами, при использовании среднего квадратичного отклонения ограничений нет. Какие рассчитанные значения имеются при использовании среднего квадратичного отклонения, можно найти в Таблицах имеющихся измеренных значениях и данных в разделе Пользовательская телеграмма.

При предварительной настройке расчет значений среднего квадратичного отклонения. Он должен включаться только с помощью команды 00DE00001.

#### 7.3.3.3 Расчет переменных турбулентности

Расчет переменных турбулентности полностью отвечает требованиям VDI 3786 страница 12. Основанием для расчета переменных турбулентности является расчет средних значений в течение, обычно, от 10 мин до 60 мин. Для этого в инструменте необходимо установить соответствующий период усреднения, смотрите **Команду AV**. Для расчета переменных турбулентности параметр CO должен быть установлен на 1 или 2, смотрите **Команду CO**. Имеется следующая разница между параметрами 1 и 2 с командой CO:

#### Параметр 00001:

Система координат X,Y,Z не повернута в сторону основного направления ветра. Все расчеты основаны на физически координированной системе УЛЬТРАЗВУКОВОГО АНЕМОМЕТРА.

#### Параметр 00002:

Система координат повернута в сторону основного направления ветра, основываясь на результатах измеренных значений в буфере усреднения. Поворот происходит таким образом, что составляющая по оси X среднего значения вектора скорости ветра показывает основное направление ветра, а составляющие по осям Y и Z после этого возвращаются в исходное положение. Расчет всех параметров турбулентности основан на этой системе координат. Смотрите также это "преобразование координат". Поворот системы координат влияет только на расчет переменных турбулентности, а не на остальные значения, такие как среднее квадратичное отклонение или выходные данные Vx, Vy,Vz и соответствующие угловые значения.

$$\overline{X} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k$$

Дисперсии

#### и ковариантности

Значения являются результатом, полученным с помощью пользовательской телеграммы,

смотрите также раздел 7.4.5 Пользовательская телеграмма Параметр турбулентности Горизонтальное направление ветра Интенсивность турбулентности &x -  $^{CTx}$ ,  $_{^{19}}$ .  $^{CTy}$ ,  $_{3}$ x  $_{-}$   $^{< y_2}$ Скорость при напряжении сдвига sfe 2 Напряжение при сдвиге  $m - p^* u^*$ Коэффициент трения о землю Поток контактного тепла  $QH - P^* c_p^* z'T'$ Длина Обукова L-  $^{Uw}$ \* 0 \* T " Динамическая температура T. -  $u_{,}$ 

Важные параметры турбулентности и их формулы

Символы и аббревиатуры				
Символ/	Значение	Обозначение		
аббревиатура				
&	Интенсивность турбулентности	ms <sup>-1</sup>		
U*	Скорость при напряжении сдвига	ms <sup>-1</sup>		
xz	Ковариантность Vx и Vz	m²s"²		
<sub>T r</sub> > 2	Ковариантность Vy и Vz	m²s⁻²		
f1f	Ковариантность Vz и акустическая виртуальная температура	mKs <sup>-1</sup>		
p	Плотность воздуха	kgm³		

	Удельная теплоемкость с постоянным давлением	JK''kg''		
$oldsymbol{Q}$ н	Поток контактного тепла	Wm' <sup>2</sup>		
L	Длина Обукова	m		
K	Постоянная Кармана			
g		-2 ms		
$T^*$	Динамическая температура	K		
При расчете используются следующие константы:				

При расчете используются следующие константы:		
Константа	Значение	
P	1.2 кг/м <sup>-3</sup>	
	1004,67 Дж^г '	
***		
K	0,41	
<b>ರ</b>	9,81 m/c <sup>-2</sup>	
Þ		

#### 7.3.3.4 Преобразование координат

Когда параметр CO00002 установлен, поворот системы координат в сторону основного направления ветра выполняется до начала расчета переменной турбулентности. Такой поворот применяется к используемым средним значениям Vx, Vy, Vz, а также к каждому отдельному измеренному значению в буфере усреднения. После поворота Vx' расположена в направлении основного вектора ветра. Поворот системы координат влияет только на расчет переменных турбулентности, а не на остальные значения, такие как среднее квадратичное отклонение или выходные данные Vx, Vy, Vz и соответствующие угловые значения.

Матрица преобразований приводится ниже:

## 7.3.4 Сбор данных относительно порывов ветра

$$\begin{bmatrix} V_x' \\ V_y' \\ V_z \end{bmatrix} = A * \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \overline{V}_v \\ V_x \end{pmatrix} \qquad \phi = \tan^{-1} \left( \frac{\overline{V}_h}{\overline{V}_v} \right) \qquad \overline{V}_h = \sqrt{\overline{V}_y^2 + \overline{V}_z^2}$$

При установленном усреднении УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНЕМОМЕТР получает средние значения скорости и направления ветра. В некоторых случаях целесообразно получить данные о максимальной скорости ветра в пределах периода усреднения, и

соответствующих данных о направлении ветра.

Эта функция поддерживается с помощью программного обеспечения версии V3.02. Данные о максимальной скорости ветра в буфере средних значений можно получить с помощью команды GU ('порыв'). Продолжительность порыва устанавливается с приращением в 100 мс с помощью параметра команды GU. Он варьируется от 100 мс до 3 сек. Значение 0 параметра отключает функцию измерения порывов ветра.

Максимальное значение направления ветра - это направление ветра при

максимальной скорости ветра. Измеряемые значения порывов ветра - это

выходные данные в пользовательской телеграмме. Это примерно параметры 69,70

и 71. Следующие измеренные значения получают как значения для порывов ветра:

- Общая скорость ветра Vxyz
- Азимут угла
- Высота угла

#### Пример

00GU00010 Активирует функцию сбора данных о порывах ветра.

Продолжительность порыва I - 1 сек.

00GU00000 Отключает функцию измерения порывов ветра.

Измеренные значения порывов могут быть выходными данными только с помощью пользовательской телеграммы. Смотрите **7.4.5** 

#### Пример:

00AV00003 усреднение в течение 1 минуты

00GU00030 продолжительность порыва - 3 сек (рекомендация ВМО в отношении продолжительности порывов ветра)

00UT\02@11,04,01 @ @13,03@ @17,05,01,01 @ @69,04,01@ @70,03@ @58,02.02@\0 D\03

Пользовательский протокол. Запрос через TR00006 или

TT00006 VDT-телеграмма плюс порыв (VDT-telegram plus gust)

(STX) Vxyz WDxy VT WV\_gust WDxy\_gust

status(CR)(ETX) 00UT00002 сохранение пользовательской телеграммы

00ТТ00006 автоматический выход данных телеграммы Измеряемые значения порывов ветра имеют следующие параметры:

- Установленное время для порывов должно быть менее установленного периода усреднения. Смотрите **Команду AV**.
- Если период средних значений меньше или равен периоду порывов, выходной результат скорости и направления ветра равен 0.
- Если скорость ветра при порыве < 0,1 м/с, то 0 это выходной результат направления ветра.

#### 7.4 Выход последовательных данных

Преобразование данных посредством интерфейса RS485/RS422 известно как выход последовательных данных. Для преобразования данных имеется два режима:

- Независимое преобразование данных
- Преобразование данных за счет запроса на выход телеграммы

Если рассчитанное направление ветра равно 0, оно устанавливается на 360. Независимое преобразование данных выбирается с использованием команды 00ТТ000ХХ, где ХХ остается для ввода соответствующего номера телеграммы. В этом случае УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНЕМОМЕТР преобразует данные с цикличностью интервалов, выбранных с помощью параметра OR.

#### 7.4.13апрос на получение данных

Команда ТR используется для запроса на получение данных через УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНЕМОМЕТР. Команда не имеет защиты доступа. После обработки команды прибор высылает обратно телеграмму в соответствии с запросом. Время между последним знаком в телеграмме запроса и первым знаком в телеграмме с данными составляет < 0.5 мсек.

Пользовательские телеграммы и телеграммы для определений, описанных в разделе **Установленные** форматы для телеграмм, имеются как телеграммы сданными.

#### 7.4.2Выход независимой телеграммы

Выход независимой телеграммы выбирается с использованием команды ТТ. После ввода типа действительной телеграммы, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНЕМОМЕТР самостоятельно преобразует выбранную телеграмму сданными. Интервал преобразования устанавливается в мсек, используя команду ОR. Телеграмма преобразовывается каждые 100 мсек как стандартный интервал. Если выбранная скорость передачи информации не позволяет наблюдать цикл выходных данных (время преобразования данных больше, чем интервал выхода данных), можно не выполнять функцию выхода телеграммы. Если время усреднения равно 0 для независимого выхода данных, смотрите **Команду AV**, скорость выхода данных автоматически используется как время усреднения.

Независимый выход данных возможен только в дуплексном режиме.

#### 7.4.3Установленные форматы телеграмм

Для выхода телеграммы имеются несколько заранее установленных телеграмм для выхода независимых данных (Команда ТТ) и запроса на получение данных (Команда ТR). Подробная структура описана в разделе 'Заранее установленные телеграммы с данными'. Справочный список форматов телеграмм можно найти в Таблице 6: Список заранее установленных телеграмм с данными'.

№ телеграммы	Описание телеграммы
00001	Скорость ветра и направление ветра по азимуту и высоте
100002	Скорость ветра и направление ветра по азимуту и высоте, а также акустической виртуальной температуре
	Скорость ветра и направление ветра по азимуту, скорость ветра по высоте, а также акустической виртуальной температуре

00004	Телеграмма NMEA
00005	Векторы XYZ и акустическая виртуальная температура
00006	Пользовательская телеграмма
00007	Векторы XYZ с акустической виртуальной температурой и их средние квадратичные отклонения
00008	Векторы ХҮZ с акустической виртуальной температурой и их ковариантности
00009	Векторы XYZ с их интенсивностью турбулентности и акустической виртуальной температурой
00012	Телеграмма научной диагностики

Таблица 6: Список заранее установленных телеграмм с данными

# 7.4.4Образование промежуточного результата

Промежуточный результат или контрольная сумма «второго уровня» - это результат побайтовой связи, исключающей «ИЛИ» выходных байтов телеграмм.

Связь, исключающая «ИЛИ» включает в себя все байты между начальными знаками телеграммы "STX", или "\$" с телеграммой NMEA и байтом "\* " как определяющего начального знака промежуточного результата.

Байты "STX" или "\$" и "\*", таким образом, не учитываются для расчета промежуточного результата!

# 7.4.5Пользовательская телеграмма

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНЕМОМЕТР предлагает пользователю опцию, определяющую его собственные телеграммы. Может быть использован отформатированный текст для получения промежуточных значений и кода состояния УЛЬТРАЗВУКОВОГО АНЕМОМЕТРА. Для получения выходных данных имеется более 60 различных значений.

Пользовательская телеграмма с номером 6 - это выходные данные. Например, ввод 00TR00006 делает запрос УЛЬТРАЗВУКОВОМУ АНЕМОМЕТРУ на выход пользовательской телеграммы.

Команды UA, UT, UR и US имеются для определения пользовательской телеграммы. Смотрите также:

**Команда UA, Команда UR, Команда US, Команда UT.** Эти команды могут быть использованы для создания новой телеграммы, продлений существующей телеграммы, удаления информации в телеграмме и, наконец, сохранения типа телеграммы в EEPROM.

Измеренные значения выбираются и форма определяется в отформатированном тексте. В Таблице 7: Типы измеренных значений и данных для пользовательской телеграммы показан список имеющихся данных. Отформатированный текст также включает в себя опцию для выхода строки последовательных знаков. Характеристика 00UA Hello World\0d<cr>

остается для возврата каретки (клавиша Enter) создает выход телеграммы

Hello World

### 7.4.5.1 Создание новой пользовательской телеграммы

Команда UT используется для полной перезаписи поверх существующей телеграммы. Например, с командой: 00UTcKopocTb ветра: @11,6,2@m/s\0d<cr> <cr>

остается для возврата каретки (клавиша Enter)

Выход

Скорость ветра: 001.64 м/с

возвращается с выходом телеграммы (обязательное условие, конечно, чтобы существующая скорость ветра была 1.64 м/с).

### 7.4.5.2 Добавление характеристик

Команда UA может быть использована для добавления новых характеристик в конце. Здесь необходимо иметь в виду, что добавление новых характеристик может потребовать большей памяти, чем характеристика телеграммы с командой UT.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНЕМОМЕТР имеет более 30 встроенных блоков с характеристиками. Каждый из этих блоков может вмещать в себя характеристики значений одного типа данных, или 5 фиксированных знаков. Необходимо иметь в виду, что как только в блок будут введены характеристики, он не может быть расширен.

Пример: Характеристика

00UAHELLO<cr> <cr> остается для возврата каретки (клавиша Enter)

Создает новый блок, который содержит последовательность символов HELLO. Характеристики

UAH<cr> <cr> остается для возврата каретки (клавиша Enter)

UAA<cr> <cr> остается для возврата каретки (клавиша Enter)

UAL<cr> <cr> остается для возврата каретки (клавиша Enter)

UAL<cr> <cr> остается для возврата каретки (клавиша Enter)

UAO<cr> <cr> остается для возврата каретки (клавиша Enter)

Занимают 5 блоков, в которых используется только 1 знак. Выходные данные имеют одинаковый результат в обоих случаях, но во второй версии используется гораздо больше памяти.

Новый блок обычно всегда начинается с определения характеристики измеренного значения. Характеристика измеренного значения всегда имеет знак'@'. Новый блок также занимается после определения характеристики измеренного значения. Если это учитывается при вводе параметров, при использовании команды UA можно достигнуть такой же эффективности занимаемой памяти, как и с командой UT.

Метод, использующий наименьшую память - это ввод полной телеграммы с использованием команды UT.

# 7.4.5.3 Удаление характеристик

Удаление характеристик всегда связано с последними блоками в списке характеристик, смотрите раздел **Добавление характеристик**.

Команда UR00002 может быть использована, например, для удаления поспеднихдвух блоков с характеристиками. Необходимо отметить, что ввод характеристики с использованием команды UA или UT, может быть внутренне разделен на несколько блоков. Поэтому, рекомендуется пошаговая процедура при удалении характеристик и проверке результатов в телеграмме 6.

### 7.4.5.4 Сохранение характеристик

После ввода пользовательской телеграммы с характеристиками, она может быть сохранена с использованием команды 00US00002. Сохранение необходимо для обеспечения загрузки такой телеграммы УЛЬТРАЗВУКОВЫМ АНЕМОМЕТРОМ при следующем старте.

### 7.4.5.5 Имеющиеся таблицы измеренных значений и данных

Измеренные значения (показанные как порядковые номера) и таблица выходных данных измеренных значений определяются в пользовательской телеграмме в пределах отформатированных знаков Здесь каждое измеренное значение является объектом типа данных. Типы данных, например, это - ТЕКСТ, ЧИСЛО или ЦЕЛОЕ \_ЧИСЛО. Например, скорость ветра - это данные по типу «ЧИСЛО», смотрите

## Пример:

Скорость ветра должна быть выходными данными в пользовательской телеграмме. Из таблицы, приведенной ниже, можно видеть, что скорость ветра имеет индекс 11. Таким образом, отформатированная строка начинается с 00UT@11.

Из таблицы также видно, что WV - это данные по типу «ЧИСЛО». Если скорость ветра должна быть показана без буквенных обозначений с использованием в общей сложности 6 знаков (включая запятые) и 2 десятичных знаков, полная отформатированная строка выглядит следующим образом:

00UT@11,6,2@

Если в конце выходных данных необходимо добавить подачу на одну строку, необходимо добавить ASCII знак 13 (0Dh).

00UT@11,6,2@\0d<cr> <cr> остается для возврата каретки (клавиша Enter)

Nº	Описание	Тип
измере		данных
нного		
0	Резервный	
1	Дорожка измеренного значения U верх ->низ (эквивалент) Усреднение	ЦЕЛОЕ
	этого значения означает среднее значение всех измеренных величин	_ЧИСЛО
2	Дорожка измеренного значения V верх ->низ (эквивалент) Усреднение	ЦЕЛОЕ
	этого значения означает среднее значение всех измеренных величин	_число
	Дорожка измеренного значения W верх->низ (эквивалент) Усреднение	ЦЕЛОЕ _ЧИСЛО
	этого значения означает среднее значение всех измепенных кимммн	
4	Дорожка измеренного значения U низ -> верх (эквивалент) Усреднение	ЦЕЛОЕ
	этого значения означает среднее значение всех измепенных киммин	_число
5		ЦЕЛОЕ
	Дорожка измеренного значения V низ -> верх (эквивалент) Усреднение	_число
	этого значения означает среднее значение всех измененных величин	
6		ЦЕЛОЕ
	Дорожка измеренного значения W низ -> верх (эквивалент) Усреднение	_число
	этого значения означает среднее значение всех измеоенных величин	
7		ЦЕЛОЕ
	Отметка времени регистрации последнего измеренного значения (выражается в мсек, по отношению к пуску системы).	_число

	\(\sigma_1 \)	ЧИСПО
8	Скорость ветра по оси X (положительные значения означают восточное направление ветра) direction)	
9	Скорость ветра по оси Y (положительные значения означают северное направление ветра)	число
1		число
0	Общая скорость ветра	ЧИСЛО
1		число
1		число
1 14	Высота направления ветра	число
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1710310
1	Резервный	
1	Резервный Акустическая виртуальная температура [°C]	число
<u>1</u> 1	Акустическая виртуальная температура [ о] Акустическая виртуальная температура дорожки U [°C]	
8	Это значение не содержится в буфере усреднения.	число
	Последнее измеренное значение в интервале усреднения - это выходные данные. Если последнее измерение не сможет образовать действительное значение, на экране появится -273,15.	
1	Акустическая виртуальная температура дорожки V [°C]	число
9	Это значение не содержится_в буфере усреднения.	
	Последнее измеренное значение в интервале усреднения - это выходные данные. Если последнее измерение не сможет образовать действительное значение, на экране появится -273,15.	
2	Акустическая виртуальная температура дорожки W [°C] Это значение не содержится в буфере усреднения.	число
C	Последнее измеренное значение в интервале усреднения - это выходные данные. Если последнее измерение не сможет образовать действительное значение, на экране появится -273,15.	
21	Счетчик измеренных значений Определяет количество регистраций данных, измеренных с момента пуска системы.	ЦЕЛОЕ _число
22	Среднее квадратичное отклонение скорости ветра по оси X	число
23	Среднее квадратичное отклонение скорости ветра по оси Ү	число
24	Среднее квадратичное отклонение скорости ветра по оси Z	число
25	Среднее квадратичное отклонение общей скорости ветра	число
26	Среднее квадратичное отклонение азимута скорости ветра	число
27	Среднее квадратичное отклонение азимута направления ветра	число
28	Среднее квадратичное отклонение высоты направления ветра	число
29	Резервный	число
30	<u> </u>	число
31	Среднее квадратичное отклонение акустической виртуальной температуры	число
32	Резервный	
33	Резервный	
34	Резервный	
35	Резервный	
00	<del>-</del>	
36	составляющей средней скорости ветра параллельной основному	число
	составляющей средней скорости ветра параллельной основному направлению ветра)	число

39	Kononyoutuooti, Moytay VV y VV	число
40	Ковариантность между VX и VY Ковариантность между VX и VZ [* ² ]	число
41		ЧИСЛО
	Ковариантность между VY и VZ [x <sup>z</sup> ]	
42	Ковариантность между VX и акустической виртуальной температурой [*	ЧИСЛО
43	1	ЧИСЛО
.0	Ковариантность между VY и акустической виртуальной температурой [/^ ]	
44	V   1	ЧИСЛО
	Ковариантность между VZ и акустической виртуальной температурой [² ^ ]	
45	интенсивность турбулентности X	ЧИСЛО
46	Интенсивность турбулентности Ү	число
47	Интенсивность турбулентности Z	число
48	Скорость при напряжении сдвига [и*]	число
	окороота при напримении одажа (и 1	число
49	Напражение при сприте [г]	число
50	Напряжение при сдвиге [г] Коэффициенттренияо землю [С <sub>D</sub> ]	число
51		число
52	Поток контактного тепла [^н ] Длина Обукова [L]	число
53	Линамическая температура [г* ]	число
54	Динамическая температура [r* ] Ток вертикального импульса [/ <sub>v</sub> ]	
55	Резервный	
56	Резервный	
57	Информация о состоянии (4 байта)	ЦЕЛОЕ
58	Состояние THIES (2 байта)	ЦЕЛОЕ
59	Резервный	
60	Интервал сохранения (определяет временной интервал, в течение которого данные записываются в память усреднения)	ЦЕЛОЕ _число
61	Количество данных в буфере средних значений	ЦЕЛОЕ
62	Ввод аналоговых данных, измеренных на контакте 1	ЧИСЛО
63	Ввод аналоговых данных, измеренных на контакте 4	число
64	Ввод аналоговых данных, измеренных на контакте 3 (ADIO - аналого-цифровой ввод-вывод)	число
65	Ввод аналоговых данных, измеренного эталонного напряжения (9801010)	
66	Резервный	
67	Исключительная или контрольная сумма потока данных	КОНТРОЛЬНА Я СУММА
68	Идентификатор ULTRASONIC	ЦЕЛОЕ
69	Скорость порыва ветра по осям XYZ (смотрите команду GU)	ЧИСЛО
70	Направление порыва ветра (Подъем) (смотрите команду GU)	число
71	Азимут направления ветра (смотрите команду GU)	число

Таблица 7: Измеренные значения и типы данных для пользователей специальной телеграммы 7.4.5.6 Форматы данных

Как уже было описано в разделе **«Доступные измеренные значения и форматы данных»**, каждое значение данных получено из определенного типа. Для измерения типы имеют свое собственное формирование форматирования. Строка форматирования задана после измеренного значения на вводе, строка форматирования и измеренное значение здесь отделены запятой.

Пример:

Команда

OOUTHello World @17,8,2,1@\0d<cr> <cr> означает Возврат каретки (Клавиша ВВОД)

определяет вывод текста «Hello World», с последующей акустической виртуальной температурой (с форматом: 8 символов всего, 2 символа после запятой, со знаком) и перевод на новую строку.

### 7.4.5.6.1 Вывод фиксированных текстов

ULTRASONIC имеет внутренний формат данных TEXT, который одновременно является наиболее простым и универсальным форматом данных. Он используется для вывода фиксированных текстов при выводе телеграммы. Формат данных не требует дальнейших символов управления форматом. Например, команда

00UTnpnBeT Mnp\0d<cr>

определяет вывод

телеграммы

В пределах данного типа данных все символы ASCII доступны через ключевой символ '\' . Тем не менее, необходимо помнить, что код ASCII определяется двумя символами в шестнадцитиричном формате. Ввод

00UT\41

, таким образом, генерирует A при выходе. Ключевой символ \ был введен для включения в телеграмму таких символов, как STX, ETX, CR. Ввод

00UA\0d

Прилагает к телеграмме подачу строки.

Постоянный текст может быть размещен в любом месте определения телеграммы (он, конечно, не должен прерывать форматирование данных другого типа). Например, возможно следующее определение:

 $00UTWV = @12,6,2@WD = @13,3@\od<cr> <cr> означает возврат регистра (Ввести ключ). Возможна следующая строка выведенного сообщения:$ 

WV = 000.06 WD = 210

## 7.4.5.6.2 Формат данных WHOLE\_NUMBER

Целое число - это число, которое выводится без десятичной запятой. Он также может включать знак или/и шестнадцатиричный формат.

Формат:

@'Измеренное значение'. 'Количество

символов', 'Формат' @ С

результатом измерения:.. см. Таблица 7: Результат измерения и типы данных для телеграммы пользователя.

Количество символов: Количество символов выходных данных,

включая любой знак

Формат: Формат показанных чисел

0: без знака и десятичной запятой1: со знаком и десятичной запятой

2: без знака и

шестнадцитиричным

форматом

3: со знаком и шестнадцитиричным

форматом

Количество символов и 'Формат' не должны определяться; в данном случае они заполняются значением '3' (Количество символов) и '0' (Формат).

Пример 1:

Выводит интервал хранения в трех местах без знака. (Только при усредненном включении дисплей не равен нулю)

Пример 2:

00ut@54,3,2@h\0d<cr> <cr> означает возврат регистра (Ввести ключ)

Выводит интервал хранения в трех местах без знака как шестидесятиричное значение. (Только при усредненном включении дисплей не равен нулю)

# 7.4.5.6.3 **Формат данных NUMBER**

Число с плавающей запятой известно как число. Оно форматируется как WHOLE\_NUMBER с дополнением, так что после десятичной запятой может стоять знак. Формат:

@Результат измерерния'. 'Количество символов', '

Дсятичный знак', 'Формат'@ с

Результатом измерения: смотрите **Таблицу 7: Результаты измерения и типы данных для телеграмм пользователей** 

Количество символов: Количество выходных знаков, включая десятичные запятые и любые десятичные знаки': Количество десятичных знаков

Формат: Формат показанных цифр

0: без знака и десятичной запятой 1: со знаком и десятичной запятой

2: без знака и шестнадцитиричным

форматом

3: со знаком и шестнадцитиричным

форматом

Количество символов, десятичных знаков и 'Формат' не должен определяться; в данном случае они перекрываются значением '3' (Количество символов) '0'

(Десятичные знаки) и '0' (Формат).

Пример 1:

Вывод направления ветра без трех знаков перед десятичной запятой, после запятой и в десятичном формате нет знаков.

# 7.4.5.6.4 **Формат данных СНЕСК\_SUM**

Формат данных CHECK\_SUM поддерживает расчет проверки суммы на основе побайтового исключения ИЛИ ссылки. CHECK SUM имеет следующий формат:

@61,Первый,'Последний', 'Количество

символов', 'Формат'@ с

61: Определением измеренных значений для проверки суммы EXOR Первый: Количество символов, при которых начинается генерация

проверки суммы. Этот символ включается в расчет (метод подсчета начинается с 0) Последний: Количество символов, при которых заканчивается генерация проверки

суммы. Этот символ не включается в расчет.

Количество символов: Количество выведенных символов, включая любой знак Формат:

Формат показанных цифр

0: без знака и десятичной запятой 1: со знаком и десятичной запятой

2: без знака и шестнадцитиричным

форматом

3: со знаком и шестнадцитиричным

форматом

# Пример 1:

С постоянным текстом 'AABBCC' проверка суммы генерируется при помощи символов ВВ. Вывод в шестнадцитиричном формате с 2 символами:

00UTAABBCC XOR=@61,2,4,2,2@h\0d<cr> <cr> означает возврат регистра

(Ввести ключ) Вывод

# AABBCC XOR=00h

Ссылка XOR на два идентичных символа всегда 0. Пример 2:

С постоянным текстом 'AABBCC' проверка суммы генерируется при помощи символа 'B'. Вывод в шестнадцитиричном формате с 2 символами:

00UTAABBCC XOR=@61,2,3,2,2@h\0d<cr> <cr> означает возврат регистра (Ввести ключ) Вывод

AABBCC XOR=42h

Проверка значений суммы длится 42 часа. Значение ASCII 42 часа - 'B', что означает символ, который подлежит самопроверке.

# 7.4.6 Информация о статусе

В In the ULTRASONIC доступно два различных вида байтовых статуса:

- общая информация о статусе
- · THIES статус

THIES статус является производным от общей информации о статусе. Структура значений статуса описана ниже

# 7.4.6.1 Информация о настраиваемом состоянии

Настраиваемое состояние имеет поразрядную структуру. Отдельные биты состояния имеют следующие значения:

Бит 0 Общая неисправность Время усреднения < 10сек Время Ошибка возникает, если в течен сек нельзя было определить ни новые Время усреднения >= 10сек Осодержится менее 50 измерения 10 сек, в буфере усреднения до сех, в буфере усреднения до сех об усреднения до сех об усреднения до сех об усреднения до сех об усреднения в сем условиям.  Бит 1 Вит 2 Нагревание Всегда равен нулю Всегда разполнено ВТ, отсутствие измерения. Ви указывают на уровень заполнения буфера усреднавочном формате.  Определяет заполненную память усреднения включения всех негования в потом нагревания в потом	і Функц
усреднения >= 10сек  Скорости измерений, равной 1 с содержится менее 50 измерени Пример: Если время усреднени 10 сек, вбуфере усреднения до содержаться 5 измеренных Римии.  Бит 1  Критерий  Нагревания  Доступен, если критерий включения нагревания соответся всем условиям.  Бит 2  Нагревание  Всем условиям.  Бит 3  Отложенный  Всегда равен нулю  Включается, когда возникает статическая неисправность длительное нарушение ВТ, отсутствие измеренных вели 1мин)  Бит 8  Используемая Бит 9  Бит 10  Бит 11  Определяет заполненную память усреднения. Би указывают на уровень заполнения буфера усредн двоичном формате.  0: буфер 0< x < 1/16 1: буфер 1/8 < x < заполнен 1/4 4 1/4< x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнен 1/4 4 1/4< x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнен буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнен	·
Всегда равен нулю  Бит 2 Нагревания  Бит 3 Отложенный  Бит 4 Статическая неисправность длительное нарушение ВТ, отсутствие измеренных вели 1мин)  Бит 5 Бит 7 Отложенный  Бит 7 Отложенный  Бит 8 Используемая память усреднения  Бит 10  Бит 11  Определяет заполненную память усреднения  Бит 11  Определяет заполненную память усреднения. Би указывают на уровень заполнения буфера усредн двоичном формате.  0: буфер 0< x < 1/16 1: буфер 1/8 < x < заполнено 1/4 4 1/4< x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнен буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнен буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнен	
Бит 2 Нагревание  Бит 3 Отложенный Всегда равен нулю  Бит 4 Статическая неисправность длительное нарушение ВТ, отсутствие измеренных вели 1мин)  Бит 5 Бит 7 Отложенный Всегда равен нулю  Бит 8 Используемая  Бит 9 память  Бит 10 Усреднения  Бит 11 Определяет заполненную память усреднения. Би указывают на уровень заполнения буфера усредн двоичном формате.  0: буфер 0< x < 1/16 1: буфер 1/8 < x < заполнено 1/8 2: бу < x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнен буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < запо	1 -
Бит 3         Отложенный         Всегда равен нулю           Бит 4         Статическая неисправность длительное нарушение ВТ, отсутствие измеренных вели 1мин)           Бит 5 Бит 7         Отложенный Всегда равен нулю           Бит 8         Используемая Память усреднения           Бит 10         Усреднения           Бит 11         Определяет заполненную память усреднения. Би указывают на уровень заполнения буфера усредн двоичном формате.           0: буфер 0 < x < 1/16 1: буфер 1/8 < x < заполнено 1/8 2: бу < x < заполнено 3/16 3: буфер 3/16 < x < заполнено 1/4 4 1/4	Нагре
неисправность длительное нарушение ВТ, отсутствие измеренных вели 1мин)  Бит 5 Бит 7 Отложенный Всегда равен нулю  Бит 9 Память усреднения  Бит 10 Определяет заполненную память усреднения. Би указывают на уровень заполнения буфера усреднения двоичном формате.  О: буфер 0< x < 1/16 1: буфер 1/8 < x < заполнено 1/4 4 1/4< x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 / x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено 7	
Бит 8	
Бит 9  Бит 10  Бит 11  Определяет заполненную память усреднения. Би указывают на уровень заполнения буфера усредне двоичном формате.  0: буфер 0< x < 1/16 1: буфер 1/8 < x < заполнено 1/8 2: бу < x < заполнено 3/16 3: буфер 3/16 < x < заполнено 1/4 4 1/4< x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено 5/16 5: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнено 5/16 5: буф	7 Отлох
Бит 10  Определяет заполненную память усреднения. Би указывают на уровень заполнения буфера усреднения двоичном формате.  0: буфер 0< x < 1/16 1: буфер 1/8 < x < заполнено 1/8 2: бу < x < заполнено 3/16 3: буфер 3/16 < x < заполнено 1/4 4 1/4< x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < запо	Испол
Бит 11  Определяет заполненную память усреднения. Би указывают на уровень заполнения буфера усредн двоичном формате.  0: буфер 0< x < 1/16 1: буфер 1/8 < x < заполнено 1/8 2: бу < x < заполнено 3/16 3: буфер 3/16 < x < заполнено 1/4 4 1/4< x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнен	-
Определяет заполненную память усреднения. Би указывают на уровень заполнения буфера усредне двоичном формате.  0: буфер 0< x < 1/16 1: буфер 1/8 < x < заполнено 1/8 2: бу < x < заполнено 3/16 3: буфер 3/16 < x < заполнено 1/4 4 1/4< x < заполнено 5/16 5: буфер 5/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 < x < заполнено буфер 3/8 < x < заполнено 7/16 7: буфер 7/16 / x < заполнено 7/16	усред
5/8 10: буфер 5/8 < x < заполнено 11/16 11: буфер 11/ <sup>2</sup> заполнено 3/4 12: буфер 3/4 < x < заполнено 13/16 13 13/16 < x < заполнено 7/8 14: буфер 7/8 < x < заполнено 1	
buffer 15/16 < x < заполнено 1 Бит 12Бит Отложенный Всегда равен нулю	Отлох
15 Бит 16Бит _3J Отложенный Всегда равен нулю	

# 7.4.6.2 THIES статус

Статус THIES имеет поразрядную . Отдельные биты состояния имеют следующие значения:

Номер бита Функция Описание

	Общая	Время усреднения < 10сек	Ошибка возникает, если в течение 10 сек
	неисправность		нельзя было определить никакие новые значения.
		Время усреднения >= 10сек	Ошибка возникает, если на основе скорости измерений, равной 1 сек, содержится менее 50 измерений. Пример: Если время усреднения равно 10 сек, в буфере усреднения должно содержаться 5 измеренных величин.
Бит 1	Используемая		
Бит 2	память		
Бит 3	усреднения		
			память усреднения. Биты 1-3 указывают на
		0: буфер 0< x < 1/8 1: буфе заполнено 3/8 3: буфер 3/8 4: буфер <sup>л</sup> <b>A</b> < x < заполнено буфер 3/4 < x < заполнено	ра усреднения в двоичном формате. ер 1/8 < x < заполнено 1/4 2: буфер 1/4 < x < 8 < x < заполнено М> о 5/8 5: буфер 5/8 < x < заполнено 3/4 6: 7/8 7: буфер 7/8 < x < заполнено 1
Бит 4 Бит 5	Отложенный	0: буфер 0< x < 1/8 1: буфе заполнено 3/8 3: буфер 3/8 4: буфер <b>//A</b> < x < заполнено	ер 1/8 < x < заполнено 1/4 2: буфер 1/4 < x < 8 < x < заполнено М> о 5/8 5: буфер 5/8 < x < заполнено 3/4 6:
Бит 4 Бит 5	Отложенный Статическая неисправность	0: буфер 0< x < 1/8 1: буфе заполнено 3/8 3: буфер 3/8 4: буфер <sup>л</sup> <b>A</b> < x < заполнено буфер 3/4 < x < заполнено Всегда равен нулю Включается, когда возника	ер 1/8 < x < заполнено 1/4 2: буфер 1/4 < x < 8 < x < заполнено М> о 5/8 5: буфер 5/8 < x < заполнено 3/4 6:
Бит 4 Бит 5 Бит 6	Статическая	0: буфер 0< x < 1/8 1: буфе заполнено 3/8 3: буфер 3/8 4: буфер <sup>л</sup> <b>A</b> < x < заполнено буфер 3/4 < x < заполнено Всегда равен нулю  Включается, когда возника длительное нарушение ВТ	ер 1/8 < x < заполнено 1/4 2: буфер 1/4 < x < 8 < x < заполнено М> о 5/8 5: буфер 5/8 < x < заполнено 3/4 6: 7/8 7: буфер 7/8 < x < заполнено 1

# 7.4.6.3 Информация о состоянии в формате Bavaria Hesse

Отдельные виды рабочего состояния и ошибок генерируются командным процессором Bavaria Hesse . Они имеют следующую структуру:

# Рабочее состояние Bavaria Hesse:

Номер бита	Функция	Описание
Бит 0		Всегда равен нулю
Бит 1 Бит 2 Бит 3	Используемая память усреднения	Определяетзаполненную память усреднения. Биты 1-3 указывают на уровень заполнения буфера усреднения в двоичном формате.  0: буфер 0< x < 1/8  1: буфер 1/8 < x < заполнено 1/4  2: буфер 1/4 < x < заполнено 3/8  3 буфер 3/8 < x < заполнено 5/8  5: буфер 5/8 < x < заполнено 3/4  6: буфер 3/4 < x < заполнено 7/8
Бит 4	Отложенный	Всегдаравен нулю
Бит 5	Критерий нагревания	Доступен, если критерий включения нагревания соответствует всем условиям.
Бит 6	Нагревание	Доступен при включенном нагревании.
Бит 7	Отложенный	Всегда равен нулю

### Состояние ошибки Bavaria Hesse:

Номер бита	Функция	Описание	
Бит 0	Общая неисправность	Время усреднения < 10се	к Ошибка возникает, если в течение 10 сек нельзя было определить никакие новые значения.
		Время усреднения >= 10сек	Ошибка возникает, если на основе скорости измерений, равной 1 сек, содержится менее 50 измерений. Пример: Если время усреднения равно 10 сек, в буфере усреднения должно содержаться 5 измеренных величин.
Бит 1	Статическая неисправность		ает статическая неисправность, т.е. Т, отсутствие измеренных величин. (> 1мин)
Бит 27	Отложенный	Всегда равен нулю	

# 7.5 Характеристики в исключительных обстоятельствах

Анемометр ULTRASONIC оснащен высокоэффективной системой внутреннего обнаружения и устранения неисправностей. Это позволяет обнаружить неправильно измеренные значения с помощью истории и отменить их.

Однако она не исключает то, что не возникнет ситуации, при которой получение новых данных будет невозможно. В этом случае ошибка бита устанавливается в статусе значений и определенное значение выводится на аналоговые устройства вывода.

Основным правилом является то, что измеренные величины всегда действительны и могут интерпретироваться целевой системой (если только не возникает конкретной ошибки блока данных). Однако в случае ошибки, данные могут оказаться «устаревшими», т.е. они не обновляются в течение определенного промежутка времени и замораживаются. Тогда биты ошибки и аналоговые устройства вывода устанавливаются на определенное значение. Если сообщение о конкретной ошибке определяется с помощью серийного блока данных, он является устройством вывода.

Если параметр RF не равен нулю, анемометр ULTRASONIC выполняет перезагрузку, в случае недействительности измеренных величин, полученных во время простоя, см. Команда RF.

# 7.5.1 Вслучае ошибки:

**Ошибка может возникнуть при следующих обстоятельствах:** 

Ошиска может возпикну	ть при следующих оостоятельствах.
Броим убродиония	Ошибка возникает, если в течение 10 сек нельзя было определить какие-либо новые значения.
Время усреднения >= 10сек	
,	Ошибка возникает, если на основе скорости измерений, равной 1 сек, содержится менее 50 измерений. Пример: Если время усреднения равно 10 сек, в буфере усреднения должно содержаться 5 измеренных величин.

### 7.5.2 Характеристики аналоговых устройств вывода

Если аналоговые устройства вывода активны, в случае ошибки они переключаются на минимальное или максимальное значение. Параметр El определяет какое из двух значений является устройством вывода, см. Команда El.

**7.5.3 Характеристики устройства вывода блока данных для срочной передачи** В случае ошибки, она выводится на соответствующем блоке данных. Параллельно информация об ошибке появляется в байте состояния : см. **Зафиксированные форматы блока данных.** 

# 7.6 Регулирование нагрева

Чтобы предотвратить устройство от замерзания, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ анемометр оснащен встроенным устройством нагревания для рычага датчика. В стандартном режиме нагревания контролируется состоянием системы. Для получения дополнительной информации см. **Команда НТ**. Если блок управления нагреванием установлен в программном обеспечении, система нагревания включается при соблюдении следующих условий:

Акустическая виртуальная температура <

2°С Непрерывная ошибка измерения > Эсек

Система нагревания выключается после 10 сек, если:

Акустическая виртуальная температура > 7°C Не возникает

ошибки измеренных величин

На включение нагревания может повлиять сигнал PIN3 (ADIO). Соответствующий уровень допускает или предотвращает включение нагревания. Если используется устройство с низким уровнем электропитания (например, работа от аккумулятора), сигнал используется для предотвращения включения нагревания.

Контроль данной функции PIN3 (ADIO) осуществляется с помощью команды АС, см. **Команда НТ** 

# 7.7 Устройство вывода всех системных параметров

Большинство параметров УЛЬТРАЗВУКОВОГО анемометра хранятся на EEPROM. Для вывода всех параметров используется команда SS.

Прежде чем изменять параметры, рекомендуется сделать резервную копию существующих настроек и сохраненить их в текстовом файле, см. также **Команда SS**.

# 7.8 Запрос версии программного обеспечения

Для запроса версии программного обеспечения используется команда SV.

Для более подробной информации см. Команда SV

# 7.9 Режим Bavaria Hesse

Стандартная версия ULTRASONIC содержит командный процессор Bavaria Hesse. Более подробную информацию см. в документах.

Командный процессор Bavaria Hesse включается с использованием команды 00Cl00001, см. также **Команда Cl.** 

Информацию о кодировании, рабочем состоянии и ошибках см. в разделе **Информация о состоянии.** 

Все команды ULTRASONIC также доступны в командном процессоре Bavaria Hesse. Они встроены в команду <CTR B>ST0....<CTRL C>. Например, команда <CTR B>ST000KY00001<CTRL C> используется для включения пользовательского доступа, <CTR B>ST000AM00001<CTRL C> - для регулировки времени усреднения.

Кроме того, в режиме Bavaria Hesse доступны различные комбинации средств измерений, см. **Команда ВН**.

# 7.10 Принудительный повторный запуск

Команда RS может применяться для принудительного повторного запуска ULTRASONIC.

Команды 00KY00001<cr>
00RS00001 <cr>

повторно запустят ULTRASONIC приблизительно через 3 секунды, смотрите также главу Команда RS

# 7.11 Энергосберегающий режим

Сам ULTRASONIC не имеет энергосберегающего режима. Однако он может быть сконфигурирован так, чтобы питание поставлялось ему только в течение ограниченного периода. Приведенные ниже параметры могут применяться для оптимизации:

Переключение на быструю загрузку:

Запуск с параметром 00FB00001 или 00FB00002 предотвратит ULTRASONIC от запуска программы начальной загрузки и ожидания обновления программы.

Сигнал, когда буфер подсчета средних величин заполнен:

PIN3 (ADIO) может быть переключен так, чтобы быть установленным на +5 В, когда буфер подсчета средних величин ULTRASONIC достигнет уровня содержимого > 7/8. Самое кратчайшее время усреднения составляет 600 миллисекунд: смотрите также главу Команда АС, Команда AV

Сигнал может быть применен для отключения ULTRASONIC от подачи напряжения.

Отключен

ие

обогрева-

При <sup>пом</sup>∘Щ<sup>и</sup> команды 00HT00000 обогрев ULTRASONIC полностью отключается, смотрите главу Команда HT.

# 7.12 Программа начальной загрузки

Во всех случаях, когда ULTRASONIC повторно запускается, прибор прежде всего запускает программу начальной загрузки. Функцией этой программы является запуска программы загрузки. Для этого специальная программа, содержащаяся в новом встроенном программном обеспечении, должна быть запущена на подключенном ПК. После идентификации программа загружается, а затем автоматически запускается. Если программа начальной загрузки не узнает свою дистанционную станцию, запускается встроенное программное обеспечение ULTRASONIC. Программа начальной загрузки может быть обойдена, если установлен параметр

00FB00001 или FB00002

# 7.12.1 Программа начальной загрузки Х-модема

Для загрузки нового встроенного программного обеспечения через последовательный интерфейс используется протокол XMODEM CRC с эталонной длиной в 128 байт на пакет. Необходимы ПК и терминальная программа с соответствующей возможностью установки. Программа начальной загрузки с гипер-терминалом Windows и ZOC (V4.11) испытывается и готовится к выпуску.

### Функционирование:

Программа начальной загрузки запускается всегда с 96000 бодами, 8 битами информации, без бита четности, и со стоповым битом (9600,8,N,1). При запуске прибора выводятся следующие данные: версия, используемый Идентификатор и установка дуплексного режима ULTRASONIC. Для повторного запуска прибора без отключения питания применяйте, пожалуйста, команду повторного запуска ,,<id>RS00001".

XModem Loader CRC Version 3.04 Insert 00UP00001 to start bootloader

Для того, чтобы продолжить устанавливать параметры программы начальной загрузки, введите, пожалуйста, команду <id>UP00001 вместе с Идентификатором, в данном примере: 00UP00001. Альтернативно, команда <id>UP00002 может быть передана напрямую, для того, чтобы немедленно начать передачу. Для ввода команды у пользователя имеется 10 минут. Если в течение этого периода времени не введена действительная команда или введена команда <id>UP00000, запускается встроенное программное обеспечение ULTRASONIC. При вводе <id>UP00001 ULTRASONIC возвращается в режим программы

начальной загрузки, где могут быть указаны дополнительные детали. Появляются следующие выводы: use <id>BR000XX to set baudrate use <id>ID

use <id>DM0000X to set duplex mode use <id>UP00000 to cancel upload use <id>UP00002 to start upload

- Коды команд всегда должны быть введены заглавными буквами (при "нормальной" работе буквы нижнего регистра также приемлемы)
- Скорость передачи данных в бодах может быть изменена через команду BR. Все скорости в бодах, содержащие 8 битов информации, являются действительными. Для дополнительных параметров смотрите главу **Команда BR**
- Адрес прибора может быть установлен Идентификатором. Действительные значения находятся в диапазоне 0 <= ID <= 99.
- Дуплексный режим изменяется командой BD. <id>DM00001 полный дуплекс, <id>DM00000 полу-дуплекс.
- Передача программы запускается командой <id>UP00002.
- Командой <id>UP00000 передача программы прекращается, и запускается встроенное программное обеспечение программы управления локальной сетью.

Примечание: Все параметры, которые изменены здесь, являются действительными только в течение периода времени начальной загрузки. Они не изменяют значения в памяти глобальных параметров. После ввода команды <id>UP00002 ULTRASONIC начинает передачу данных путем цикличного отправления знака "С". У пользователя теперь имеется около 30 секунд для запуска программы передачи терминала. Когда программа передачи запускается, передача данных включается защищенной контрольной суммой циклического контроля избыточности. Ошибочные и потерянные пакеты данных автоматически переотправляются, так что полученные данные являются свободными от ошибок.

Только когда двоичные данные полностью имеются на ULTRASONIC, новая программа записывается в память программы. После успешной передачи новая программа запускается автоматически.

Если передача остановлена, ULTRASONIC автоматически запускает имеющееся встроенное программное обеспечение после соответствующего перерыва (20 секунд).

### 7.13 Быстрая загрузка Смотрите

# Энергосберегающий режим 7.14 Правдоподобие

Для выявления неправильно измеренных величин ULTRASONIC предлагает внутреннюю проверку правдоподобия, которая оценивает измеренные величины, используя хронологию. Неверные измеренные значения могут быть вызваны, например, сильным ливнем или инородными телами на протяжении измерения. Если выявлено какое-либо неверно измеренное значение, ULTRASONIC устанавливает свое получение измеренных величин на максимальную скорость. В этом режиме наиболее вероятно получить действительное измеренное значение в условиях отказа (например, дождь). Полная запись данных выполняется теперь приблизительно каждые 4 миллисекунды, используя все 6 датчиков так, чтобы ULTRASONIC выдавал около 285 измеренных величин в секунду.

Для настройки проверки правдоподобия смотрите также главы Команда МD, Команда РС.

## 7.15 Интерактивная помощь

Для краткого описания команд ULTRASONIC имеет Интерактивную помощь, которая предоставляет информацию об отдельных командах. Текст Помощи для команды возвращается вводом команды и знака '?'. Если введена команда

00?? <cr> <cr> stands for Carriage Return (Enter key),

ULTRASONIC просмотрит все команды в соответствующем разделе Помощи.

Например:

Помощь с установкой скорости передачи информации в бодах должна быть вызвана, смотрите главу **Команда BR**.

С командой

00BR?<cr> <cr> stands for Carriage Return (Enter key)

ULTRASONIC предоставляет следующий ответ:

BR: Установлена / получена Скорость передачи информации в бодах

0 -> зарезервировано	10 -> 1200 7E1
1 -> зарезервировано	11 -> 1200 7E1
2 -> 1200 8N1	12 -> 4800 7E1
3 -> 2400 8N1	13 -> 9600 7E1
4 -> 4800 8N1	14 -> 19200 7E1
5 -> 9600 8N1	15 -> 38400 7E1
6 -> 19200 8N1	16 -> 57600 7E1
7 -> 38400 8N1	17 ->115200 7E1
8 -> 57600 8N1	
9 ->115200 8N1	

# 8 Задание конфигурации ультразвукового анемометра Потребителем

Ультразвуковой анемометр настраивается на заводе-изготовителе до отправки потребителю.

Настройка описана на добавочном листе "Настройка на заводе".

Для потребителя возможно изменить заводские настройки Ультразвукового анемометра или приспособить его к новым требованиям. При этом следует иметь в виду, что при изменении настроек номер заказа, присвоенный на заводе, больше не сможет помочь при идентификации.

Анемометру 3D может быть задана конфигурация через его последовательный интерфейс данных с применением команд.

Смотрите главу

- Режим доступа (Команда КҮ)
- Перечень команд

Любая стандартная программа терминала, такая как "Procomm", "Telix" или программа терминала Windows (например, Гипер-Терминал) может использоваться для этой цели.

## Рекомендация:

После выполнения конфигурации дополните добавочный лист "Настройка на заводе" и также отправьте его изготовителю на случай технического обслуживания или ремонта.

# 8.1 Хранение данных настроенных параметров

ULTRASONIC может хранить внутри три полных набора данных настроенных параметров. По командам SP и RP полные наборы параметров хранятся, соответственно, как считываемые из памяти и применяемые. Наборы параметров хранятся, например, в случае, когда должны проводиться испытания с различными настройками приборов (например, для различных определяемых пользователем телеграмм). Когда выполнена конфигурация с определяемой пользователем телеграммой, она может быть сохранена и другая конфигурация может быть выполнена. Она также может быть сохранена. Теперь пользователь может делать выбор из хранящихся конфигураций при загрузке соответствующей конфигурации.

По команде 00SP0001, например, все параметры хранятся в буфере '1'. По команде 00RP00001 все параметры считываются и применяются системой. После обратной считки данных из буфера по **Команде RP** запуск системы выполняется автоматически, смотрите также главу **Команда SP**.

Буфер с индексом '0' содержит все доставленные значения и не может быть перезаписан.

## 8.2 Создание условий доставки

Набор данных параметров после доставки хранится в наборе данных параметров 'O'. По вызову 00RP00000 прибор устанавливается в состояние доставки. После считывания запуск системы выполняется автоматически.

### 8.3 Управление информацией пользователя

Данный прибор предоставляет буфер данных из 32 текстов с 32 знаками в каждом, где может храниться любой текст. Этот буфер управляется командой UD. Форматом ввода является с

00Udn,xxxx

n: индекс 1 ..32

хххх: текст максимальной длиной в 32 знака

Сохранение информации

пользователя: Команда

00UD1, THIES ULTRASONIC

сохраняет текст 'THIES ULTRASONIC' в первой позиции данных. Запрос 00UD1 предоставляет результат

01: THIES ULTRASONIC.

Во время запроса номер набора данных всегда включается в вывод для того, чтобы позволить произвести выборочные изменения.

# Запро

С

0

- 0 отражает все заданные пользователем тексты,
- U например 01: THIES ULTRASONIC 03: смонтировано в G
- ttingen

## Удаление определений

Наборы данных должны удаляться по-отдельности. Для этой цели требуется номер набора данных с последующей запятой. Ввод

00UD3,

удаляет текст в позиции 3.

9 Краткий перечень команд

	Команда	Описание
оманда АА	<id>AA<para5></para5></id>	Функции для PIN1
Соманда АВ	<id>AB<para5></para5></id>	Функции для PIN4
Соманда АС	<id>AC<para5></para5></id>	Функции для PIN3 (ADIO)
Команда AG	<id>AG<para5></para5></id>	Группы значений аналоговых выходных данных
<b>Соманда АМ</b>	<id>AM<para5></para5></id>	Выбор метода усреднения (Средний режим)
Соманда AN Соманда AR	<id>AN<para5> <id>AR<para5></para5></id></para5></id>	Режим аналоговых выходных данных (Аналоговый вывод) Масштабирование аналоговых выходных данных о скорости ветра (Аналоговый диапазо
(оманда AS	<id>AS<para5></para5></id>	Установка аналоговых выходных данных на фиксированное значение
Команда АТ	<id>AT<para5></para5></id>	Проверка аналоговых входных/выходных данных
Команда AV	<id>AV<para5></para5></id>	Время усреднения (Среднее)
Команда AU	<id>AU<para5></para5></id>	Обновление аналоговых входных данных
Команда АҮ	<id>AY<para5></para5></id>	Масштабирование минимального значения для аналогового входа PIN1
Соманда AZ	<id>AZ<para5></para5></id>	Масштабирование максимального значения для аналогового входа PIN1
оманда ВН	<id>BH<para5></para5></id>	Выбирает адреса измерительного прибора Bavaria Hesse
Соманда BL	<id>BL<para5></para5></id>	Возвращает версию программы начальной загрузки
 Команда ВР	<id>BP<para5></para5></id>	Время для предварительного запуска в пакетном режиме
Команда BR	<id>BR<para5></para5></id>	Выбор скорости передачи в бодах (Скорость передачи в бодах)
Команда BT	<id>BT<para5></para5></id>	Установка оконечного резистора шины
оманда BS	<id>BS<para5></para5></id>	Диапазон буфера в пакетном режиме
оманда ВХ	<id>BX<para5></para5></id>	Выбор скорости передачи в бодах (Расширение скорости передачи в бодах)
оманда ВҮ	<id>BY<para5></para5></id>	Масштабирование минимального значения для аналогового входа PIN4
оманда ВТ Оманда ВZ	<id>BZ<para5></para5></id>	Масштабирование максимального значения для аналогового входа PIN4
оманда СА	<id>CA<para5></para5></id>	Значение корректировки для аналоговых выходных данных в 0,1 на тысячу
оманда СВ	<id>CB<para5></para5></id>	Значение корректировки для аналоговых выходных данных (коррекция смещения)
оманда СІ	<id>CI<para5></para5></id>	Выбирает Команду-переводчик (Команда-переводчик)
оманда СО	<id>CO<para5></para5></id>	Переключает включение/выключение вычисления ковариаций
оманда СҮ	<id>CY<para5></para5></id>	Масштабирование минимального значения для аналогового входа PIN3 (ADIO)
оманда СТ Соманда СZ	<id>CZ<para5></para5></id>	Масштабирование максимального значения для аналогового входа PIN3 (ADIO)
оманда DA	<id>DA<para5></para5></id>	Запрос данных в Команде-переводчике Bavaria Hesse
оманда DE	<id>DE<para5></para5></id>	Стандартное отклонение (Отклонение)
к <u>оманда DE</u> Команда DF	<id>DF<para5></para5></id>	Установка первоначальных значений (Значения по умолчанию)
команда DP Команда DM	<id>DM<para5></para5></id>	установка первоначальных значении (значения по умолчанию)  Дуплексный режим
команда DW Команда DV	<id>DV<para5></para5></id>	дуплексный режим  Версия прибора, информация о дате - времени встроенного программного обеспечения
оманда Б <b>у</b> Соманда ЕІ	<id>El<para5></para5></id>	Аналоговое значение в случае ошибки (Перестановка ошибки)
оманда Ет Соманда FB	<id>FB<para5></para5></id>	
оманда РВ Соманда GU	<id>GU<para5></para5></id>	Быстрая загрузка Максимальное значение WV и WD в усредняющем буфере (получение порыва ветра)
оманда <u>55                                   </u>	<id>HT<para5></para5></id>	Управление обогревом (Обогрев)
оманда ITI оманда ID	<id>ID<para5></para5></id>	Идентификатор ULTRASONIC
оманда ID Соманда КҮ	<id>KY<para5></para5></id>	
<u>оманда Кт</u> оманда МА	<id>MA&gt;para5&gt;</id>	Режим доступа (Ключ) Автоматическая регулировка полученного измеренного значения (Автоматическое МЧМРПРНМР1
Команда MD	<id>MD&gt;para5&gt;</id>	Интервал измерения(Задержка измерения)
(оманда NC	<id>NC<para5></para5></id>	Поправка на север (Поправка на север)
оманда ОН	<id>OH<para5></para5></id>	Запрос об часах работы счетчика
команда ОК	<id>OR<para5></para5></id>	Интервал вывода телеграммы (Соотношение вывода)
команда ОК Команда ОЅ	<id>OS<para5></para5></id>	Масштабирование вывода скорости ветра (Масштабирование вывода)
<u>команда ОС</u> Команда РС	<id>PC<para5></para5></id>	Тест на правдоподобие (Проверка правдоподобия)
оманда PR	<id>PR<para5></para5></id>	Время периодического приема (Время приема)

Команда РТ	<id>PT<para5></para5></id>	Время периодической отправки (Время периодической передачи)
Команда RC	<id>RC<para5></para5></id>	Коэффициент коррекции считываемых аналоговых значений
Команда RD	<id>RD<para5></para5></id>	Задержанный ответ (Задержка ответа)
Команда RF	<id>RF<para5></para5></id>	Повторный запуск с недействительным измеренным значением
Команда RP	<id>RP<para5></para5></id>	Набор данных считанных параметров
Команда RS	<id>RS<para5></para5></id>	Повторный запуск ULTRASONIC (Сброс)
Команда SH	<id>SH<para5></para5></id>	Серийный номер (Старшее слово) (Старшее слово серийного номера)
Команда SL	<id>SH<para5></para5></id>	Серийный номер (Младшее слово) (Младшее слово серийного номера)
Команда SC	<id>SC<para5></para5></id>	Минимальное значение аналоговых выводов (Текущий запуск)
Команда SP	<id>SP<para5></para5></id>	Набор данных сохраненных параметров (Сохранение параметров)
Команда SS	<id>SS<para5></para5></id>	Состояние системы (Состояние системы)
Команда SV	<id>SV<para5></para5></id>	Версия программного обеспечения (Версия программного обеспечения)
Команда ТВ	<id>TB<para5></para5></id>	Задает выводящиеся данные телеграммы после измерения пакета
Команда ТС	<id>TC<para5></para5></id>	Коррекция температуры (Коррекция температуры)
Команда TR	<id>TR<para5></para5></id>	Запрос телеграммы (Запрос на передачу)
Команда TT	<id>TT<para5></para5></id>	Автономный вывод телеграммы (Передача телеграммы)
Команда UA	<id>UA<para5></para5></id>	Добавление определений в заданную пользователем телеграмму (Добавление позиций в телеграмму пользователя)
Команда UD	<id>UD,<para5></para5></id>	Заданный пользователем текст (Данные пользователя)
Команда UR	<id>UR<para5></para5></id>	Удаление одного или более определений в конце заданной пользователем телеграммы (Удаление позиций из телеграммы пользователя)
Команда US	<id>US<para5></para5></id>	Сохранение определения заданной пользователем телеграммы (Сохранение телеграммы пользователя)
Команда UT	<id>UT<para5></para5></id>	Заданная пользователем телеграмма (Телеграмма пользователя)
Команда VC	<id>VC<para5></para5></id>	Коррекция постоянной скорости (Коррекция скорости)
Команда VT	<id>VT<para5></para5></id>	Коррекция скорости в зависимости от угла (Таблица скорости)
Команда XI	<id>XI<para5></para5></id>	Внешний Идентификатор (Внешний Идентификатор)

# 10.Список команд

# Команда АА

T<id>AA<para5> Функции для PIN1 Режим: Пользовательский режим

Описание: Устранавливает режим для PIN1. Значения этого параметра могут быть

изменены только если ULTRASONIC переключен в поочередный двухсторонний режим (смотрите **Команду DM**). Для сигнальной линии PIN1 установлены следующие функции:

### Описание параметра:

0: Аналоговый входной сигнал не используется. Возможно включение полного двухстороннего режима (смотрите **Команду DM**)

1: PIN1 используется для аналогового ввода.Величина аналогового напряжения PIN1 считывается за цикл системой во время цифрового преобразования. Величина аналогового выхода скорости ветра (WV) отключена (смотрите **Команду AN**). С максимальным входным напряжением 10.0BV, численная выходная величина составляет 65536 (16бит) с разрешением с разрешением 152ppm.

Необходимое условие этого режима - полудуплексный режим (смотрите **Команду DM**)

2:Самодиагностика аналогового выходного сигнала скорости ветра В этом состоянии аналоговый выходной сигнал скорости ветра считывается через аналоговый входной сигнал. Необходимое условие -аналоговый выходной силнал скорости ветра переключен на выходное напряжение. (смотрите Команду AN)

PIN1 не нужно соединять с внешней стороны. Аналоговые величины выводятся ULTRASONIC и вводятся вновь. Аналоговая величина напряжения WV/RXD - подвергается цифровому преобразованию циклически и затем считывается системой Считывание цифровой величины может быть выведено через пользовательствий блок срочной передачи (смотрите Пользовательский блок данных для срочной передачи). Необходимым условием этого режима является поочередный двухсторонний режим (смотрите Команду DM)

3: Аналоговый выходной сигнал скорости ветра по азимуту - это выходной сигнал при AN != **2**, смотрите **Команду AN** 4: Вводные данные используются как SONIC ID (Бит 0). Если выбран

режин в котором ULTRASONIC получает свой ID внешние линии, данный PIN должен быть сконфигурирован следующим образом 00AA00004.(CMOTpnTe также Команду XI)

При использовании команд AA, AB и AC, параметр AN не должен быть переключен на to two!!! Смотрите также **Команду AN**.

Диапазон величин: 00000..00004

Первоначальная величина: 00000

### Команда АВ

T<id>AB<para5> Функции для PIN 4 Режим: Режим пользователя

Description: Установите этот режим для PIN 4. Значение этого параметра можно изменить

только если ULTRASONIC находится в поочередном двухстороннем режиме (смотрите **Команду DM**). Для линии сигнала PIN4 установлена следующая

функция:

#### Описание параметра:

0: Сигнал не используется. Возможно включение полного дуплексного режима (смотрите **Команду DM**)

1: PIN4 используется в качестве аналогового устройства ввода. Величина аналогового напряжения на PIN **4**считывается циклически системой во время цифрового преобразования.

Величина аналогового выходного сигнала для WD отключена (смотрите **Команду AN**)

Необходимое условие для этого режима - полудуплексный режим ( смотрите **Команду DM**))

При максимальном напряжении на входе 10.0 В, цифровая величина выходного сигнала составляет 65536 (16 Бит) с разрешением 152 ppm.

2: Самотестирование выходного сигнала направления ветра

В этом состоянии, аналоговый выходной сигнал направления ветра повторно считывается через аналоговый входной сигнал. Необходимое условие - аналоговый выходной сигнал направления ветра переключен на выходное напряжение, (смотрите **Команду AN**).

PIN4 не нужно соединять с внешней стороны. Аналоговые величины выводятся ULTRASONIC, и вводятся повторно. Значение цифровой величины может быть выведено через пользовательский блок данных для скорой передачи (Пользовательский блок данных для срочной передачи). Необходимым условием для этого режима является полудуплексный режим (смотрите Команду DM)

3: Аналоговый выходной сигнал направления ветра по азимуту - выходной сигнал при AN != 2, смотрите **Команду AN** 4: Вводный сигнал используется в качестве SONIC ID (Бит 1).

Если выбран режим в котором ULTRASONIC получает свой ID через внешнюю линию, этот PIN должен быть сконфигурирован следующим образом:

00AB**00004.** (смотрите также **Команду XI**)

При применении команд AA, AB и AC, параметр AN не должен быть переключен на значение 2!!! Смотрите также **Команду AN** 

Диапазон величин: 00000..00004

Первоначальная величина: 00000

12: Как для 8) с дополнительным 10k нагрузочным резистором для

# Команда $\mathbf{AC}^{12}$ :

T<id>AC<para5> Функции для PIN3 (ADIO)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Устанавливает режим для PIN3 (ADIO). Также он может быть переключен для

аналогового ввода, цифрового ввода или вывода. Функции PIN3 (ADIO) не

зависят от активации дуплксного режима.

### Описание параметра:

0: Сигнал не используется.

1: PIN используется для аналогового ввода. Величина аналогового напряжения считывается системой циклически.

При максимальном напряджении на входе 10.0 В, цифровая величина выходного сигнала составляет 65535 с разрешением 16

Бит npnMepHOl5ppm

2:Резерв

3: Аналоговый выходной сигнал акустической виртуальной температуры. Выходной сигнал при AN!= 2, смотрите **Команду AN**.

4: Вводный сигнал используется в качестве SONIC ID (Бит 2). Если выбран режим в котором ULTRASONIC получает свой ID через внешние линии, этот PIN должен быть сконфирурирован следующим образом:

00AC00004.(СМОТрпТе также Команду XI)

5: PIN переключен для цифрового вывода. Вывод установлен на +5В при первоначальном после запуска заполнении усредняющего буфера на 80 и более. Эта функция может быть использована при работе прибора ULTRASONIC без источника напряжения после завершения измерений, смотрите также Режим Экономии энергии

6: PIN3 (ADIO) переключен для цифрового вывода. Вывод

установлен на +5V

8: PIN 3 (ADIO) используется для управления обогревом. Уровень <2V отключает оборев, и уровень > 3V активирует параметризованное управление обогревом, смотрите **Команду HT**.

9: PIN 3 (ADIO) используется для управления обогревом. Уровень <3V отключает обогрев, и уровень > 2V активирует параметризованное управление обогревом, смотрите **Команду HT** 

10: Как для8) с дополнительным 10к нагрузочным резистором для

PIN3 (ADIO)

11: Как для 9) с flononHHTenbHMMIOk нагрузочнымрезистором для PIN3

(ADIO)

PIN3 (ADIO)

13: Как для 9) с дополнительнымЮк нагрузочнымрезистором для PIN3

(ADIO)

14: Начните измерения если PIN 3(ADIO) установлен на 5V. Этот режим может быть использован для синхронного сбора используемых измеренных величин

15: Начните непрерывные измерения если PIN 3 (ADIO) установлен на 5V. Требуемая длительность импульсов <10мсек

16: Начните измерения в режиме ускоренной обработки если PIN 3 (ADIO) установлен на 5V. Требуемая длительность импульсов < Юмсек. Если PIN3 (ADIO) открыт, измерения не проводятся. (Внутренний нагрузочный резистор включен) Если PIN 3 (ADIO) зафиксирован на +5V, режим ускоренной обработки запускается автоматически по окончании предыдущего измерения.

Начните измерения в режиме ускоренной обработки если PIN 3 (ADIO) установлен на AGND. Если PIN3 (ADIO) открыт, измерения не проводятся. (Внутренний нагрузочный резистор включен) Если PIN 3 (ADIO) зафиксирован на AGND, режим ускоренной обработки запускается автоматически по окончании предыдущего измерения..

Диапазон величин:

00000..000017

17:

Первоначальная величина: 00000

# Команда AG

T<id>AG<pага5> Настройка группы аналоговых выходов (Аналоговая группа) Доступ: Режим пользователя

•

Описание: Эта команда определяет значения аналоговой группы, которые являются

выходами к PIN 1, PIN 4, PIN3 (ADIO).

Описание параметра:

0: Выход Vx,Vy,Vz 1: Выход WG,WR,VT

Масштабирование аналоговых выходов зависит от выбранного значения на выходе.

Измеренная величина	Выход	Примечание
Vx,Vy,Vz	-(AR)+(AR)	Смотрите <b>Команду AR</b>
WG,WR	0(AR)	Смотрите <b>Команду AR</b>
VT	-40°C+80°C	Фиксированное масштабирование

Выход Vx,Vy,Vz должен быть отмечен. Для этого, скорость ветра 0 мсек подключается в середине выходного интервала. При выходе 4...20 мA, 0 мсек соответствует силе тока 12 мA.

Диапазон величины: 00000..00001

Первоначальная величина: 00000

**Команда АМ** 12: Как для 8) с дополнительным 10k нагрузочным резистором для

T<id>AM<para5> Выбор метода выведения средней величины (Медот выведения средней величины)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Эта команда может быть использована для выбора типа метода усреднения.

Усреднение может быть векториальным или скалярным: смотрите также Вывод

средней величины.

### Описание параметра:

0: вектриальная средняя скорость и векториальный средний угол 1: скалярная средняя скорость и скалярный средний угол 2: скалярная средняя скорость и векторияальный

средний угол

3: векториальная средняя скорость и скалярный

средний угол

Диапазон величин: 00000..00003

Первоначальная величина: 00000

### Команда AN

T<id>AN<para5> Режим аналогового выхода (Аналоговый выход)

Доступ Режим пользователя

Описание: Устанавливает режим для вывода аналоговой величины. Эта команда может

быть использована для переключения между текущим выводом и выходным напряжением. Любые изменения величины всегда влияют на все выходы PIN1, PIN4 и PIN3 (ADIO) одновременно. Диапазон величин выхода может быть выбран при помощи **Команды SC**. Это либо 0..20мA (0..10В) или 4..20мA (2..10В), смотрите **Команду SC** Команда может быть изменена только при выборе поочередного двухстороннего режима: смотрите **Команду DM**.

При использовании аналогового вывода данных, PIN1, PIN4 и PIN3 (ADIO) должны быть переключены индивидуально так как их необходимо включить во внутренний список для DA преобразования. Интервал для AD/DA преобразований составляет примерно 5 мсек по каждому каналу.

### Описание параметра:

- 0: Напряжение на выходе (с параметрами AA, AB и AC PIN1, PIN4 и PIN3 (ADIO) должны быть переключены на аналоговый вывод по требованию
- 1: Выход по току (с параметрами AA, AB и AC PIN1, PIN4 и PIN3 (ADIO) должны быть переключены на аналоговый вывод по требованию)
- 2: Аналоговый вывод не используется. Внутренний подсчет и вывод этих аналоговых величин отключается полностью при AN=2 установлен и AA=AB=AC=0.

Диапазон величин: 00000..00002

Первоначальная величина: 00000

# Команда AR

<id>AR<para5> Масштабирование аналогового выходного сигнала скорости ветра (Диапазон

аналоговый диапазон)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Определяет диапазон используемый для масштабирования аналогового

выхода скорости ветра. Стандартный ULTRASONIC масштабирует

скорость ветра следующим образом:

0..10В(2..10В) соответствует 0..60мсек соотвественно - 60мсек..60мсек смотрите команду АG. Однако, также может

масштабировать скорость ветра 0..30мсек:

0..10В(2..10В) соответствует 0..30мсек соответственно -30мсек..30мсек смотрите команду АС

Предел диапазона измерений определяет этот параметр. Спецификация производится в мсек.

Описание параметра:

0..100: Определяет предел диапазона измерений скорости ветра (WV).

Для примера если введена команда AR 00045,10V или 20мA соответствует скорости ветра 45мсек.

 Диапазон величин:
 00001..00100

 Первоначальная величина:
 00060

Команда AS

<id>AS<para5> Настраивает аналоговый вывод к определенной величине

Доступ: Режим пользователя

Описание: Устанавливает аналоговый вывод к определенной величине. Величина

устанавливается при настройке внутреннего AD преобразователя. Установка значения 0' для AS деактивирует эту функцию. Функция

используется для настройки прибора.

Диапазон величин: 00000...65535

Первоначальная величина: 0000

Команда АТ

<id>AT<para5> Проверяет аналоговый ввод/выход.

Доступ: Режим пользователя

Описание: Подключает различное напряжение к выходам и считывает их повторно.

Функционирует только в поочередном двухстороннем режиме.

Аналоговый ввод/выход не должен быть подключен.

Диапазон величин: 00000...65535

Первоначальная величина: 0000

Команда AU

<id>AU<para5> Обновление аналоговых входных и выходных сигналов

Доступ: Режим пользователя

Описание: Эта команда используется для определения интервала времени по истечении

которого отбираются аналоговые вводные сигналы и фиксируются выходные сигналы. Параметр определяет интервал между двумя

полными интервалами обновлений в мсек.

Необходимое время преобразования примерно 2.5 мсек для каждого канала. Если параметр AU установлен на 0, то аналоговые вводные/выходные сигналы не отбраются и не обновляются.

Если конфигурация каждого из трех PIN: PIN1, PIN4 и PIN3 (ADIO) может отдельно переключаться для аналогового выхода. Время для преобразования AD по отдельному каналу суммируется здесь.

При использовании аналоговых выходных данных (смотрите **Команду AN**) каналы PIN1, PIN4 используются одновременно и требуют примерно 5 мсек для преобразования.

Пример:

PIN 3 (ADIO) переключен для аналогового ввода.

Интервал для пробоотбора составляет 50 мсек (с AU 00050). Прибор

ULTRASONIC завершает преобразование примерно через Змеек, пр условии

что не подключен другой аналаговый канал.

Диапазон величин: Первоначальная величина: 50 00001..256

### Команда A V

<id>AV<para5> (Среднее) Время усреднения

Доступ: Режим пользователя

Описание: Данная команда используется для обозначения периода по

истечении которого происходит усреднение замеренных значений

ULTRASONIC. Применение времени усреднения является целесообразным во многих случаях, благодаря высокой скорости измерения, доходящей до 4 мсек

ПО

ВЫ			
да	Параметры для AV	Установленное время усреднения	
че	0	Нет установки	
за	1	Время усреднения превышает 1 с	
ме ре	2	Время усреднения превышает 10 с	
НН	3	Время усреднения превышает 60 с	
ЫХ	4	Время усреднения превышает 120 с	
3H	5	Время усреднения превышает 10 мин	
ач ен ий.	660000	Время усреднения превышает n* ЮОмсек, т.е. команда 00AV00025 означает, что	

Описание параметров: Усредненная память Таблица 8: Расчет времени усреднения спомощью параметров команды AV

разработана для выполнения функций памяти выборки. Во время каждого измерения у замеренного значения регистрируется программная часть времени. Среднее значение трафика буфера позволяетхранить в памяти информацию по времени усреднения.

Информация при установке времени усреднения мгновенно сохраняется в памяти. Усреднение значений происходит сразу же, исходя из доступных данных по замеренным значениям.

Если время усреднения установлено как AV00000, то значение времени усреднения должно рассчитываться исходя из выбранного интервала отдачи области значений (см. Команда OR). Время усреднения рассчитывается последующей формуле:

Т [время усреднения равноЮО мсек] = OR/100

Область значений: 00000..60000

Исходное значение: 10

## Команда А Ү

<id>AY<para5> Диапазон наименьшей величины ввода аналоговых данных для PIN 3

Доступ: Режим пользователя

Описание: Замеренные значения аналоговых входов могут рассчитываться

исходя из значений интервала отдачи. Команда АY используется для обозначения выходного значения напряжения на входе, равного 0 Вольт.

Величина параметров команды АҮ рассчитывается по следующей

формуле:

Величина параметра = 30000+заданное значение\*10):

Также см. пункт 7.2.1 и Команда AZ

### Команда АZ

<id>AZ<para5> для PIN 1 Доступ: Описание:

Диапазон наименьшей величины ввода аналоговых данных Режим

пользователя

Замеренные значения аналоговых входов могут рассчитываться исходя из значений интервала отдачи. Команда AZ используется для обозначения выходного значения напряжения на входе, равного 10 Вольт. Величина параметров команды AZ рассчитывается по

следующей формуле:

Величина параметра = 30000+заданное значение\*!0):

### Команда ВН

<id>BH<para5> Доступ: Выбирает адреса измерительного инструмента в Bavaria Hesse

Режим пользователя

комбинации:

Описание:

ULTRASONIC содержит несколько интерпретаторов командного языка. Интерпретатор командного языка THIES активируется при стандартном режиме. Команда CI используется для смены команды интерпретатора (переводчика). При выборе интерпретатора командного языка Bavaria Hesse, замеренные значения направления ветра, его скорости и виртуальной акустической температуры перепроверяются при помощи различных адресов измерительных инструментов. Команда BH указывает на активные адреса измерительных инструментов. Для выбора параметров доступны следующие

### Описание параметров:

Величина параметра	Адрес измерительного инструмента по WV	Адрес измерительного инструмента по WD	Адрес измерительного инструмента по VT
0	11	1	2
1	400	410	4
2	202	201	2
3	11	1	2
4	81	82	83
5	1	2	3

Таблица 9: Адреса измерительных инструментов в интерпретаторе командного языка Bavaria Hesse

### Также см. Команда CI, режим Bavaria Hesse

## Команда BL

<id>BL<pага5> Возвращает версию программного обеспечения от загрузчика операционной системы

Доступ: Справочный режим

Описание: По запросу параметров возвращает версию программного обеспечения

от загрузчика операционной системы.

Для обработки данных конечная версия должна быть кратной 100. Выходное

значение 00BL00300 соответствует версии ПО V3.00.

Номер ,3' означает основную версию ПО, 00 является установленным

обозначением

### Команда ВР

<id>BP<pага5> Обозначает преждевременное срабатывание в режиме ускоренной обработки.

Доступ Режим пользователя

Описание: Устанавливает время период записи данных (мсек) во время

режима ускоренной обработки перед действительным триггерным событием...

Область значений: 00000..65535 Исходное значение: 100 мсек

### Команда BR

<id>BR<para5>

Выбирает скорость передачи данных (в

бодах)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Коммуникация ULTRASONIC может происходить при различной

скорости передачи данных. Диапазон регулирования находится в пределах от 1200 бод до 921 Кбод. Скорость передачи данных можно установить при помощи команд BR и BX. Команда BR устанавливает пределы диапазона скорости передачи данных от 1200 бод до 115300 бод. Команда BX

устанавливает пределы диапазона скорости передачи данных от 230400 бод до 921600 бод. Для команды BR определяют следующие скорости передачи

данных

Описание	1200 бод 8,N,1
параметров: 2:	2400 бод 8,N,1
3:	4800 бод 8,N,1
4:	9600 бод 8,N,1
5:	19200 бод 8,N,1
6:	38400 бод 8,N,1
7:	57600 бод 8,N,1
7. 8:	115200 бод 8,N,1
9:	1200 бод 7,Е,1
10:	2400 бод 7,Е,1
11:	4800 бод 7,Е,1
11. 12:	9600 бод 7,Е,1
13:	19200 бод 7,Е,1
13. 14:	38400 бод 7,Е,1
	57600 бод 7,Е,1
15:	115200 бод 7,Е,1
16:	. : э=э оод - : ;=; :

# Таблица 10: Список скоростей передачи данных, доступных для команды BR

При создании запроса о скорости передачи данных через команду BR, ULTRASONIC выдает последние значения скорости передачи данных, заданные через программу BR или BX.

Область значений: 2..17

Исходное значение: 00005

### Команда BS

<id>BS<pага5> Устанавливает размер буфера в режиме ускоренной обработки

Доступ: Режим пользователя

Описание: При активации режима ускоренной обработки, данный параметр

используется для выбора размера буфера. Максимальный размер буфера включает в себя **40000** полных циклов измерения. Режим ускоренной обработки данных активируется командой 00AC**00016** либо 00AC**00017**, см. **Команда AC**.

Область значений: 1..40000 Исходное значение: 1000

Команда ВТ

<id>BT<para5>

шины

Устанавливает значения для оконечного резистора

Доступ:

Описание: Режим пользователя

Поддерживает коэффицент сопротивления на уровне 100R между каналами TXD+ и TXD-, если активирована команда BT00001. Команда

Область значений: ВТ00000 отключает сопротивление.

Исходное значение: 0...1 0

# Команда ВХ

<id>BX<pага5> Выбор скорости передачи данных (Расширение скорости передачи

данных)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Коммуникация ULTRASONIC может происходить при различной

скорости передачи данных. Диапазон регулирования находится в пределах от 1200 бод до 921 Кбод. Скорость передачи данных можно установить при помощи команд BR и BX. Команда BR устанавливает пределы диапазона скорости передачи данных от 1200 бод до 115300 бод. Команда BX

устанавливает пределы диапазона скорости передачи данных от 230400 бод до 921600 бод. Для команды BR определяют следующие скорости передачи

данных:

Описание параметров:

17:

230400 бод 8,N,1

Разработка программы для расширения скорости передачи данных включает в себя механизм обеспечения безопасности, который не позволяет устанавливать значение скорости передачи данных при помощи команды ВХ, в случае, когда при данной скорости передачи связь не может быть установлена. Стандартная скорость передачи данных у большинства компьютеров находится на уровне 115200 бод. Увеличение скорости передачи данных невозможно. Если скорость передачи данных у ULTRASONIC>115200 Кбод, установить связь с устройством будет невозможно. Для работы с подобными скоростями передачи данных, стандартному компьютеру требуется особая карта расширения.

Для установления расширенной передачи данных на ULTRASONIC следуйте инструкции ниже:

Изменить скорость передачи данных:

101:

Пользователь выбирает новую скорость передачи данных, например, 230400 бод.

ULTRASONIC изменяет свою скорость передачи данных, не сохраняя значение данного параметра.

Пользователь устанавливает на своем компьютере новую скорость передачи данных.

Пользователь повторяет ввод данных для смены скорости передачи данных (см. команды выше) Это становится сигналом для ULTRASONIC о том, что коммуникация осуществляет с новой скоростью передачи данных, и она сохраняет этот параметр.

Если пользователю не удается установить новую скорость передачи, ULTRASONIC нужно перезапустить. Тогда она автоматически выберет последнее заданное значение скорости передачи (в данном случае 9600 бод)

Пример:

00KY00001<cr> Открывает ключ доступа

00BX00103<cr> Скорость передачи данных ULTRASONIC меняется на 921600

бод

Установка скорости передачи данных на компьютере на уровне 921600 бод

00BX00103<cr> Повторите команду. ULTRASONIC сохраняет значение передачи

данных. Заданная скорость передачи данных устанавливается после

каждой перезагрузки..

При создании запроса о скорости передачи данных через команду BX, ULTRASONIC выдает последние значения скорости передачи данных, заданные через команду BR или BX.

Область значений: 101..103

Исходное значение: Команда BR отвечает за

нее, так как Диапазон наименьшей величины ввода аналоговых данных для PIN

является

Исходным Режим пользователя

значением для Замеренные значения аналоговых входов могут рассчитываться исходя

скорости бод. из значений интервала отдачи. Команда ВҮ используется для

обозначения выходного значения для напряжения на входе, равного 0

**Команда ВУ** Вольт. Величина параметров команды ВУ рассчитывается по

<id>BY<pага5> следующей формуле:
3 Величина параметра = 30000+заданное значение\*10)

Доступ: Также см. пункт 7.2.1

Описание:

# Команда ВZ

<id>BZ<para5> PIN3 Доступ: Описание:

Диапазон наименьшей величины ввода аналоговых данных для Режим

пользователя

Замеренные значения аналоговых входов могут рассчитываться исходя из значений интервала отдачи. Команда ВZ используется для

обозначения выходного значения для напряжения на входе, равного 10 Вольт. Величина параметров команды  $\mathsf{BZ}$ 

рассчитывается по следующей формуле: Величина параметра = 30000+заданное значение\*!0):

Также см. 7.2.1 и Команда ВҮ

### Команда СА

<id>CA<para5>

выходе Эталонное значение для аналога вольт-амперного коэффицента на

Доступ: (угол наклона). Описание: Режим настройки

Specifies a value in 0.1 per mil used for multiplication of the internally calculated output values. The value must be smaller than 60,000 as the internal amplifier is

1% too high.

Область значений:

59000..

61000 Исходное значение: Device-

dependent

### Команда СВ

<id>CB<para5> correction) Доступ:

Calibration value for the analogue current/voltage outputs (offset Режим

настройки

Описание:

Устанавливаетзначение в **0.1** промилле, используемое для перемножения подсчитанных выходных значений. Значение не должно превышать **60,000**, поскольку это превышает допустимые значения для внутреннего усилителя

на 1.

Область значений:

800..1200

Исходное значение:

зависит от типа устройства

### Команда СІ

<id>CI<para5> Доступ: Описание:

Выбор интерпретатора командного языка (Команда интерпретатора) Режим настройки

ULTRASONIC содержит несколько интерпретаторов командного языка. Интерпретатор командного языка THIES активируется при стандартном режиме. Команда CI используется для смены интерпретатора командного языка. Интерпретатор командного языка определяет формат входного командного сигнала. Интерпретатор командного языка THIES выбирается в качестве стандартного интепретатора командного языка. Он принимает командные сигналы в следующем виде:

XXBBnnnnn<CR> Телеграмма для изменения параметра XXBB<CR> Запрос

телеграммы При помощи

XX -> двухпозиционного ID (исходное значение **00**, см. **Команду CI)** ВВ -> двухпозиционный идентификатор команд

nnnnn -> параметр, состоящий из 5 символов <CR> -> возврат каретки в качестве ограничителя

При смене параметров убедитесь в правильном выборе ключа доступа, см. **Команда КҮ.** 

### Команда СО <id>CO<para5> Описание:

Активация/дезактивация функции подсчета переменной турбулентности. Для расчета переменной турбулентности значение параметра должно быть установлено на 00001 либо 00002 соответственно. Параметр 00001: Система координат с осями X,Y,Z не берется за основу для расчета направления ветра. Все вычисления делаются исходя из абсолютной системы координат ULTRASONIC.

### Параметр 00002:

Система координат берется за основу для расчета направления ветра, исходя из буфера усредненного значения. Таким образом, ось X отображает основное направление ветра; оси X и Z - нулевое значение направления ветра. Все значения переменной турбулентности рассчитываются, исходя из данной системы координат, и происходят сразу по получении данных по произведенным измерениям. См. также Координационная трансформация.

- 0: Функция подсчета переменой турбулентности отключена
- 1: Функция подсчета переменной турбулентности включена, поворот системы координат отсутствует
- Функция подсчета переменной турбулентности с поворотом системы координати принятием ее в качестве основной для расчета направления ветра. 0..2

Область значений: Исходное значение:

# Команда СҮ

<id>CY<para5> (ADIO) Доступ: Описание:

Диапазон наименьшей величины ввода аналоговых данных для PIN 3 Режим пользователя

Замеренные значения аналоговых входов могут рассчитываться исходя из значений интервала отдачи. Команда СҮ используется для обозначения выходного значения для напряжения на входе, равного 0 вольт. Величина параметров команды СҮ рассчитывается по следующей формуле: Величина параметра = 30000+заданное значение\*10)

Также см. **7.2.1** and Команда СZ

Диапазон наименьшей величины ввода аналоговых данных для PIN 3 Режим пользователя

# Команда СZ <id>CZ<para5>

(ADIO) Доступ: Описание:

Замеренные значения аналоговых входов могут рассчитываться исходя из значений интервала отдачи. Команда CZ используется для обозначения выходного значения для напряжения на входе, равного 10 Величина параметров команды CZ рассчитывается по следующей формуле:

Величина параметра = 30000+заданное значение\*10)

См. также раздел 7.2.1 и команду СҮ

Запрос данных в интерпретаторе командного языка Bavaria Hesse Режим запроса

Запрашивает данные в формате интерпретатора командного языка Hesse. Команда DA соответстсвует спецификациям интерпретатора командного языка Bavaria Hesse. Ее можно применять как с адресом измерительного инструмента, так и без него.

# Команда DA <id>DA<para5>

Доступ: Описание:

зависит от выбранных адресов измерительных инструментов, см.

отсутствует

Область значений: Команда ВН

Исходное значение:

### Команда DE

<id>DE<para5>

Стандартное отклонение (Погрешность)

Доступ: Описание:

Режим пользователя
Активирует либо дезактивирует функцию квадратичного отклонения.

ULTRASONIC обладает функцией подсчета квадратичного отклонения. При активации данной функции применяются стандартные отклонения по

значениям направления ветра, его скорости и температуре. Поскольку расчет значений стандартных отклонений происходит довольно долго, в зависимости

от усредненного времени, данная функция может быть

активирована/дезактивирована отдельно.

Стандартное значение отклонений дезактивируется при появлении мгновенных значений на выходе.

### Описание параметров:

0: функция стандартного отклонения отключена1: функция стандартного отклонения включена

Часть значений стандартных отклонений на выходе прилагаются в блоке данных 5. Все остальные значения находятся в задаваемом пользователем блоке данных, см. Закрепленные форматы телеграммы и Приложение.

Если функция подсчета значений стандартного отклонения установлена, то максимально допустимый объем данных в усредненном буфере составляет 2000.

Область значений: 0... Исходное значение: 0

### Команда DF

<id>DF<pага5> Установка исходных значений(Значения по умолчанию)

Доступ: Режим настройки

Описание: Устанавливает все параметры согласно их исходным значениям.

При запуске данной команды все параметры ULTRASONIC возвращаются к их

исходным значениям.

## Описание параметров:

1: Устанавливает все параметры в матрице распределения ответственности на исходные значения Значения по

ЭСППЗУ сохраняются 2: Устанавливает все параметры по ЭСППЗУ

согласно их

исходным значениям

Область значений: 1..2

## Внимание:

Данные значения перезаписаны при помощи ЭСППЗУ! Применение команды запрещено. Она может вызват сбой в работе ULTRASONIC.

Исходное значение: No Исходное значение

## Команда DV

Выдает версию инструмента и информацию по дате/времени аппаратного обеспечения.

<id>DV<para5> Доступ: Описание:

Аналоговое значение в случае ошибки (Обратное преобразование ошибки)

Ключ пользователя

**Команда El** Определяет нулевое значение либо максимальное значение на выходе при аналоговом

<id>El<pага5> выходном сигнале в случае ошибки.

Описание:

При выявлении постоянной ошибки через ULTRASONIC во время проведения измерений, при соблюдении определенных условий на выходе будет выдаваться сигнал об ошибке.

Данный сигнал на выходе разработан для предотвращения использования некорректных значений измерений. Если аналоговые сигналы по направлению и скорости ветра используются для оценки, в случае ошибки ULTRASONIC переключает выходные сигналы на минимальное

или максимальное выходное значение. Данный параметр используется для определения минимального либо

Аналоговые выходные данные установлены на максимальное значение при

ошибке

Аналоговые выходные данные установлены на 0 при возникновении ошибки Аналоговые выходные данные по скорости ветра установлены на 0 в случае возникновения ошибки

Аналоговые выходные данные по направлению ветра установлены на максимальное значение при возникновении ошибки

максимального значения на выходе при возникновении ошибки. Описание параметров:

0 1

Выходной сигнал в случае возникновения ошибки не зависит от параметра SC, см. Команда SC. Значение на выходе при возникновении ошибки равно 0 либо максимальному установленному значению.

Область значений: 0..2 Исходноезначение: 0

Команда FB

<id>FB<para5> Быстрая загрузка Доступ: Режим пользователя

ULTRASONIC оснащен загрузчиком операционной системы, который запускается Описание:

автоматически при включении устройства Функцией загрузчика операционной

системы является загрузка новых программ в

память ULTRASONIC. Для этого загрузчик операционной системы передает особый тип данных через RS485 и ждет соответствующего отклика. При получении устройством соответствующего отклика начинается обновление ПО. Команда FB применяется для пропуска ULTRASONIC работы загрузчика операционной системы при следующем включении. В данном случае попытка провести обновление через RS485 отсутсвует.

Это означает более быстрый запуск основной программы через ULTRASONIC.

Характер начала работы определяется параметрами команды FB.

Описание параметров:

0: 0: Быстрая загрузка выключена. После перезагрузки ТИС-загрузчик

запускается в первую очередь, затем основная программа.

1: 1: Быстрая загрузка включена. При запуске системы первая телеграмма данны[

доступна после 200 мс (осреднение выключено).

2: Загрузчик подавляет вывод из параметров запуска с 9600бод (от

загрузчика-версии V1.43)

3: Быстрая загрузка выключена. После перезапуска X-модема загрузчик

запускается в первую очередь, затем основная программа.

Область значений: 0..3

> Исходноезначение: 0

## Команда GU

2:

3:

<id>GU<para5>

Максимальное значение в усредненном буфере (установление порыва) Режим

Доступ: пользователя

Описание: При использовании буферов усредненных значений и их параметров можно

получить значения максимальной скорости ветра и соответствующего

направления ветра

Значение, выдаваемое командой GU определяет продолжительность порыва ветра при погрешности в 100 мсек.

Опредеоление значения порыва ветра деактивируется через команду GU00000. Для более подробной информации см. раздел установление порывов ветра. Определение значения на выходе для установленных порывов ветра возможно

только по установленному пользователем блоку данных.

Описание параметров:

0: Деактивация определения значения порывов ветра. >0:

Активация определения значения порывов ветра.

Продолжительность порыва не должна превышать установленное

усредненное время

Пример: AV00003 GU00030

Для работы инструмента требуется максимальное значение порыва ветра при скользящем усредненном значении буфера (в данном случае, 1 минута).

Усредненное значение порыва ветра рассчитывается за период в 3 секунды. Все значения в усредненном буфере постепенно

проверяются.

0..30 Принятие значения порыва ветра

происходит после каждого процесса замерения

Область значений: Исходное значение:

# Команда НТ

<id>HT<para5> Регулирование нагрева (Нагрев)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Для предотвращения обледенения ULTRASONIC оснащен системой обогрева,

которая при необходимости подает тепло в рычаг датчика и ультразвуковой

преобразователь.

Команда НТ применяется для управления функцией обогрева. Согласно основному правилу Функция обогрева включается синхронно. Данная функция основывается на длительности импульса в 100 мсек. При включении устройства соотношение между включенной функцией обогрева и выключенной функцией обогрева равно 1:100. При каждом дальнейшем периоде в

100 мсек данное соотношение передвигается на 5 мсек в сторону включения функции обогрева. По истечении 2 секунд, функция обогрева включена постоянно.

Период после включения[мсек]	Период нагревания(вкл)	Период нагревания(выкл)
0	1	99
100	6	94
200	11	89
1900	96	4
2000	Полностью включен	

Таблица 12: Факторы контроля пульсации при функции включения обогрева

Описание параметров:

0: Функция обогрева всегда выключена 1: Функция обогрева контролируется через ПО

2: Функция обогрева всегда включена

При контроле функции обогрева через ПО, она включается при соблюдении

следующих

Причина включения	Условия выключения
ULTRASONIC не удается подобрать	После измерения необходимых
требуемую замеренную величину за	значений и по истечении еще 10
период менее 3 секунд.	секунд.
Измеренная акустическая	Измеренная акустическая вируальная
вируальная температура	температура мгновенной величины >
мгновенной величиньк 2°С.	7°C.
<u> </u>	

Table 13: Условия работы функции обогрева при контроле через по

Критерии температуры для контроля функции обогрева всегда берутся из последней достоверной измеренной величины, а не из текущего усредненного значения.

При продолжительной работе система обогрева защищена функцией температурного контроля. Если температура флюгарки превышает **npnMepHO.40°**C, система обогрева автоматически отключается. Если пороговое значение температуры не достигнуто, система обогрева снова включается.

Область 00000..00002 значений: 00001

Исходное значение:

Команда IDULTRASONIC ID<id>IDРежим пользователя

Доступ: Данная команда используется для определения ID для ULTRASONIC, если параметр XI установлен на отметке 0: см. **Команда XI.** Данный ID используется каждым блоком

данных ULTRASONIC при выборе интерпретатора командного языка 'THIES', см. Команда

CI. После смены ID ULTRASONIC немедленно начинает откликаться на новый

идентификатиор.

ID 99 является исходным ID. ULTRASONIC всегда отвечает на команды, посылаемые с ID 99 (при условии выбора корректной скорости передачи данных). Запрещено применение ID 99 при шинном режиме.

Пример:

00KY00001 00ID00023 I23ID00023 23DM 123DM00000 23ID00000 100ID00000

Открывается ключом пользователя Изменяет ID с 0 до 23 ULTRASONIC распознает изменения Запрос дуплексного режима у нового ID Отклик ULTRASONIC Изменяет ID с 23 до 0 ULTRASONIC распознает изменения

Область значений: 0..99 Исходное значение: 0

Режим доступа (Ключ) Команда КҮ

Режим запроса <id>KY<para5>

Для смены параметров ULTRASONIC большинству команд требуется авторизация Доступ: доступа. Данное условие предотвращает возможность спонтанного изменения Описание: параметров. Доступ к управления происходит на трех уровнях:

Режим запроса

Режим пользователя

Режим настроек

Описание параметров:

Режим запроса

Параметры без ограничения доступа. т.е. тне сохраненные в ЭСППЗУ. например циклические запросы в блок данных либо выходные данные по 00001:

статусу системы.

Режим пользователя (ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

Ключ доступа пользователя защищает параметры, влияющие на характер работы ULTRASONIC, т.е. на усредненное время и на скорость передачи данных. Пользователь может изменить данные параметры, но ему следует отдавать себе отчет в том, что за этим последует изменение в характере работы ULTRASONIC. Следует применять команду SS перед внесением любых изменений на выходе и для сохранения текущей

конфигурации.

Режим настроек (ДОСТУП К ИЗМЕНЕНИЮ НАСТРОЕК)

00000:

XXXXX:

# Команда МА

<id>MA>>para5> Автоматическая настройка получения результата измерения

(Автоматизация измерения)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Определение того, изменяется ли автоматически интервал

измерения МА при неправильном определении результата

измерения, см. Команда МА.

### Описание параметров:

0: Неправильно измеренный результат, определенный во

время проверки на достоверность, не влияет на интервал получения

результатов измерения.

>0: Неправильно измеренный результат, определенный во

время проверки на достоверность, является причиной установки интервала измерения для выбранного значения, и проведения измерений согласно данной частоте в случае ошибки. При ошибке параметр МА заменяет интервал измерения результата MD. Если MD и MA имеют одинаковое значение, скорость измерения не изменяется

в случае ошибки.

Интервал измерения восстанавливается, если 4 последующие записи данных не содержат ошибки.

Область

значений: 0..100 Исходное значение 2

### Команда MD

<id>MD>>para5> Интервал измерения (Задержка

измерения)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Определяет время простоя в мсек между двумя ULTRASONICовммн

импульсами. иНРАВОЫЮОВОЙ прибор разработан таким образом,

что может циклически измерять время работы отдельных циклов. Параметр MD указывает на продолжительность периода между двумя ULTRASONICовимн импульсами. В стандартном режиме это время равно 5 мсек, так что каждые 20

мсек выполняется полная запись данных всех датчиков. Если

ULTRASONICOBOЙ прибор устанавливает неправильность измерений, значение MD может быть установлено на 0, т.е. посланные импульсы сразу следуют друг за другом, см. **Команда МА**. Если, например, датчик блокируется, на изменения параметра MD указывается большая частота

звукового сигнала, которая подается ULTRASONICOM.

Область

значений: 0..1000 Исходное значение: 00005

## Команда NC

<id>NC<para5> Поправка на север

(Северная поправка)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Благодаря поправке на север, к измеряемому углу также

прибавляется постоянный угол. Это значение используется для поправки

ошибки заданного угла. Если ULTRASONIC, например, не

Описание:

Счетчик часов работы устанавливает фактически накопленные часы работы инструмента и представляет собой панель с пятью цифрами. Следовательно, максимально может быть подсчитано 99999 часов работы без остатка. Это

соответствует периоду продолжительностью около 11,4 лет.

Показания счетчика сохраняют, конечно, в случае перебоя в электропитании

или деинсталляции инструмента.

Исходное значение:

0

<id>OR<para5>

Интервал выхода

телеграму Брэффициент деления напряжения на выходе) Доступ Режим запроса

Описание:

Для выхода независимой телеграммы этот параметр используется для определения продолжительности интервала, во время которого выходят телеграммы посредством последовательного интерфейса. Определения Характеристики определяются за миллисекунды. Если скорость выхода больше, ем скорость передачи данных, доступный выход сбрасывается. Если скорость выхода больше, чем скорость получения измеренных данных, доступные измеренныеданные снова выходят. Если средний период составляет 0 мс (смотрите Команду AV), средний период автоматически

подстраивается под интервал выхода, независимо от того, выбрана ли

независимая телеграмма.

Выход независимой телеграммы возможен только в полнодуплексном

режиме.

См. также Выход независимой телеграммы, Команда ТТ, Команда DM

# Команда ОН

<id>ZB<para5> Счетчик часов работы ДоступРежим запроса

Описание параметров:

Телеграмма всегда выходит тогда, когда внутреннее 0:

получение измеренных данных рассчитало получение новой записи

данных.

1..60000 Измеряет интервал выхода вмиллисекундах.

Область значений:

0

60000 [мс] Исходное значение:

00

100

**Команда OS** id>OS<para5>

Отображает на шкале скорость

выхода ветра (Шкала выхода)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Данная команда используется для определения, в каком единице

измерения представлена скорость ветра как выход

последовательных телеграмм. Здесь доступны различные

единицы измерения.

### Описание параметров:

Параметр		Коэффициент преобразования по отношению к м/с
0	M/C	1
1	км/ч	1м/с => 3.6 км/ч
2	мили/ч	1м/с => 2.236936292 мили/ч
3	узлы	1 м/м => 1.94253590 узлов

Таблица 14: Коэффициент преобразования различных скоростей ветра

Область значений: 0..3 Исходное значение 0

### Команда РС

Описание:

<id>PC<para5> Испытания на достоверность (Проверка достоверности) Доступ Режим пользователя

> Включает и выключает режим проверки достоверности. Каждое полностью измеренное значениепроверяется, если режим проверки достоверности включен. Происходит проверка, является ли значение внутренне достоверным, соответствует ли оно последовательности полученных значений. Если соответствует, то допускается дальнейшая обработка значения. Если не соответствует, то измеренное значение удаляется. В стандартной конфигурации это имеет следующие

последствия:

- Нагреватель включается, см. Команда НТ
- Интервал полученного измеренного значения устанавливается на 0, см. Команда МО

Область значений: 0..7 Исходное значение: 7

### Команда PR

<id>PR<para5> Период времени получения (Время получения )

Доступ: Режим настройки

Описание: Это значение устанавливает период времени получения в

> последовательном регистре в аналогичном отделе ULTRASONICA. Значение нельзя менять ни при каких условиях. Оно устанавливается

производителем.

Область значений: 13..99

Исходное значение: Зависит от устройства.

Единица измерения: 100 узлов

<id>PT<para5> Периодическое время передачи

(Периодическое время передачи)

Описание: Команда определяет коэффициент поправки в 10 ч/млн для измеренных

значений аналоговых входных данных. Значение устанавливается

производителем и его нельзя изменять.

Область значений:

0...1000 Исходное значение:

Команда RD

Зависит от устройства.

<id>RD<para5> (Задержка ответа)

Доступ: Описание: Отсроченный ответ Режим пользователя

> Благодаря данной команде ответ задерживается согласно установленному времени в миллисекундах посредством

последовательного интерфейса.

Команда RC

<id>RC<para5> Коэффициент поправки для аналоговых входных

данных (Исходная точка поправки) Доступ: Режим настройки

Область значений: 0...1000 Исходное значение: 5

Единица измерения: миллисекунды

Команда RF

<id>RF<para5> Повторный запуск при получении недействительных данных измерений.

(Повторный запуск при сбое)

Доступ: Режим пользователя

Описание: Согласно этой команде определяется, после какого периода

ULTRASONIC выполняет повторный запуск, в случае получения

недействительных данных измерения. Значение параметра 0 отключает

эту функцию.

Повторный запуск включается только в случае отсутствия получения действительных значений в течение установленного временного

интервала.

0: 10...1000 Область значений:

Исходное значение: 60 Единица измерения: Секунды

### Команда RP

<id>RP<para5> Установка

чтения параметров данных Доступ Режим

пользователя Описание

> Согласно данной команде может быть загружена функция предварительного хранения данных; смотрите также команду SP. После загрузки автоматически выполняется повторный запуск. Данные, установленные на показатель '0' содержат параметры по доставке и не могут быть переписаны.

Данные, установленные на '1' и '2'доступны пользователю. 0..2

Область значений

### Команда RS

<id>RS<para5> Повторный запуск

ULTRASONICA (Перезапуск) Доступ: Режим

пользователя

Описание: При передаче данной команды «сторожевое» устройство ULTRASONICA

отключается.

Это приводт к холодному запуску приблизительно через 2 секунды.

ULTRASONIC выполняет полный перезапуск.

Описание параметров

1: ULTRASONIC выполняет холодный запуск. Это происходит после подключения напряжения источника питания.

Область значений: 00001

Исходное значение: Исходных значений нет. Команда SH

<id>SH<para5>

Серийный номер (старший байт) (Серийный номер старший байт)

Доступ: Описание: Режим настройки

> Во время сборки на фабрике каждому прибору ULTRASONIC приписывается серийный номер. Этот серийный номер позволяет четко идентифицировать прибор ULTRASONIC. При хранении серийный номер разделяется на

младшие и старшие байты. Серийный номер не разрешается изменять.

Область значений: 0..65535

### Команда SL

<id>SH<para5> Серийный номер (младший байт)

(Серийный номер младший байт) Доступ: Режим настройки

Описание: Во время сборки на фабрике каждому прибору ULTRASONIC

приписывается серийный номер. Этот серийный номер позволяет четко идентифицировать прибор ULTRASONIC. При хранении серийный номер разделяется на младшие и старшие байты. Серийный номер не

разрешается изменять.

Область значений: 0..65535

### Команда SC

<id>SC<para5>

Минимальное значение вывода аналоговых данных

Доступ: (Текущая величина) Описание: Режим пользователя

При использовании аналогового вывода данных можно выбрать минимальное значение вывода данных. Это не влияет на окончательное значение вывода данных. Минимальное значение равно 0% или 20% от окончательного значения. В зависимости от параметра AN выбранное минимальное значение преобразовывается в текущую величину или величину напряжения или Это дает возможность выходного сигнала тока или напряжения, равного 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, и 2..10V, смотрите Команду AN Смотрите также: Команда AA, Команда AB, Команда AC

### Описание параметров:

0: Минимальное значение 0% от максимального значения 1: Минимальное значение 20% от максимального значения

Вместе с параметром AN вывод аналоговых данных можно сконфигурировать следующим образом:

	Параметр SC=0	Параметр SC=1
Параметр AN=0	010V	210V
Параметр AN=1	020mA	420mA

Параметр AA = 3; AB = 3, AC = 3

Таблица 15: Конфигурирование вывода аналоговых данных PIN1, PIN4 и PIN 3 (ADIO) с параметрами AN и SC

Область значений: 0..1 Исходное значение: 0

### Команда SP

<id>SP<pага5> Параметр хранения данных Доступ Режим пользователя

Описание Согласно данной команде данные могут сохраняться. Все параметры

сохраняются внутренне и могут быть перегружены посредством RP, см. **Команда RP**. Данные с индексом '0' содержат параметры доставки и не

могут быть переписаны. Данные с индексом '1 ' и '2' доступны

пользователю.

Область значений

Команда SS

<id>SS<para5> (Статус системы) Доступ: Описание:

Статус системы Режим запроса

Вывод выбранных параметров всех команд. Все параметры, которые

хранятся в EEPROM выводятся здесь.

Перед изменением параметров ULTRASONICA, данная команда используется для генерации и сохранения списка установленных

параметров, например, при помощи копирования параметров в текстовый

файл.

0..2

Описание параметров:

При использовании команды SS параметры не нужны. Вызов

выбранного прибора ID 00 следующий:

00SS<cr> c <cr> регистром команд (введите ключ)

Нет области значения Нет исходного значения

Область значений:

Исходное значение:

Команда SV

<id>SV<para5>

Версия программного обеспечения (Версия программного обеспечения )

Доступ: Описание: Режим запроса

Данная команда считывает текущую версию программного обеспечения и возвращается ее обратно. Для интерпретации выводимые данные о версии должны делиться на 100. Выведенное значение 00SV00123 представляет версию V1.23.

'1' означает основную версию, 23 - это встроенный ярлык. Встроенный ярлык изменяется при изменении доступных функций. Версия изменяется при

добавлении новых функций.

Команда ТВ

<id>TB<para5>

Доступ: Описание: Телеграмма в режиме ускоренной обработки Режим запроса

Команда ТВ используется для выбора телеграммы, которая выводи данные после завершения измерений в ускоренном режиме. Допускаются все

телеграммы сданными. Также см. Команда TR

Область

значений: 1..13 Исходное значение: 2

Команда ТС

<id>TC<para5> Доступ: Описание:

Поправка на температуру (Поправка на температуру)

Режим настройки

При измерении виртуально акустической температуры, продольная

составляющая ветра к измеренной области удлиняет акустический путь, и таким образом, приводит к слишком медленному подсчету акустической виртуальной температуры. Параметр ТС используется для учета боковой составляющей

ветра и поправки на акустическую виртуальную температуру.

Описание параметров:

0: поправка отключена

1: поправка включена

Область

значений: 0...1 Исходное значение: 1

### Команда TR

<id>TR<para5> Доступ: Описание:

Запрос телеграммы (Запрос телеграммы )

Режим запроса

Команда ТR используется, как правило, для запроса телеграммы ULTRASONICA. После расшифровки, ULTRASONIC отправляет запрошенную телеграмму обратно. Прибор определяет последовательность предварительно определенных телеграмм, а также функцию конфигурации телеграмм, доступную пользователю: см. Установленные форматы телеграмм, Руководство пользователя по телеграммам.

В полудуплексном режиме команда TR является единственной функцией запроса значений измерений посредством интерфейса RS485/RS422.

Время ответа ULTRASONICA на запрос телеграммы определяется следующим образом: Временной интервал после получения последнего значения до передачи первого значения запрошенной телеграммы также < 1мс со стандартным отклонением на переключение (измеренное при RXD+ и TXD+ интерфейса RS485/RS422).

Команда RD может также использоваться для отсрочки ответа ULTRASONICA.

Номер телеграммы	Описание телеграммы
00001	Скорость и направление ветра по азимуту и вертикали
00002	Скорость и направление ветра по азимуту и вертикали, а также акустическая виртуальная температура
00003	Скорость и направление ветра по азимуту, скорость ветра по вертикали, а также акустическая виртуальная температура
00004	Телеграмма NMEA
00005	Векторы XYZ и акустическая виртуальная температура
00006	Пользовательская телеграмма
00007	Векторы XYZ с акустической виртуальной температурой и ее стандаотными отклонениями
00008	Векторы XYZ с акустической виртуальной температурой и их
00009	Векторы XYZ и их интенсивность турбулентности и акустическая виртуальная температура

00012

Телеграмма для научной диагностики

Область значений: 1..13

Исходное значение: Нет исходного значения

### Команда ТТ

<id>TT<para5>

Описание:

телеграммы) Доступ: Вывод автономной телеграммы (Передача Режим пользователя

Определяет количество телеграмм, которые отправляются посредством ULTRASONICA циклично-автономно. Доступны телеграммы, указанные в команде ТТ. Команда OR определяет время передачи телеграммы. Автономная передача возможна только при полнодуплексном режиме, см.

Команда DM.

Если TT = 0, вывод автономной телеграммы отключен.

Область значений Исходное значение:

00 8

### Команда UA

<id>UA<para5> Добавление определений в телеграмму пользователя

(Добавление значений в телеграмму пользователя)

Доступ: Режим запроса

Описание: Данная команда может использоваться для добавления новых определений в

телеграмму пользователя в конце телеграммы: см. Телеграмма

пользователя, Команда US.

Сгенерированные данные могут вызываться при помощи запроса командами

TR00006 или TT00006.

См. также Команда ТR, Команда ТТ

Область значений: Исходное значение: Символьная строка Нет исходного значения

### Команда UD

<id>UD,<para5> Доступ: Описание:

> Текст, определяемый пользователем ( Данные для пользователя ) Режим пользователя

Инструмент дает доступ к буферу данных, который вмещает 32 текста по 32 символа в каждом, где может храниться любой текст. Данный буфер управляется Командой UD. Формат ввода следующий

00UDn,xxxx с n: индекс 1..32

хххх: Максимальная длина текста 32 символа Запрос: 00UD возвращает все

тексты для пользователя, например, 01: ЭТО ULTRASONIC

03: расположение поверхности воды

00UDn с 0<n<33 возвращает текст с индексом ,n'

См. также Администрирование информации пользователя

Область значений: строка значений нет исходного значения

Исходное значение: **Команда UR** 

<id>UR<para5> Удаление одного или более значений в конце телеграммы пользователя

(Удаление значения из телеграммы пользователя)

Доступ: Описание: Режим запроса

Данная команда может использоваться для удаления одного или более определений с конца телеграммы пользователя. ULTRASONIC внутренне разрывает строку значений, данную в отдельном определении. Например,

выход переменной всегда является независимым определением.

Данная команда может использоваться для удаления определений шаг за шагом: смотрите также **Телеграмма пользователя**, **Команда US**. Сгенерированные данные могут запрашиваться при помощи команды TR00006 или TT00006, смотрите также **Команда TR**, **Команда TT** 

Описание параметров:

0..30 Количество определений, которые необходимо удалить в конце

телеграммы пользователя.

Область значений: 0..30

Исходное значение: Нет исходного значения

### Команда US

<id>US<para5> Сохранение определений телеграммы пользователя (Сохранение

телеграммы пользователя)

Доступ: Описание: Режим пользователя

Данная команда может использоваться для хранения текущего определения телеграммы пользователя в EEPROM. Все изменения, выполненные при помощи команд UA, UR и UT не сохраняются постоянно. KoMaHflaUS используется для хранения определений в EEPROM. Сгенерированные данные запрашиваютсяпри помощи команд TR00006 или TT00006, смотрите

также Команда ТР, Команда ТТ

Описание параметров:

2: Сохраняет определения телеграммы во внутреннем EPROM

Область значений: Исходное значение: 2

Нет исходного значения

### Команда UT

<id>UT<para5>

Доступ: Телеграмма пользователя (Телеграмма пользователя) Режим запроса Описание: Данная команда также может использоваться для создания новых

определений телеграммы пользователя.

Любые существующие определения переписываются:

см. также **Телеграмма пользователя, Команда US**.

Сгенерированные данные запрашиваются при помощи команд

TR00006 или TT00006.

см. Команда ТР, Команда ТТ

Область значений: строка значений

Исходное значение: Нет исходного значения

# Команда VC

<id>VC<para5> Доступ: Описание:

Поправка на постоянную скорости (Поправка на скорость)

Режим настройки

Определяет фактор, используемый для поправки на скорость. Определение

выполняется на мили. Этот фактор нельзя изменять.

Область значений:

0..2000 Исходноезначение: 1055

### Команда VT

<id>VT<para5>

Поправка на скорость, зависящую от угла (Таблица скоростей) Режим

настройки

Доступ: Описание:

Включает и выключает расчет, которые корректирует скорость ветра, как

функцию направления ветра.

Описание параметров:

0: Включает поправку

1: Выключает поправку

Область значений: 0..1 1

Исходное значение:

### Команда XI

<id>XI<para5> Доступ: Описание:

Внешний ID (Внешний ID) Режим пользователя

При установке инструмент ID определяется через внешние линии WV/RXD-(BIT 0), WD/RXD+ (BIT 1) и ADIO (BIT 2) В данном случае каналы должны настраиваться соответственно. См. Команда АА, Команда АВ, Команда

AC

При запуске ULTRASONIC считывает ID и хранит его в EEPROM.

Перепрограммирование ID является выходными данными через RS485, так

как это последовательность командных сигналов при запуске. Если параметр установлен на 0, ULTRASONIC считывает его ID из внутреннего

EEPROM.

Описание параметров:

0: ULTRASONIC считывает ID с внутреннего EEPROM 1: ULTRASONIC считывает ID с внешних линий

Область значений: 0..1 Исходное значение: 0

# 11 Телеграмма предустановленных данных

### 11.1 Телеграмма 00001

Скорость и направление ветра горизонтальные, скорость и направление ветра вертикальные со знаком

Команда: ТR00001 Команда: ТТ00001

Структура телеграммы:

(STX)WVA;WDA;WVE;WDE;THIES cocTonHne;CS(CR)(ETX)

Nº	Формат	Функция
0	(STX)	Символ начала текста (02h)
1	xxx.x	Азимут скорости ветра
6	,	Точка с запятой (3Bh)
7	xxx	Азимут направления ветра
10	,	Точка с запятой (3Bh)
11	± xxx.x	Увеличение скорости ветра
17	,	Точка с запятой (3Bh)
18	±xx	Подъем направления ветра
21	,	Точка с запятой (3Bh)
22	xx	Статус THIES шестнадцатеричный
24 25	,	Точка с запятой (3Bh)
25	xx	
		Промежуточный результат шестнадцатеричный(125)
27	(CR)(ETX)	(Возврат каретки); (символ конца текста)
29		

Устройство вывода блока в случае ошибки:

Nº	Формат	Функция
0	(STX)	Символ начала текста (02h)
1	FFF.F	
6	;	Точка с запятой (3Bh)
7	FFF	
10	;	Точка с запятой (3Bh)
11	FFFF.F	
17	•	Точка с запятой (3Bh)
18	FFF	
21	•	Точка с запятой (3Bh)
22	xx	Статус THIES шестнадцатеричный
24	•	Точка с запятой
25	xx	Промежуточный результат шестнадцатеричный(124)
27	(CR)(ETX)	(Возврат каретки); (символ конца текста)

### 11.2 Телеграмма 00002

Скорость и направление ветра горизонтальные, скорость и направление ветра вертикальные со знаком, а также акустическая виртуальная температура

Команда: ТR00002 Команда: ТТ00002

Структура телеграммы:

(STX)WVA;WDA;WVE;WDE;VT;THIES CTaTyc;CS(CR)(ETX)

Nº	Формат	Функция
0	(STX)	Символ начала текста (02h)
1	xxx.x	Азимут скорости ветра
6	,	Точка с запятой (3Bh)
7	xxx	Азимут направления ветра
10	,	Точка с запятой (3Bh)
11	± xxx.x	Увеличение скорости ветра
17	,	Точка с запятой (3Bh)
18	±xx	Подъем направления ветра
21	;	Точка с запятой (3Bh)
22	±xx.x	Акустическая виртуальная температура
27	;	Точка с запятой (3Bh)
28	xx	Статус THIES шестнадцатеричный
30 31	,	Точка с запятой (3Bh)
31	xx	Промежуточный результат шестнадцатеоичный(130)
33 35	(CR)(ETX)	(Возврат каретки); (символ конца текста)

Устройство вывода телеграммы в случае ошибки:

Nº	Формат	Функция
0	(STX)	Символ начала текста (02h)
1	FFF.F	
6	;	Точка с запятой (3Bh)
7	FFF	
10	,	Точка с запятой (3Bh)
11	FFFF.F	
17	,	Точка с запятой (3Bh)
18	FFF	
21	,	Точка с запятой (3Bh)
22	FFF.F	
27	,	Точка с запятой (3Bh)
28	xx	Статус THIES шестнадцатеричный
30	,	Точка с запятой (3Bh)
31	XX	Промежуточный результат шеетналматепичный(130)
33 35	(CR)(ETX)	(Возврат каретки); (символ конца текста)
35		

Скорость и направление ветра горизонтальные, скорость вертикальная со знаком, а также акустическая виртуальная температура

**11.3 Телеграмма 00003** Команда: TR00003 Команда: TT00003

Структура телеграммы: (STX)WVA;WDA;WVE;VT;THIES **CTaTyc**;CS(CR)(ETX)

Nº	Формат	Функция
0	(STX)	Символ начала текста (02h)
1	xxx.x	Азимут скорости ветра
6		Точка с запятой (3Bh)
7	xxx	Азимут направления ветра
10		Точка с запятой (3Bh)
11	± xxx.x	Увеличение скорости ветра
16	,	Точка с запятой (3Bh)
17	±xx.x	Акустическая виртуальная температура
22	,	Точка с запятой (3Bh)
23	xx	Статус THIES шестнадцатеричный
25	,	Точка с запятой (3Bh)
26	xx	Промежуточный результат шестнадиатеоичный(125)
28	(CR)(ETX)	(Возврат каретки); (символ конца текста)
30		

Устройство вывода телеграммы в случае ошибки:

Nº	Формат	Функция
0	(STX)	Символ начала текста (02h)
1	FFF.F	
6	;	Точка с запятой (3Bh)
7	FFF	
10	;	Точка с запятой (3Bh)
11	FFFF.F	
16	;	Точка с запятой (3Bh)
17	FFF.F	
22	;	Точка с запятой (3Bh)
23	xx	Статус THIES шестнадцатеричный
25	;	Точка с запятой (3Bh)
26	xx	Промежуточный результат шестнадцатеричный(125)
28 30	(CR)(ETX)	(Возврат каретки); (символ конца текста)
30		

# 11.4 Телеграмма 00004

**NMEA V 2.0** 

Команда: TR00004 Команда: TT00004

Структура телеграммы: \$WIMWV,xxx.x,R,xxx.x,N,A\*xx(CR)(LF)

Nº	Формат	Функция
0	\$WIMWV	Зафиксированная текстовая информация
6	,	Запятая (2Ch)
7	xxx.x	Азимут направления ветра
12	,	Запятая (2Ch)
13	R	'R' (52h)
14	,	Запятая (2Ch)
16	xxx.x	Азимут скорости ветра
20	,	Запятая (2Ch)
21	x	K,N,M,S : в зависимости от масштаба
22	,	Comma (2Ch)
23	x	V,A : A = допустимый; V= недопустимый
24 25	*	Идентификатор промежуточного результата (2Ah)
25	XX	
		Промежуточный результат шестнадцатеричный(124)
27	(CR)(LF)	(Возврат каретки); (НЧ)
29		

Устройство вывода телеграммы в случае ошибки:

Nº	Формат	Функция
0	\$WIMWV	Зафиксированная текстовая информация
6	,	Запятая (2Ch)
7	,	Запятая (2Ch)
8	R	'R' (52h)
9	,	Запятая (2Ch)
10	,	Запятая (2Ch)
11	x	K,N,M,S : в зависимости от масштаба
12	,	Запятая (2Ch)
13	V	V= недопустимый
14	*	Идентификатор промежуточного результата (2Ah)
15	xx	Промежуточный результат шестнадцатеричный (114)
17	(CR)(LF)	(Возврат каретки); (НЧ)
19		

# 11.5 Телеграмма 00005

# Векторы ХҮZ с акустической виртуальной температурой

Команда: ТR00005 Команда: ТТ00005

Структура телеграммы: (STX)VX;VY;VZ;VT;THIES

CTaTyc;CS(CR)(ETX)

Nº	Формат	Функция
0	(STX)	Символ начала текста (02h)
1	±xxx.xx	Компонент X скорости ветра
8		Точка с запятой (3Bh)
9	±xxx.xx	Компонент Y скорости ветра
16	;	Точка с запятой (3Bh)
17	±xxx.xx	Компонент Z скорости ветра
24	,	Точка с запятой (3Bh)
25	±xx.x	Акустическая виртуальная температура
30		Точка с запятой (3Bh)
31	xx	Статус THIES
33	ļ	Точка с запятой (3Bh)
34	xx	
		Промежуточный результат шестнадцатеричный (1.34)
36	(CR)(ETX)	(Возврат каретки); (символ конца текста)
38		

Устройство вывода блока в случае ошибки:

Формат блока соответствует формату данных блока с подходящим кодом состояния.

### 11.6 Телеграмма 00006

### Телеграмма пользователя

Команда: ТR00006 Команда: ТТ00006

Примечание: см. описание в разделе 6.4.5 «Телеграмма пользователя»

11.7 Телеграмма 00007

# Векторы ХҮZ с акустической виртуальной температурой и допустимыми отклонениями

Команда: ТR00007 Команда:

ТТ00007 Примечание:

Чтобы вычислить допустимое отклонение, параметр DE следует установить на значение 00001.

Структура телеграммы:

VX;VY;VZ;VT;StdvX; StdvY; StdvZ;StdvT;THIES cтaтус ;CS(CR)

Nº	Формат	Функция	
0	±xxx.xx	Компонент X скорости ветра	
7	,	Точка с запятой (3Bh)	
8	±xxx.xx	Компонент Y скорости ветра	
15	•	Точка с запятой (3Bh)	
16	±xxx.xx	Компонент Z скорости ветра	

87

23		Точка с запятой (3Bh)	
24	±xx.xx	Акустическая виртуальная температура	
30	,	Точка с запятой (3Вh)	
31	xxx.xx	Допустимое отклонение компонента Х	
37	;	Точка с запятой (3Bh)	
38	xxx.xx	Допустимое отклонение компонента Ү	
44	;	Точка с запятой (3Bh)	
45	xxx.xx	Допустимое отклонение компонента Z	
51	;	Точка с запятой (3Bh)	
52	xx.xx	Допустимое отклонение акустической температуры	
53	,	Точка с запятой (3Bh)	
58	xx	Статус THIES	
60	,	Точка с запятой (3Bh)	
61	xx	Промежуточный результат шестнадцатеричный (0 61)	
63	(CR)	(Возврат каретки)	
64			

Устройство вывода телеграммы в случае ошибки:

Формат телеграммы соответствует формату телеграммы данных с подходящим кодом состояния.

### 11.8 Телеграмма 00008

### Векторы XYZ с акустической виртуальной температурой и ковариациями

Команда: ТR00008 Команда:

ТТ00008 Примечание:

Чтобы вычислить ковариации, следует установить параметр СО на значение 00001.

Структура телеграммы:

VX;VY;VZ;VT;CovaXY; CovaXZ; CovaXT; CovaYZ; CovaYT; CovaZT;THIES status;CS(CR)

Nº	Формат	Функция	
0	± xxx.xx	Компонент X скорости ветра	
7	;	Точка с запятой (3Bh)	
8	± xxx.xx	Компонент Y скорости ветра	
15	;	Точка с запятой (3Bh)	
16	± xxx.xx	Компонент Z скорости ветра	
23	;	Точка с запятой (3Bh)	
24	± xx.xx	Акустическая виртуальная температура	
30	;	Точка с запятой (3Bh)	
31	± xxx.xx	Ковариация ХҮ	
38	,	Точка с запятой (3Bh)	
39	± xxx.xx	Ковариация XZ	
46	;	Точка с запятой (3Bh)	
47	± xxx.xx	Ковариация XT	
54	;	Точка с запятой (3Bh)	
55	± xxx.xx	Ковариация YZ	
62	;	Точка с запятой (3Bh)	

63	±xxx.xx	Ковариация ҮТ	
70		Точка с запятой (3Bh)	
71	±xxx.xx	Ковариация ZT	
78		Точка с запятой (3Bh)	
79	xx	Статус THIES	
81	;	Точка с запятой (3Bh)	
82	xx	Промежуточный результат шестнадцатеричный (061)	
84 85	(CR)	(Возврат каретки)	
85			

Устройство вывода телеграммы в случае ошибки:

Формат телеграммы соответствует формату телеграммы данных с подходящим кодом состояния.

### 11.9 Телеграмма 00009

# Векторы XYZ, интенсивность их турбулентности и акустическая виртуальная температура

Команда: TR00009 Команда:

ТТ00009 Примечание:

Чтобы вычислить интенсивность турбулентности, следует установить параметр СО на значение 00001.

Структура телеграммы:

VX;VY;VZ;VT;TiX;TiY;TiZ;THIES

статус ;CS(CR)

Nº	Формат	Функция	
0	±xxx.xx	Компонент X скорости ветра	
7	;	Точка с запятой (3Bh)	
8	±xxx.xx	Компонент Y скорости ветра	
15	;	Точка с запятой (3Bh)	
16	±xxx.xx	Компонент Z скорости ветра	
23	,	Точка с запятой (3Bh)	
24	±xx.xx	Акустическая виртуальная температура	
30	,	Точка с запятой (3Bh)	
31	xxx.xx	Интенсивность турбулентности компонента X	
37	;	Точка с запятой (3Bh)	
38	xxx.xx	Интенсивность турбулентности компонента Ү	
44	;	Точка с запятой (3Вh)	
45	xxx.xx	Интенсивность турбулентности компонента Z	
51	;	Точка с запятой (3Bh)	
52	xx	Статус THIES	
54	;	Точка с запятой (3Bh)	
55	xx	Промежуточный результат шестнадцатеричный (055)	
57	(CR)	(Возврат каретки)	
68			

# 11.10 Телеграмма 00012 Блок научного диагностирования

Команда: TR00012 Команда: TT00012

Структура

# телеграммы: WVA;WDA;WVE;WDE;VT;VXYZ;VX;VY;VZ;VTU;VTV;VTW;CUTB;CUBT;CVTB;CVBT;CWTB;CWBT;


Nº	Формат	Функция		
0	xxx.xx	Азимут скорости ветра		
6	;	Точка с запятой (3Bh)		
6 7	xxx.x	Азимут направления ветра		
12	,	Точка с запятой (3Bh)		
13	± xxx.xx	Увеличение скорости ветра		
20	,	Точка с запятой (3Вh)		
21	xxx.x	Подъем направления ветра (090)		
26	;VT:	Зафиксированная текстовая информация		
30	± xxx.xx	Акустическая виртуальная температура		
37	;	Точка с запятой (3Bh)		
38	xxx.xx	Скорость ветра (XYZ)		
44	;VX:	Зафиксированная текстовая информация		
48	± xxx.xx	Компонент X скорости ветра		
55	;	Точка с запятой (3Bh)		
56	± xxx.xx	Компонент Y скорости ветра		
63	;	Точка с запятой (3Bh)		
64	± xxx.xx	Компонент Z скорости ветра		
71	;TU:	Зафиксированная текстовая информация		
75	±xx.xx	Компонент U акустической виртуальной температуры		
81	,	Точка с запятой (3Bh)		
82	±xx.xx	Компонент V акустической виртуальной температуры		
88	,	Точка с запятой (3Вh)		
89	±xx.xx	Компонент W акустической виртуальной температуры		
95	,	Точка с запятой (3Bh)		
96	xxxxx	Задержка расстояния U нисходящее программирование CUTB		
101	;	Точка с запятой (3Bh)		
102	xxxxx	Задержка расстояния U восходящее программирование CUBT		
107	:	СОВТ Точка с запятой (3Bh)		
108	xxxxx	Задержка расстояния V нисходящее программирование CVTB		
113	;	СУТВ Точка с запятой (3Bh)		
114	xxxxx	Задержка расстояния V восходящее программирование CVBT		
119	;	СVВТ Точка с запятой (3Bh)		
120	XXXXX	Задержка расстояния W нисходящее программирование CWTB		
125	:	Точка с запятой (3Bh)		
126	xxxxx	Задержка расстояния W восходящее программирование CWBT		
131	1:	Суувт Точка с запятой (3Bh)		
132	xxxxx	Внутренний счетчик		
137	;	Бнутренний счетчик Точка с запятой (3Bh)		
138	xxxxx	Временной промежуток, во время которого в основную		
		память средних значений записываются показания измерений		
143	;	Точка с запятой (3Bh)		
144	xxxxx	Число значений в основной памяти средних значений		
		• • •		

# 12 Технические данные

Скорость ветра	Диапазон измерения			
		0.0165 м/с		
		До 99.99м/с замер на выходе		
		[ '	налогового выхода, свободно выбираемого в широких диапазонах.	
	Точность	<= 5 M/C:	± 0.2 м/с (среднеквадратическое значение более 360°)	
			,	
		> 5 м/c:	± 2% м/с от измеренного значения (среднеквадратическое значение более	
			360°)	
	Разрешение	0.1 м/с:	В блоках данных № 1 - 4	
		0.01 м/c:	D.C. N. E. 40. C.	
		0.01 W/O.	В блоках данных № 5- 12 и блоки данных, определенные пользователем	
Направление ветра	Пистором изменения			
	Диапазон измерения Азимут			
	*	0360°	100 0 7000 Y 000 1000	
	Подъем Точность		40°, 0 720° для аналогового выхода, настройка -90° +90° стью ветра >1 м/с <50м/с	
	10 110015	- 2 00 0K0p0	orbio berpa - 1 milo recomile	
	Разрешение	1°:	В блоках данных № 1- 4	
		< 1°:		
		<b>~</b> 1 .	В блоках данных № 5-12 и блоки данных, определенные пользователем	
	Duagas valora valora			
Акустическая виртуальная	Диапазон измерения	- 40+70 °C		
температура	T	Не определено, полезный диапазон измерений: -75 °С+75°С		
	Точность	+ 0.5 K		
Разрешение 0.1 К (в блоках данных № 1- 5)		ах данных № 1- 5)		
Цифровой выход данных	Интерфейс	RS 485 / RS 422		
	_	Электроизоляция от подачи энергии и корпус		
	Бод диапазон			
		1200, 2400, 4	800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 настройка	
	Выход	Мгновенные :	значения, скорость ветра/направление и акустическая виртуальная температура	
		Скользящие	средние значения О.бсек 100 мин свободный выбор Стандартные отклонения,	
		ковариации,	интенсивность турбулентности для скорости/направления ветра и акустическая	
		виртуальная	температура Предварительно установленные блоки данных или блоки данных,	
		определеннь	е пользователем	
		4 4 . /	4 00	
	Диапазон выхода	т на тм/сек д	о 1 на 60 секунд, настройка по шагу м/сек	
	Идентификация статуса	Нагрев поте	ря пути измерения, неверные температуры пути	
Аналоговый выход данных	Выходы		10 В или 4 20 мА / 2 10 В для векторов ветраХф и Z или Для скорости ветра	
Электроизоляция от подачи энергии	.]		то в или 4 20 м. / 2 то в для векторов ветрахф и 2 или для скорости ветра равления ветра (азимут) и акустической виртуальной температуры (на стадии	
корпус	и	подготовки).	равления ветра (азимут) и акустической виртуальной температуры (на стадий	
корпус	1		4000	
		Нагрузка на текущий выход максимум 400Q		
	1		отивление источника с текущим выходом, типично 250000 О	
		1 ''	выход электропитания минимум 4000 О	
	Di wor		отивление источника с выходом эл/напряжения, типично 4 О	
	Выход		ра X.Y и Z Мгновенные значения или скользящие средние значения 0.5	
		сек100мин,	свободный выбор	
	Диапазон выхода		новления 0.1 Гц 100 Гц	
	Разрешение	16 бит		

Копичество	1
No. III lear be	Возможно до пяти аналоговых входов
055	(3 - конфигурируются дополнительно по договору с изготовителем)
Обработка данных	Выход измеренных значений в определенных пользователем блоках данных
Напряжение на входе	010.0 B
Частота выборки	0.1 Гц 100 Гц на канал
Разрешение	16 бит
Точность	0.1% в диапазоне -40°С+70°С
	INL: тип. < 6 LSB
	Тип. 14 Бит** с питанием постоянного тока для предотвращения динамических перекрестных
Свооодные оиты	помех в линии соединения
	Цо 285 последовательных завершенных измерений в секунду при 20 °C (6 отдельных
	измерений)
Режим шины	В режиме шины могут участвовать до 98 устройств
Режим измерений	Стандартный режим измерений (непрерывные измерения) Пакетный режим:
	Замер на максимальной скорости, затем - выход (макс. 40,000 значений измерений)
	Синхронное измерение:
	Измерение, определяемое внешним синхроимпульсом через PIN 3 (ADIO) вход (макс. 250
	Гц).
	Измерение может быть инициировано через поднимающийся или опускающийся
	край (выборочно) через запускающий сигнал
	Начало измерений <0.5мс после определения профиля.
	Запускающее индивидуальное измерение:
	Профиль внешнего сигнала используется для измерения. Измерение инициируется через
	поднимающийся или опускающийся край (выборочно) запускающего сигнала. Начало
	измерения <0.5мс после определения профиля.
Обновление программы	Обновление программы также возможно в режиме шины
Температурный диапазон	D 6 40 470 00 V 50 4000 D V
, ciiii opa i ypiisii giiai accii	Рабочая температура -40 +70 °C Хранение -50 +80°C Режим измерений возможен с
	нагревом до -75°C
Питание электроники	8 42 В пост, тока тип 1.5 ВА макс. 2,5 ВА 12 28 В перем. тока тип 1,5 ВА, макс. 2,5 ВА
Питание подогрева	24 В перем. /пост, тока ±15%: тип. 150 ВА
Turnequare	ID C5 (manual years)
· ·	IP 65 (правильность установки описана в разделе «Подготовка к работе»)
Сопротивление ооледенению	Согласно стандарту THIES STD 012001
Сопротивление обледенению	Согласно стандарту THIES STD 012002
ЕМС (электромагнитная	EN 55022:1998 класс В; EN 55024:1998 EN 61326:1997, А3:2003; Сила поля помех и
' '	
COBINICCI VIIVIOCI B)	устойчивость к помехам, класс В
Модель	VAA нержавеющая сталь пля пычагов трансформатора и центрального стеруил Кордус на
	V4A нержавеющая сталь для рычагов трансформатора и центрального стержня Корпус из
1	анодного алюминия, сопротивляющегося влиянию морской воды
Тип установки	На мачтовой трубе 'X", например DIN 2441
Тип установки Тип соединения	На мачтовой трубе 'X", например DIN 2441  8-полярное разъемное соединение в стволе
	Частота выборки Разрешение Точность Линейность Шумы Свободные биты  Циапазон внутренних измерений Режим шины Режим измерений  Обновление программы Температурный диапазон  Питание электроники  Тип защиты Сопротивление обледенению  ЕМС (электромагнитная совместимость)

# 13 Габаритный контурный чертеж



8-полярный разъем в стволе

14 Приспособления (доступны как дополнительные функциональные свойства)

Соединительный кабель, полный комплект	507751	15 м кабель с розеткой на передающей стороне. Конец кабеля оснащен кольцевым идентифицирующим сердечником
Компьютерная программа Meteo-Online	9.1700.98.000	Для графического отображения значений измерений в компьютере
Концевая муфта	9.3199.03.100	Для соединения с ультразвуковым анемометром
Интерфейсный преобразователь	9.1702.xx.000	Преобразователь сигналов для RS 422 в RS 232
Светящийся стержень	4.3100.99.150	Как световая защита
Адаптер мачты	На стадии подготовки	
Направленный пеленг	На стадии подготовки	