


Схема подключения конвертера интерфейсов КИ-Е/ RC.02 к датчику температуры и влажности "ДТВ485-01"



Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата