Подключение конвертора интерфейсов «КИ E/RC-v5.2»

ВНИМАНИЕ: если к устройству подключаются сигналы, имеющие опасное напряжение, необходимо все монтажные работы производить при отключенном питании.

На рисунке 1 показана схема устройства с обозначением разъемов:




Рисунок 1 – Схема устройства с обозначением разъемов