## ООО «АЙСИБИКОМ»



# Беспроводной универсальный офисный датчик 4 в 1 ICB-WSHT4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва 2021

## Содержание

В	веден	ие	3
1	Оп	исание устройства	3
2		хнические характеристики	
3	Вн	ешний вид и габаритные размеры	4
4	Ко	мплектность	4
5		азания мер безопасности	
6		бота с устройством	
	6.1	Подключение по USB	5
	6.2	Описание принципа работы	5
	6.3	Формат посылки	6
	6.4	Конфигурационное меню	6
	6.5	Индикация светодиодов	7
7	Te	хническое обслуживание	7
8	Пр	авила хранения и транспортирования	7
9	Га	рантии изготовителя (поставщика)	7

#### Введение

Настоящее руководство содержит сведения о назначении, технических характеристиках, принципе работы и безопасной эксплуатации беспроводного универсального офисного датчика 4 в 1 «ICB-WSHT4» (далее устройство) и предназначено для обслуживающего персонала.

## 1 Описание устройства

Беспроводный универсальный офисный датчик 4 в 1 «ICB-WSHT4» предназначен для работы в составе системы мониторинга. Устройство рассчитано на непрерывную работу.

Устройство оснащено сенсорами:

- контроля температуры воздуха
- контроля влажности воздуха
- перемещения
- контроля напряжения батареи

и осуществляет передачу данных с этих сенсоров на платформу через сеть LoRaWAN.

## 2 Технические характеристики

Технические и метрологические характеристики «ICB-WSHT4» приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические и метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
Характеристики питания	Перезаряжаемая Li-lon батарея для	
Дарактеристики питания	питания датчика.	
Период передачи сигнала от датчика	Настраиваемый	
Период передачи сигнала от датчика	(от 5 мин до 24 часов)	
Соответствие спецификации	+	
LoRaWAN 1.0.2		
Тип встроенного модема	LoraWAN, устройство класса А	
Частотные планы	RU868	
Способ активации	OTAA	
Настройка	USB-интерфейс	
Индикация (светодиод)	Индикаторы "Статус", "Сеть"	
Manapalika Tampapatypi i	Диапазон: от 0 до +60 град С,	
Измерение температуры	Погрешность: не более 0,5градС	
Измерение влажности	Диапазон: от 20 до 80% RH,	
измерение влажности	Погрешность: не более 5%RH	
Степень защиты	IP30	
Антенна	Встроенная	
Корпус	Пластиковый	
Рабочий диапазон температур	от 0 до +60С	
Габаритные размеры	не более 120х80х45 мм	
Масса, не более	Не более 300г	

## 3 Внешний вид и габаритные размеры

Внешний вид устройства ICB-WSHT4 представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид ICB-WSHT4

#### 4 Комплектность

Комплектность поставки следующая

Наименование	Количество
Устройство ICB-WSHT4	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт./на партию
Упаковка	1 шт.

Примечание: Объем партии устанавливает предприятие-изготовитель.

#### 5 Указания мер безопасности

При монтаже и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Минэнерго России 13.01.2003г и межотраслевыми правилами по охране труда. Помещение, в котором устанавливается устройство, должно отвечать требованиям, изложенным в «Правилах устройства электроустановок» (Главгосэнергонадзор России, М., 1998г.).

## 6 Работа с устройством

#### 6.1 Подключение по USB

Связь прибора по интерфейсу USB следует выполнять при настройке периода передачи данных (по умолчанию 10 минут), а также для визуализации работы прибора. Подключение следует осуществлять кабелем micro USB который подключается непосредственно к ПК.

#### 6.2 Описание принципа работы

Беспроводный универсальный офисный датчик 4 в 1 «ICB-WSHT4» предназначен для работы в составе системы мониторинга. Устройство рассчитано на непрерывную работу. Основным протоколом обмена с платформой является сеть LoRaWAN.

Цикл работы заключается в следующем:

При подключении устройства к ПК необходимо открыть последовательный порт, который присвоится автоматически при подключении. Например, COM11.

<u>Примечание. Предварительно открыв диспечер устройств (devmgmt.msc) выбрав вкладку Порты (COM и LPT) при подключении устройства от образиться его последовательный порт.</u>

При включении отображается полезная информация. Для настройки на сервере требуется DevEui, AppKey.

```
AT Rev 1.3
+AutoLPM=1
+LORAWAN=1
+KeepNet=0
+OTAA=1
+Class=A
+ADR=1
+IsTxConfirmed=1
+AppPort=2
+DutyCycle=600000
+ConfirmedNbTrials=4
+ChMask=00000000000000000000000000FF
+DevEui=000731320F3A7526(For OTAA Mode)
+AppEui=0000000000000000(For OTAA Mode)
+AppKey=88888888888888888888888886601(For OTAA Mode)
+NwkSKey=15B1D0EFA463DFBE3D11181E1EC7DA85(For ABP Mode)
+AppSKev=D72C78758CDCCABF55EE4A778D16EF67(For ABP Mode)
+DevAddr=007E6AE1(For ABP Mode)
LoRaWAN RU868 Class A start!
Hold down the USER button until the configuration message
```

Устройство автоматически начнет подключаться к платформе, а также отправлять показания с датчиков и напряжение батареи.

#### 6.3 Формат посылки

0.3 Формат посылки					
ICB-WSHT4	Data	41c965d041b2f89a14f00ae05ce05fd40fc8			
температура					
XX.XXXXX	Float (Temp)	<b>41</b> c9 <b>65</b> d0			
плавающее кол знаков после зпт					
пример	Temp	25.1747131			
влажность					
XX.XXXXX	Float (Hum)	<b>41</b> b2 <b>f8</b> 9a			
плавающее кол знаков после зпт					
пример	Hum	22.3713875			
акселерометр					
Координата	int16_t(x)	14 f0			
X					
пример	X	5360			
акселерометр					
Координата	int16_t(y)	0a e0			
У					
пример	Υ	2784			
акселерометр					
Координата	int16_t(z)	5c e0			
Z					
1	7	The state of the s			
пример	Z	23776			
пример акселерометр					
·	uint16_t(Bat)	5f d4			
акселерометр					
акселерометр Вектор направленности		5f d4			

#### 6.4 Конфигурационное меню.

Для того чтобы зайти в меню конфигурации нужно подключить устройство к ПК и удерживать кнопку USER до того момента пока не появится конфигурационное меню. Меню остается активным в течении двух минут.

Значения периода передачи указывается в минутах. Командой set value [значение] задается период максимально который является сутки. Командой get value можно узнать период передачи которое было изменено от начального.

#### 6.5 Индикация светодиодов.

На лицевой стороне корпуса присутствует два индикатора Сеть и Статус.

При запуске устройства первые 5 секунд медленно моргает индикатор Статус с интервалов 1 секунды обозначает инициализацию и возможность перейти в конфигурационное меню, после этого доступ в конфигурационного меню возможно получить через кнопку Сброс (reset).

После 5 секунд первого запуска на устройстве загорается индикатор Сеть и горит до момента пока не подключиться к платформе по сети LoRaWAN. Если в отведенное время (приблизительно две минуты) устройство не подключится к сети, то тогда оно переходит в спящий режим. Следующая попытка подключения будет через 10 минут (в последовательном порте будет сообщение join failed, join again at 10m later\).

После подключения устройства к платформе начинает умеренно моргать индикатор Статус информируя что устройство собирает показания с датчиков и формирует пакеты для отправки на платформу.

После сбора информации начинает быстро моргать индикатор Сеть. Это значит, что пакеты были отправлены на платформу.

<u>Примечание. На устройстве присутствует не выведенный снаружи индикатор rgb. Индикатор является</u> сервисным.

## 7 Техническое обслуживание

При эксплуатации блока в течение срока службы проведение регламентных работ не требуется.

## 8 Правила хранения и транспортирования

Климатические условия транспортирования должны соответствовать следующим условиям:

- температура окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 20°С;
- относительная влажность воздуха до 98% при 25°C;
- атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Устройства могут транспортироваться всеми видами транспорта (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) в соответствии с «Правилами перевозки грузов» (издательство «Транспорт», 1983г).

Хранение устройств должно производиться только в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +20°C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

## 9 Гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации устройства устанавливается 1 год, считая с даты передачи устройства в эксплуатацию

Изготовитель в период гарантийного срока эксплуатации устройства имеет право осуществлять надзор за правильностью эксплуатации комплекса с целью повышения качества и эффективности эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации узлы устройства подлежат замене или ремонту силами предприятия - изготовителя за счет средств изготовителя.

Пользователь лишается права на безвозмездный ремонт в гарантийный период в случае нарушения пломб, при механических повреждениях пользователем, если устранение неисправностей устройства производилось лицом, не имеющим права выполнения ремонта и технического обслуживания.